

Anexo II

Datos de Pérdidas

1.- Campos que pide el sistema RSMex y su significado

Para funcionar correctamente el sistema RSMex debe ser alimentado con datos de uno o varios edificios o construcciones a evaluar. La evaluación que realiza el sistema se hace para esos datos bajo un sismo dado. Los datos para los sismos son los vistos en el capítulo 4.2.

Para las construcciones que se han de evaluar se requiere sean presentados en una base de datos con los siguientes campos. Muchos de esos campos se usan para determinar cuánto gana el seguro, cuanto pierde bajo ese sismo, de cuánto debe ser la póliza y otras cosas que no se encontraron, pero para efectos de este trabajo no son de interés. El nombre del campo aparece tal cual debe ser introducido en el sistema y en el orden en que se introdujeron.

NUM_POLIZA. Identificación para el seguro

NUM_REGISTRO. Identificación del sistema, no debe repetirse

FECHA_INICIO. Fecha en que inicia el seguro. Para nosotros es irrelevante. Como no se contaba con ella se puso la fecha en que se obtuvo la información: 8-septiembre-2010. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

FECHA_FIN. Fecha en que termina el seguro. Como no es relevante y no interesa se uso la fecha de dos meses después de recogida la información: 8-sept-2010. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

INM_VALOR_ASEGURABLE. Valor del inmueble

INM_PORCENTAJE_RETENCION. Se necesitaba forzosamente un valor de monto de retención, en todos los casos dicho monto fue del 100% para valor de inmuebles, valor de contenidos y pérdidas consecuenciales. Este valor no necesariamente es cierto, pero para fines de este trabajo no importa. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

INM_LIMITE_MAXIMO. Es lo máximo que cubre el seguro del valor del inmueble. Se tomo como el 100%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

INM_DEDUCIBLE. Lo que cobra el seguro en caso de responder por el valor del inmueble. Casi siempre es del 2% pero aquí se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2.

INM_COASEGURO. Cuando otra aseguradora comparte la responsabilidad. En este caso se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2.

CONT_VALOR_ASEGURABLE. Valor de los contenidos (maquinaria, muebles, lámparas, mercancía y bienes que estén dentro de la casa pero no forman parte de la casa.). Aunque los cristales no se consideran en contenidos en este trabajo cuando los había se incluyeron en este campo

CONT_PORCENTAJE_RETENCION. Para todos los casos se considero 100%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONT_LIMITE_MAXIMO. Lo máximo que cubre el seguro del valor de los contenidos.- Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONT_DEDUCIBLE. Lo que cobra el seguro en caso de responder por el valor de los contenidos. Casi siempre es del 2% pero aquí se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONT_COASEGURO. Cuando otra aseguradora comparte la responsabilidad en cuanto a pérdida de contenidos. En este caso se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONSEC_VALOR_ASEGURABLE. Cuando cae una construcción se puede dar gastos como el retiro de escombros que no representan el costo de reparar el daño pero si es un gasto producido por ese daño. Estas son las pérdidas consecuenciales y en este campo se escriben el valor de las mismas

CONSEC_PORCENTAJE_RETENCION. Para todos los casos se considero 100%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONSEC_LIMITE_MAXIMO. El máximo valor que cubre la póliza. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONSEC_DEDUCIBLE. Lo que cobra el seguro en caso de responder por el valor de los contenidos. Casi siempre es del 2% pero aquí se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CONSEC_COASEGURO. Cuando otra aseguradora comparte la responsabilidad. En este caso se tomo como 0%. Puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

CLAVE_ESTADO. Todos los estados tiene una clave de acuerdo a un catalogo propio del programa.

ZONA_SISMICA. Debe ponerse de de acuerdo a los criterios de la AMIS. En el caso del DF y Edo de México se pone la zona sísmica de acuerdo a la clasificación y distribución que marca el reglamento de construcción del DF Hay un catálogo donde a cada código postal corresponde una zona sísmica

NUM_PISOS. No puede ser inferior a uno

ES_INDUSTRIAL. Debe usarse 1 si es industrial, 2 si no es industrial

CLAVE_MUNICIPIO. El sistema trae un catalogo donde a cada municipio corresponde una clave

CODIGO_POSTAL. Para la ubicación se debe contar con el código postal o coordenadas de longitud y latitud. De acuerdo a la ubicación se puede poner la zona sísmica de acuerdo al código postal Pues existe una base de datos donde se relaciona la ubicación con la zona sísmica

LONGITUD. En ninguno de los datos encontrados se tuvo longitud ni latitud, pero en algunos casos pudo determinarse consultando Google Earth.

LATITUD. En ninguno de los datos encontrados se tuvo longitud ni latitud, pero en algunos casos pudo determinarse consultando Google Earth

DI_SUELO. Tipo de suelo. Se uso el valor cero para todos los casos, puesto que no se contaba con este dato. Si el valor es cero el mismo sistema asigna un valor de acuerdo al código postal

EDI_FECHA_CONSTRUCCION. Fecha de construcción del edificio. Puesto que no se conoce se uso el cero y, puesto que es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

EDI_USO. Uso del edificio se usan las siguientes claves:

Tabla A-1 claves de uso de edificios

1	Almacén	9	Depósito de Sustancias Inflamables	17	Hotel	25	Servicios de Emergencia
2	Banco	10	Depósito de Sustancias Tóxicas	18	Industria	26	Terminal de Transporte
3	Biblioteca	11	Escuela	19	Laboratorio	27	Tienda de Departamentos
4	Central de Comunicaciones	12	Estacionamiento	20	Librería	28	Vivienda
5	Central Eléctrica	13	Fábrica	21	Museo	29	Otro
6	Centro Comercial	14	Funeraria	22	Oficina Gubernamental		
7	Comercio	15	Hangar	23	Oficina Privada		
8	Depósito de Sustancias Explosivas	16	Hospital	24	Restaurante		

EST_COLUMNAS. Se usan los valores 1 para columnas de concreto armado, 2 para columnas de acero, 3 para cuando no se tienen columnas. Se entiende que las estructuras con muros de carga no tienen columnas.

EST_TRABES. se reconocen trabes coladas en sitio con el valor 1, trabes, prefabricadas con el valor 2 y sin través con el valor 3

EST_MUROS. Si se tienen muros de concreto el valor es 1 y si se tienen muros de mampostería u otro tipo el valor es 2

EST_CUBIERTA. 1 para cubierta ligera y 2 para cubierta pesada. La cubierta ligera son láminas traslucidas, de asbesto o de acero, y la pesada son elementos de concreto, ya sea con capas de compresión, losacero o losas

EST_CLAROS. 1 para claros cortos, 2 para claros medianos

EST_MUROS_PRE. 1 para cuando hay muros prefabricados, 21 para cuando no los hay. Como no hubo caso con muros prefabricados y, por lo tanto, es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

EST_CONTRAVENTEO. 1 si hay contraventeos, 2 si no lo hay. No hubo casos con contraventeo y por lo tanto es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2.

OTR_COLUMNAS_CORTAS. Se refiere a la existencia de columnas adosadas por elementos arquitectónicos que reducen su altura que pueden hacerla fallar por el efecto de columnas cortas. Se usa 1 si hay columna cortas y 2 si no las hay. No hubo casos con columnas cortas y por lo tanto es el mismo valor en todos los registros y por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

OTR_SOBREPESO. 1 si la estructura se encuentra soportando cargas para las que no ha sido diseñada, 2 si no es así. No se encontraron casos donde se pueda comprobar el sobrepeso por lo que el valor es el mismo en todos los registros. Este campo no parecerá en la tabla 2

OTR_GOLPETEO. Si existe posibilidad de golpeteo se usa 1.- posibilidad de golpeteo con edificios de menor altura; 2 Con edificios de igual o de mayor altura; 3 Con edificios de menor y mayor altura; 4 no hay posibilidad de golpeteo

OTR_ESQUINA. 1 si se trata de edificios en esquina 2 si no se trata de edificios en esquina.

OTR_IRRE_ELEVACION. Se trata de cuando la estructura presenta irregularidad en los pisos pudiendo producir diferencias de comportamiento o rigidez entre los pisos de la estructura 1 para cuando haya nula irregularidad, 2 para cuando hay poca irregularidad 3. para cuando hay mucha irregularidad. No hubo manera de decir que había irregularidad en las construcciones por lo que se tomo 1 para todos los registros. Por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

OTR_IRRE_PLANTA. Se trata de cuando la estructura presenta características en la planta que pueden producir excentricidad entre el centro de rigidez y el centro de gravedad. Se refiere a una distribución asimétrica de los elementos resistentes (columnas, muros, contraventeos, etc.). Se usa 1 para cuando haya nula irregularidad, 2 para cuando hay poca irregularidad 3. para cuando hay mucha irregularidad. No hubo manera de decir que había irregularidad en las

construcciones por lo que se tomo 1 para todos los registros. Por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

OTR_HUNDIMIENTOS. Si tiene hundimientos diferenciales es 1, si no los tiene el valor es de 2. No hubo manera de decir que había hundimientos en las construcciones por lo que se tomo 2 para todos los registros. Por razones de espacio este campo no aparecerá en la tabla 2

OTR_DA_PREVIOS. De haber sido dañado en el pasado se usa 1 para inmuebles sin daños previos, 2 para inmuebles con daños previos. En las fichas de registro no se mencionaba si habían daños previos por lo que se supuso no había. Por razones de espacio no se pone este campo en la tabla 2

OTR_DA_REPARADO. 1 si el daño ha sido reparado 2 si no es así, si no hubo daño previo se puede poner 2. Por razones de espacio no se pone este campo en la tabla 2 pero se tomo el valor 2 para todos los registros.

OTR_REFORZADA. Se considera reforzada si ha sido mejorada su capacidad sismo resistente. 1 si ha sido reforzada 2 si no lo ha sido se usa 0 cuando no sufrió daños previos. Por razones de espacio no se pone este campo en la tabla 2 pero se tomo el valor 2 para todos los registros

OTR_FECHA_PRIMA_EMITIDA. Fecha de reforzamiento, si no ha sido reforzada se pone 0. Para todos los registros se uso 0. Por razones de espacio no viene en la tabla 2

COLUMNA_EXTRA_1. Se puede poner cualquier comentario. No se incluye en la tabla 2

COLUMNA_EXTRA_2 Se puede poner cualquier comentario. No se incluye en la tabla 2

2.-Lista de consideraciones que se hicieron en la captura de datos de GNP y ATLAS sobre daños ocasionados por sismos

Cuando se obtuvieron estos datos se copiaron de archivos que tenían las aseguradoras sobre cada caso. Con frecuencia el valuator explicaba, en sus descripciones de daños, de manera muy somera el tipo de daños que la estructura había sufrido. Para evitar confusiones se ha copiado casi textualmente las descripciones encontradas. Otro punto importante es que rara vez se tenían referencias del sistema estructural. Cuando los archivos con los que se contaron tuvieron fotografías se podía poner las características de la estructura, basándose en la imagen pero cuando las fotografías no eran suficientes para determinar el tipo estructural se usaron suposiciones que se cree es lo más común en estos edificios. Estas suposiciones quedaron indicadas con los valores entre paréntesis que son los valores para indicarlas y quedaron capturados en el correspondiente campo. Si se sabía por el registro escrito, que a dicho campo correspondía a otra cosa a la supuesta se puso el correspondiente valor.

- Para los estilos de las columnas. En los casos donde se tenían datos de que habían columnas pero no decían de que era se supuso que eran de concreto (1) y en donde no se tenían datos se puso que no había columnas (3)
- Igualmente con las trabes: Se puso que no había trabes cuando no se contaba con datos contrarios. Esto es porque muchas de las construcciones aseguradas eran casas de uno o dos pisos y, en las regiones donde se dieron estos casos esas casas suelen tener losas de concreto (3)
- Se asumió que los muros no eran de concreto (2)
- Que las cubiertas eran pesadas (2)
- Que no habían muros prefabricados (2)
- Que no había contraventeos (2)

- Ni columnas cortas (2)
- No había sobrepeso (2)
- Ni golpeteo (4)
- Que el edificio no estaba en esquina(2)
- No hubo irregularidad en elevación (1)
- Ni en planta (1)
- No hubo hundimientos diferenciales (1)
- Ni daños previos(2)
- La estructura no fue reparada (2)
- Tampoco fué reforzada (2) y, por lo tanto en otra fecha de reparación el valor fue cero.
- La prima que se tomo fue cero al no contarse con el valor de la misma ni ser de interés para este trabajo.
- Se puso cero en las dos columnas libres del sistema.

Debe tomarse en cuenta que muchos valores de inmuebles representan en realidad el valor del inmueble, contenido y consecuenciales, pues, con frecuencia se manejaba una sola cifra en el reporte escrito sin especificar cuánto era de cada uno. Cuando esto se presentó, por practicidad, se puso la cifra total en el inmueble.

Para que el sistema pudiera correr se carecían de datos propios del seguro o de la estructura, estos fueron llenados con valores que no necesariamente son ciertos. En caso de contarse con información más adelante se deben corregir estos valores.

- Debido a que el sistema no acepta que los valores e inmueble, contenido o consecuenciales sea cero en todos los casos en que no se contaba con dichos valores se uso el valor de 1
- Para correr el sistema se necesitaba forzosamente un valor de monto de retención, en todos los casos dicho monto fue del 100% para valor de inmuebles, valor de contenidos y pérdidas consecuenciales.
- Así mismo el monto del deducible y el coaseguro se tomo como cero para todos los valores de inmuebles, contenidos y pérdidas consecuenciales.
- Cuando no se contaba con el valor de latitud, longitud ni código postal el valor de estos campos se tomo como cero.
- Así mismo el sistema pide el tipo de suelo y la fecha de construcción, puesto que no se tenía para ninguna construcción estos valores fueron cero
- El uso del edificio casi siempre venía en los registros, sin embargo a veces no se encontró y se uso como valor el 0

Puesto que el fin de tomar estos datos y correrlo era obtener una comparación y clasificar los daños se han agregado columnas a las bases de datos que, aunque no entraron en el sistema nos son de utilidad estas columnas fueron.

EDIF_MONTO_RECLAM. Lo que los clientes reclamaban como perdidas a la aseguradora por daños a los edificios

CONT_MONTO_RECLAM. Mismo caso que el anterior pero sobre los contenidos

CONSEC_MONTO_RECLAM. Mismo caso que el anterior pero sobre las pérdidas consecuenciales

EDIF_MONTO_AJUST. El monto de la pérdida ajustada entre el cliente y el ajustador de seguros. Para efectos del análisis se tomo en cuenta este valor como el verdadero y las comparaciones de porcentaje de pérdida se hicieron con este valor

CONT_MONTO_AJUST. Mismo caso que el anterior pero sobre los contenidos

CONSEC_MONTO_AJUST. Mismo caso que el anterior pero sobre las pérdidas consecuenciales

DIRECCIÓN. La dirección del inmueble.- se incluyo porque en algunos casos se asigno coordenadas o código postal en base a este campo.

COMENTARIOS Donde se dice que datos se sacaron del análisis y porque. Así como aclaraciones u observaciones que deben tomarse en cuenta

DAÑOS ESTRUCTURALES Que es la copia de lo que se reporto en los papeles.

PORCENTAJE DE PÉRDIDA. Es la relación (valor del inmueble)/ (monto ajustado de la pérdida del inmueble) expresada en porcentaje

NIVEL DE DAÑO FEMA. Nivel de daño de acuerdo al criterio FEMA

NIVEL DE DAÑO PROPUESTO. Nivel de daño de acuerdo a los criterios propuestos en el capítulo 4

FACTOR DE COLAPSO.- De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 4.2 de la tesis se le ha asignado un factor de colapso.

PÉRDIDA ESPERADA. La pérdida en dinero que estima el sistema RSMex

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRAJES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA	
Sismo de Mexicali 2010																														
20,451,837	1	1	1	0	2	C	1	2	2	21,290	23	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0			-10 televisores -un conmutador - Fracturas en durock en fachada - cristales de 60X40 cm					
20,450,300	2	3,200,000	48,000	0	2	C	1	2	2	21,380	7	3	3	2	2	1	21,223	0	0	21,223	0	0			Daño a estructuras de local comercial y mercancía - reparación de equipo de refrigeración	1%	1		12,765	
20,452,660	3	2,900,000	58,000	0	2	C	2	2	2	21,000	23	3	3	2	2	1	15,000	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos	-Caída de plafones 2X4 " -daños en acabados de edificio entre juntas de muro y ventanas -fisuras en muros divisorios			1	59,215	
20,508,941	4	1,017,500	508,750	0	2	C	1	2	2	21,386	28	3	3	2	1	1	13,089	13,089	6,059	0	0	0		no alcanzaba el deducible(no viene el ajustado)	-Líneas de gas de la cocina y calentador de agua -caída de contenidos, espejos, una televisión, y artículos decorativos			2	4,059	
20,496,154	5	300,000	10,000	0	2	C	1	2	2	21,395	28	3	3	2	2	1	6,182	7,792	0	1,323	0	0			- Rotura de cristales -Grietas en paredes y techos -caída de plafones - 2 televisiones	0%	1	1	1,197	
20,449,963	6	1	1	0	2	C	1	2	2	21,100	7	3	3	2	1	1	85,000	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto asegurado)	Caída de plafones a la plaza			2		
20,457,792	7	3,000,000	1	0	2	C	1	2	2	21,399	7	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto reclamado)	Daño en muros de block y caída de mercancía			2		
20,459,236	8	40,000	730,000	0	2	C	1	2	2	21,100	7	3	3	2	2	1	30,000	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto asegurado edificio)	Daño en plafones y paredes de mampostería por tensión diagonal			1	160	
20,459,541	9	540,000	270,000	34,000	2	C	2	2	2	21,255	28	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto reclamado)	Sin comentarios			3		
20,454,849	10	1	410,000	13,000	2	C	1	2	2	21,320	24	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto reclamado)	Rotura de dos cristales -ventana Cuarteaduras en acabado de la construcción			1	102,096	
20,818,670	11	5,000,000	300,000	300,000	2	C	2	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	97,029	0	0	97,029	0	0			Daños en muros, fisuras y grietas.			2	71,203	
20,493,573	12	17,850,000	1	0	2	C	1	2	2	21,376	7	3	3	2	1	1	28,000	0	0	280,000	0	0			Daños a estructura de edificio, caída de plafón, grietas y desprendimiento.	2%	1	2		
20,465,100	13	955,000	75,000	0	2	C	2	2	2	21,100	7	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos (no viene monto reclamado)	Rotura de cristales por sismo, caída de botellas, falso plafón, maquina de hielo, computadora y televisión			2		
20,572,699	14	3,121,500	1,180,000	0	2	C	1	2	2	21,000	7	3	3	2	2	1	0	230,000	0	0	0	0		sin cobertura por terremotos	Daños en mercancía - cayeron muebles de exhibición y mamparas - jarrones y cuadros de decoración			2		
20,453,767	15	3,986,000	1,564,500	312,900	2	C	2	2	2	21,100	28	3	3	2	2	1	79,920	31,690	79,920	31,690	0	0			Daños en contenidos, cuarteaduras y grietas.	1%	1	1	81,391	
20,484,481	16	1,000,000	500,000	100,000	2	C	2	2	2	21,354	28	3	3	2	2	1	14,500	8,400	14,500	8,400	14,500	8,400			Daños por fisuras en acabados y barda perimetral.	1%	1	1	20,419	
20,484,424	17	1,112,000	556,000	112,200	2	C	2	2	2	21,720	28	3	3	2	2	1	0	0	0	15,000	0	0			Daños por fisuras en acabados.	1%	1	1	22,706	
20,492,138	18	1	1,000,000	0	2	C	2	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	0	9,000	0	9,000	0	0			Daños en contenidos.			1		
20,491,775	19	6,539,200	725,000	0	2	C	2	2	2	21,000	11	3	3	2	2	1	0	0	0	80,000	0	0			Fisuras en fachadas, muros, contenidos.	1%	1	1	133,525	
20,518,676	20	800,000	1	0	2	C	1	2	2	0	28	3	3	2	2	1	0	0	0	4,000	0	0	cerritos # 2537 col ampliación villa colonial	En ficha no hay no de pisos, Código postal ni qué tipo de estructura hoja 8 y 9 de 11	Fisuras en muros	1%	1	1	3,191	
20,521,068	21	600,000	1	0	2	C	1	2	2	0	28	3	3	2	2	1	0	0	0	24,000	0	0	Quinta Montecarlo #2958 fraccionamiento Balboa	En ficha no hay no de pisos, Código postal ni qué tipo de estructura hoja 8 y 9 de 11	Fisuras en acabados interiores, de muros, aplonado de yeso y pintura - Fisuras en emboquillado de ventanas - Fisuras en muro perimetral	4%	1	1	2,393	

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRADES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_RECLAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
20,515,482	22	17,850,000	12,008,000	0	2	C	1	2	2	0	11	3	3	2	2	1	0	0	0	73,670	32,500	0	Av. Tezozomoc #400 colonia anunciación	En ficha no hay No de pisos, Código postal ni qué tipo de estructura hoja 8 y 9 de 11	-Rotura de plafones -fisura en piso de loseta vinilica -grietas en juntas de construcción -Grietas en muros de tabla roca - Grietas en recubrimiento de fachada posterior del módulo de la entrada - pintura de muros - Rotura de computadora HE -Rotura de 3 TV de 20"		1	1	71,203
20,474,029	23	500,000	250,000	0	2	C	1	2	2	21,399	28	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	Graciela # 676 colonia Residencias Imperiales	En ficha no hay No de pisos, Código postal ni qué tipo de estructura hoja 8 y 9 de 11	Sin comentarios			3	
20,511,051	24	1,155,000	385,000	0	2	C	1	2	2	0	28	3	3	2	2	1	115,955	0	0	0	9,935	0		-Daños por fisuras en acabados interiores de yeso y pintura - caída de televisor Sony de 29"				4,607	
20,480,737	25	6,250,000	937,500	0	2	C	1	2	2	21,000		3	3	2	1	1	0	0	0	0	112,500	0		-Desprendimiento de plafones y ductos de aire acondicionado - Daños a suspensión de falso plafón - fisuras superficiales en muros					
20,455,325	26	1	1,250,000	0	2	C	1	1	2	21,394	1	2	1	2	1	3	0	45,523	0	0	19,566	0	la póliza no cubre edificio	-Daños en equipo de computo , daño en edificio, como son plafones, lámparas y acabados en muro - Computadora Dell , monitor marca persianas - Transformados de computadora					
20,462,750	27	300,000	150,000	0	2	C	1	2	2	0	28	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0		En ficha no hay no de pisos, Código postal ni qué tipo de estructura hoja 8 y 9 de 11 costos menores al deducible sin cobertura por terremotos, no tiene monto ajustado	-cuarteaduras en los acabados de la construcción cuyo costo es menor a l deducible				
20,462,917	28	1	600,000	0	2	C	2	2	2	21,370	1	3	3	2	2	1	0	140,000	0	0	0	0			-Cuarteaduras en acabados - Daños en mercancías				
20,449,948	29	310,000	522,000	0	2	C	1	2	2	21,395	7	3	3	2	2	1	0	29,549,364	0	0	0	0			-Caída de barda perimetral - Caída de mercancía - Interrupción de la energía eléctrica por 24 horas pérdida de los productos que necesitaban refrigeración				
20,452,595	30	1,500,000	750,000	150,000	2	C	1	2	2	21,395	28	3	3	2	2	1	0	17,866	0	8,300	0	0			-Caída de dos televisores LG de 32" y Samsung de 27 " -El monto es menor al deducible		1%	1	5,983
20,454,674	31	400,000	200,000	0	2	C	1	2	2	21,395	28	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	no alcanza deducible (no trae montos reclamados ni ajustados)	-Tubería de un calentador y Televisión de				1	
20,511,895	32	210,000	1	21,000	2	C	2	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	210,000	0	0	22,865	0	0			Daños en muros	11%	2	1	4,288
20,470,563	33	1,550,000	775,000	155,000	2	C	2	2	2	21,100	28	3	3	2	2	1	70,792	0	0	47,796	0	0			Daños en muros y pisos.	3%	1	1	31,650
20,894,788	34	1,889,467	1	0	2	C	2	2	2	21,290	28	3	3	2	2	1	80,000	0	0	71,204	0	0			Daños en muros, cristales, calentador.	4%	1	1	38,581
20,702,353	35	650,000	280,000	40,000	2	C	1	2	2	21,255	28	3	3	2	2	1	89,624	0	0	44,267	0	0	no alcanzaba deducible de contenidos(no trae montos reclamados ni ajustados de contenidos)	No alcanzaba deducible de contenidos(no trae montos reclamados ni ajustados de contenidos)		7%	1	1	2,593
20,472,973	36	750,000	375,000	75,240	2	C	1	2	2	21,330	28	3	3	2	2	1	52,626	0	0	43,695	0	0			Daños con fisuras en acabados, desprendimientos del plafón y en muros.	6%	1	1	2,992
20,471,496	37	682,000	341,000	68,200	2	C	2	2	2	21,180	28	3	3	2	2	1	120,000	0	0	30,305	0	0			Daños por contenidos y muros de carga.	4%	1	1	13,926
20,515,532	38	800,000	400,000	80,000	2	C	2	2	2	21,220	28	3	3	2	2	1	42,969	0	0	49,969	0	0			Daños estructurales, columnas, muros y acabados	6%	1	1	16,335
20,590,337	39	500,000	1,000,000	30,000	2	C	1	2	2	21,700	7	3	3	2	1	1	0	50,345	0	38,155	0	0			Daños por contenidos y acabados.	8%	1	3	1,994
20,455,903	40	1,500,000	200,000	0	2	C	1	2	2	21,200	28	3	3	2	2	1	68,836	0	0	45,997	0	0			-Daños en barda perimetral estancia, cocina, sala y recamara principal	3%	1	1	5,983
20,697,215	41	1,000,000	1,000,000	0	2	C	1	2	2	0		3	3	2	2	1	70,470	0	0	61,379	0	0	AV. CALATRAVA # 44 FRACCIONAMIENTO SEVILLA	En ficha no hay No de pisos, Código postal 4 de 6	-Muro de ladrillo - Muro de carga y yeso -Muro de baño, recamara, sala, cocina, escalera y fachada	6%	1	1	3,989
20,991,006	42	210,000	94,500	0	2	C	2	2	2	21,390		3	3	2	2	1	120,000	0	0	52,730	0	0			Cuarteadura en muros y pisos	25%	2	2	4,288
20,463,733	43	564,772	225,909	0	2	C	1	2	2	21,030	28	3	3	2	2	1	37,504	0	0	37,504	0	0			Daños en muros, puertas y azulejos de toda la casa - Daño en TV Emerson de	7%	1	3	2,253

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDI_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRABES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIE_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIE_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
20466,991	44	1,000,000	500,000	0	2	C	1	2	2	21,290	28	3	3	2	2	1	51,987	0	0	42,030	0	0	RIO CULIACÁN #901 COL. INDUSTRIAL	No de Registro incompleto	32", repisa, mesa de comedor -Cuarteaduras en muros y columnas - Daño en mesa-comedor -Daños en piso y azulejo d baño y sala, barda, grietas en paredes -Daño en TV Toshiba 27", Daño en fuente de jardín Daño en mueble de baño Cuarteaduras en muros, columnas y pisos -Daño en azulejo de baño - daño en techo	4%	1	2	3,989
204,632	45	750,000	400,000	0	2	C	1	2	2	21,240	28	3	3	2	2	1	47,107	0	0	41,280	0	0				6%	1	2	2,992
20457,177	46	463,290	185,316	0	2	C	1	2	2	21,280	28	3	3	2	2	1	34,002	0	0	30,188	0	0				7%	1	1	1,848
20,738,407	47	210,000	94,500	0	2	C	1	2	2	21,280	28	3	3	2	2	1	91,641	0	0	91,641	0	0				44%	3	1	838
20477,824	48	2,200,000	1	0	2	C	2	2	2	0	23	3	3	2	2	1	111,193	0	0	97,979	0	0				4%	1	3	44,922
20471,272	49	3,700,000	1,850,000	370,000	2	C	1	2	2	21,100	28	3	3	2	2	1	98,986	0	22,036	19,989	0	21,801				1%	1	2	14,759
20460,333	50	1,200,000	120,000	44,000	2	C	1	2	2	21,397	28	3	3	2	2	1	86,743	0	0	60,564	0	0				5%	1	1	4,787
20990,040	51	1,650,000	1	150,000	2	C	1	2	2	21,010	11	3	3	2	2	1	139,299	0	0	71,041	0	0				4%	1	2	6,582
20,448,676	52	1,650,000	1	150,000	2	C	1	2	2	0	7	3	3	2	2	1	70,000	0	0	0	0	0					2	6,582	
20491,411	53	945,000	472,500	18,900	2	C	2	2	2	21,379	28	3	3	2	1	1	5,450	5,723	2,210	0	0	2,210							19,296
20463,683	54	1,000,000	180,000	115,000	2	C	2	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0							
20631,602	55	4,000	0	0	2	C	1	2	2	21,000	7	3	3	2	2	1	0	5,056	0	4,000	0	0							
20482,378	56	1,870	1	0	2	C	1	1	2	21,210	13	3	3	2	1	3	37,000	0	0	37,000	0	0							
20475,174	57	550,000	275,000	55,000	2	C	1	2	2	21,353	28	3	3	2	2	1	16,961	0	3,263	16,961	0	3,263				3%	1		2,194
20,848,362	58	1,200,000	300,000	220,000	2	C	2	2	2	21,290	28	3	3	2	2	1	0	21,680	0	0	21,180	0							
20,516,209	59	800,000	400,000	176,000	2	C	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	30,899	0	5,115	20,969	0	4,412				3%	1		16,335
20,488,987	60	609,000	243,600	133,398	2	C	1	2	2	21,398	28	3	3	2	2	1	33,632	0	4,896	31,016	0	4,896				5%	1	1	2,429
20471,553	61	500,000	250,000	110,000	2	C	2	2	2	21,297	28	3	3	2	2	1	60,234	7,878	0	20,950	0	4,320				4%	1	2	10,210
20447,744	62	1	45,000	4,500	2	C	1	2	2	21,259	7	1	1	2	2	1	0	0	10,461	0	10,461	0							
20503,736	63	300,000	150,000	66,000	2	C	1	2	2	21,399	28	3	3	1	2	1	23,310	0	0	16,144	0	0				5%	1	1	5,172
20,600,847	64	1,500,000	1	0	2	C	1	2	2	21,386	28	2	3	1	1	1	47,890	0	0	47,890	0	0				3%	1	2	205,740
20,985,917	65	3,099,500	1,549,750	681,890	2	C	2	2	2	21,270	28	3	3	2	2	1	120,920	0	0	120,983	0	0				4%	1	2	63,289
20,910,006	66	765,000	382,500	168,300	2	C	2	2	2	21,259	28	3	3	2	2	1	75,561	0	0	68,891	0	0				9%	1	2	15,621
20,717,567	67	1,200,000	1	0	2	C	2	2	2	21,298	28	3	3	2	2	1	176,862	0	0	169,217	0	0				14%	2	3	24,503
20447,637	68	1,000,000	250,000	130,000	2	C	2	2	2	21,254	28	3	3	2	2	1	57,620	15,706	6,250	49,853	12,891	7,040				5%	1	2	20,419
20,778,965	69	1,000,000	500,000	220,000	2	C	2	2	2	21,250	28	3	3	2	2	1	19,922	0	3,002	19,922	0	3,002				2%	1	1	20,419
20491,254	70	700,000	350,000	154,000	2	C	2	2	2	0	28	3	3	1	2	1	23,773	0	0	19,469	0	4,304				3%	1	1	36,397
20450,045	71	8,750,000	1	0	2	C	1	2	2	21,259	24	3	3	2	2	1	250,000	0	0	187,500	0	0				2%	1	1	34,904
20563,193	72	343,875	1	0	2	C	1	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	32,850	0	0	28,650	0	0				8%	1	1	1,372
20,651,568	73	400,000	30,000	40,000	2	C	1	2	2	21,290	28	3	3	2	2	1	27,967	0	0	20,576	0	6,180				5%	1	1	1,596
20,819,280	74	520,000	260,000	114,400	2	C	2	2	2	21,230	28	3	3	2	2	1	16,286	0	0	14,606	0	0				3%	1	2	10,618
20449,633	75	1,000,000	100,000	800	2	C	2	2	2	21,100	24	3	3	2	2	1	8,000	161,110	0	0	16,110	0							

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDU_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRABES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA	
20,474,953	76	1	250,000	18,750	2	C	2	2	2	21,280	28	3	3	2	2	1	0	6,515	0	0	0	0		hubo más daños pero solo se cubrieron los cristales	se rompieron cristales					
20,462,164	77	1,000,000	200,000	220,000	2	C	2	2	2	21,397	28	3	3	2	2	1	31,594	0	0	0	25,439	0		Daños en aplanados, agrietamientos en muros.				20,419		
20,442,885	78	1,900,000	950,000	190,000	2	C	2	2	2	21,260	28	3	3	2	2	1	90,580	0	0	21,024	600	11,700		Daños en pared de sala, fractura 45 de 45 grados en pared de cocina, sala, baño. -Destrozo de azulejo -descuadre de marcos de puertas -Pérdida de figuras de porcelana, una lámpara de sala, botellas con bebidas, cristales y televisor -		1%	1		38,796	
20,472,510	79	650,000	325,000	65,000	2	C	2	2	2	21,254	28	3	3	2	2	1	92,914	0	0	92,199	0	0		no especifica cuanto es de contenidos y cuanto de edificio	Daños en palanco de muros, pintura en muros y plafones, manchas en piso de loseta de cerámica -Mojadura de alfombra, closets, cocina integral, mueble de baño de madera -Grieta en dala de concreto -Derrumbe de muro de block -Grieta y Desprendimiento de muro de block - Fisuras en plafón exterior - Fisuras en muros de acceso -Rotura de instalación hidráulica		14%	2	2	13,272
20,505,046	80	1,875,000	5,083,750	0	2	C	1	2	2	21,200	1	3	3	2	1	1	146,587	0	0	132,060	0	0				7%	1	1	7,479	
20,452,207	81	5,542,000	5,480,000	0	2	C	1	2	2	21,360	1	3	3	2	2	1	258,158	0	0	218,264	0	0				4%	1	2	22,107	
20,495,032	82	333,000	100,000	20,000	2	C	2	2	2	21,335	28	3	3	2	2	1	14,300	0	0	13,527	0	0				4%	1	1	6,800	
20,470,258	83	19,875,000	45,775,000	31,250	2	C	1	1	2	0	13	3	3	2	1	3	7,676	0	0	6,650	0	0		no especifica cuanto es de contenidos y cuanto de edificio, sin C.P.	Daños en cristales del edificio - Daños en barda		0%	1	1	
20,461,240	84	270,000	135,000	0	2	C	1	2	2	21,340	28	3	3	2	2	1	4,600	0	0	4,600	0	0				2%	1	1	1,077	
20,480,026	85	752,000	376,000	75,200	2	C	1	2	2	21,270	28	3	3	2	2	1	5,349	0	0	5,349	0	0				1%	1	1	3,000	
20,483,137	86	1	250,000	50,000	2	C	2	2	2	21,377	28	3	3	2	2	1	0	2,440	0	0	2,198	0			Sin comentarios					
20,481,891	87	850,000	400,000	40,000	2	C	1	2	2	21,020	28	3	3	2	2	1	30,454	0	0	30,454	0	0				4%	1		3,391	
20,467,353	88	2,000,000	300,000	50,000	2	C	2	2	2	21,225	28	3	3	2	2	1	0	55,054	0	0	55,054	0			-Daño en televisor de 29", abanicó torre, DVD -Grieta en piso de concreto, y muro perimetral, fachada			1	2	
20,600,672	89	400,000	200,000	40,000	2	C	1	2	2	21,395	28	3	3	2	2	1	12,707	0	0	12,707	0	0		Daño en muros interiores y exteriores - remoción de escombros		3%	1	1	1,596	
20,491,007	90	800,000	400,000	80,000	2	C	2	2	2	21,379	28	3	3	2	2	1	30,546	0	0	24,000	0	0		-Grietas en muros exteriores e interiores -Daños en columna de planta alta - Daños en escalera, caída de azulejos -extractor de microondas, caída		3%	1	1	16,335	
20,551,032	91	1	150,000	10,000	2	C	1	2	2	21,230	7	3	3	2	2	1	0	2,500	0	0	2,500	0			CORRESPONDEN A CRISTALES	-Daños en cristales			2	
20,944,294	92	210,000	94,500	21,000	2	C	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	7,000	0	0	6,448	0	1,200		SIN CÓDIGO POSTAL	Daños en muro de planta alta	3%	1	1	4,288	
20,858,791	93	688,170	275,268	68,817	2	C	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	22,765	0	0	22,769	0					3%	1	1	14,052	
20,811,170	94	400,000	200,000	40,000	2	C	2	2	2	21,307	28	3	3	2	2	1	14,775	0	0	13,032	0	616		Daños en muros -Remoción de escombros		3%	1	1	8,168	
20,976,164	95	121,339	1	0	2	C	2	2	2	21,280	28	3	3	2	2	1	121,339	0	0	92,101	0	0		Casa habitación daños en muros, castillos trabes, y acabados		76%	4	2	2,478	
20,523,882	96	46,376	1	0	2	C	3	2	2	21,038	28	3	3	2	2	1	94,000	0	0	46,800	0	0		Fisuras a la altura del cerramiento y en varias áreas del muro (muros de block y concreto)				3	1,917	
20,571,253	97	480,000	1	0	2	C	2	2	2	21,230	28	3	3	2	2	1	169,987	0	57,252	98,760	0	32,209				21%	2	3	9,801	
20,832,531	98	452,000	45,200	0	2	C	1	1	2	21,720	28	1	2	1	2	1	100,000	0	0	41,470	0	9,927		Desprendimientos de loseta, baños y pisos.		9%	1	3	116,259	
20,565,073	99	1,500,000	750,000	180,000	2	C	2	2	2	21,225	28	3	3	2	2	3	0	53,889	0	0	30,731	0			Daños por contenidos.			1		
20,890,091	100	300,000	60,000	30,000	26	C	1	1	56	83,447	28	3	3	1	2	1	27,000	0	0	1,650	0	0		Grietas en muros perimetrales, desprendimiento de acabados.		1%	1		6,648	

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDIF_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRAJES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
20,463,105	101	1,000,000	500,000	100,000	2	C	2	2	2	21,260	28	3	3	2	2	3	70,824	0	0	30,585	0	7,482		No trae MONTOS ASEGURADOS DE CONT. Y PERDIDAS CONSEJO.	Grietas grandes en muros, daños en castillos y acabados.	3%	1	1	20,419
20,462,024	102	400,000	200,000	40,000	2	C	1	2	2	21,395	28	3	3	2	2	1	32,185	0	0	30,100	0	0		Daños en bardas perimetrales y contenidos.	8%	1	2	1,596	
20,452,413	103	950,000	475,000	95,000	2	C	2	2	2	21,254	28	3	3	2	2	1	46,476	0	0	26,024	0	0		Daño en contenidos.	3%	1	1	19,398	
20,470,662	104	3,750,000	1	750,000	2	C	1	2	2	0	22	3	3	2	2	1	39,709	0	0	35,774	0	0		Grietas y daños en plafones, muros y acabados.	1%	1	1	14,959	
20,444,188	105	6,875,000	3,437,500	0	2	C	2	2	2	21,254	28	3	3	2	2	1	152,737	80,852	0	152,737	80,852	0		Daños en tejas de barro en techo, grietas de muro, frontal en área de entrada, daños en calentador de agua, y grietas de barda, Muebles rayados, daño en 3 televisores, 2 cuadros, cristalería y artículos decorativos	2%	1	1	140,381	
20,552,816	106	650,000	204,000	40,800	2	C	1	2	2	21,181	28	3	3	2	2	1	100,440	3,400	76,805	0	26,500		Daño en acabados.	12%	2	1	2,593		
20,469,342	107	850,000	425,000	85,000	2	C	2	2	2	21,240	3	3	3	2	2	1	75,000	14,000	48,978	12,050	11,715		Daños en columnas de carga, desprendimiento de acabados.	6%	1	1	17,356		
20,480,620	108	400,000	200,000	40,000	2	C	2	2	2	21,330	28	3	3	2	2	1	58,758	0	0	53,575	0	3,397		Grietas en muros y acabados.	13%	2	3	8,168	
20,563,862	109	210,000	1	21,000	2	C	1	2	2	21,000	28	3	3	2	2	1	40,756	0	4,960	40,757	0	4,960		Daños en su estructura, cuarteaduras y desprendimiento de acabados.	19%	2	2	838	
20,478,004	110	1,500,000	750,000	150,000	2	C	1	2	2	21,000	3	3	3	2	1	1	121,043	0	0	89,794	0	16,495		Daños en muro perimetral, acabados.	6%	1	2	5,983	
20,653,713	111	500,000	1	0	2	C	1	2	2	21,396	28	3	3	2	2	1	14,163	0	0	14,163	0	0		Grietas severas en las bardas posteriores y frontal de la casa, se requiere refuerzo en algunas secciones.	3%	1	1	1,994	
20,467,874	112	134,946	1,874,250	0	2	C	1	1	2	21,394	13	3	3	2	1	3	0	8,055	0	0	8,055	0		Daños mínimos, plafones y grietas en muros.			2		
20,551,396	113	580,000	290,000	58,000	2	C	1	2	2	21,230	28	3	3	2	2	1	8,000	0	2,200	8,000	0	2,200		Daños en cuatro columnas de concreto de 3 metros de alto	1%	1	1	2,314	
20,492,062	114	1,386,000	346,000	150,000	2	C	1	2	2	21,100	28	3	3	1	1	1	32,476	0	0	28,496	0	3,980		Parte de la casa del vecino se desprendió calendo y dañando el techo de la casa asegurada.	2%	1	3	23,895	
20,536,660	115	580,000	280,000	58,000	2	C	1	2	2	21,330	28	3	3	2	2	1	15,600	0	1,850	15,600	0	1,650		Daños en bardas perimetrales, loseta y acabados.	3%	1	1	2,314	
20,448,858	116	7,000,000	12,000,000	0	2	C	1	2	2	21,100	6	3	3	2	2	1	100,000	150,000	0	0	0	0		el deducible es mayor, no trae montos ajustados	Daños en estructura y contenidos			1	27,923
20,779,039	117	250,000	1	25,000	2	C	1	2	2	21,260	28	3	3	2	2	1	27,753	0	2,985	19,879	0	2,364		Daño en barda por inclinación y desplome, grietas en muros.	8%	1	1	997	
20,475,547	118	300,000	100,000	30,000	2	C	1	2	2	21,100	28	3	3	2	2	1	21,167	0	0	13,731	0	3,552		Flexión y grietas en muros perimetrales del predio, fisuras en inmueble, pintura y desprendimiento de acabados.	5%	1	3	1,197	
20,902,912	119	1,100,000	550,000	110,000	2	C	1	2	2	21,370	28	3	3	2	2	1	34,938	0	0	349,338	0	0		Fisuras en paredes y en pintura.	32%	3	3	4,388	
20,638,383	120	400,000	200,000	40,000	2	C	1	2	2	21,307	28	3	3	2	2	1	32,881	0	0	16,560	0	1,388		Daño al desplomarse barda sin castillos	4%	1	3	1,596	
21,067,798	121	1,200,000	300,000	100,000	2	C	2	2	2	21,290	28	3	3	2	2	1	27,058	0	0	27,058	0	0		Cuarteaduras en muros, y daño por contenidos.	2%	1	3	24,503	
20,444,485	122	500,000	120,000	60,000	2	C	1	2	2	21,000	28	3	3	1	1	1	12,894	9,200	0	11,616	8,680	0		Daño en contenidos.	2%	1	1	8,620	
20,449,997	123	1	46,500	1,395	2	C	1	2	2	21,000	6	3	3	2	1	1	0	46,500	0	0	5,615	0		lo ajustado corresponde a cristales, el monto de contenidos no rebasa deducibles	-Daños en cristales del edificio de 2.2X 1.3, 2 maniques, acrílicos de exhibición y muros de tabla roca			1	
20,833,901	124	800,400	400,200	80,000	2	C	2	2	2	21,720	28	3	3	2	2	1	80,000	0	0	31,045	0	1,738		Daño en muros, cristales.	4%	1	1	16,343	
20,452,181	125	700,000	350,000	0	2	C	2	2	2	21,040	28	3	3	2	2	1	8,500	14,907	0	0	14,908	0		la perdida en edificio no rebasa deducible, no trae monto ajustado de edificio	La perdida en edificio no rebasa deducible, no trae monto ajustado de edificio			1	14,293

11-Enero 1997

1	1	114,269	57,134	0	9	H2	1	2	18	0	28	3	3	2	2	1				7,270	6,400		Oyamel No 19 edificio 22 departamento 8 col. Fraccionamiento de Itzacalco	Fisuras en muros y desprendimiento de de acabados del plafón de yeso afectando el comedor y una lámpara de cristal	6%		1	1	
---	---	---------	--------	---	---	----	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	--	--	--	-------	-------	--	---	--	----	--	---	---	--

15- Junio 1999

35-373924	1	5,063,781	145,984	0	15	b	2	2	104	0	28	3	3	2	2	1	514,000			226,276			Ex hacienda de Zavaleta, Pueblo de San Juan	No trae código Postal y por lo tanto checar la zona sísmica+	Daño en muros, grietas - Desprendimiento de tejas en techo - Daño en capilla	4%	1	1	46
-----------	---	-----------	---------	---	----	---	---	---	-----	---	----	---	---	---	---	---	---------	--	--	---------	--	--	---	--	--	----	---	---	----

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRABES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
15-309925	2	1,367,685	2,527,842	0	21	b	2	1	115	0	9	2	2	2	1	3	159,509			59,048			Atacoloya, Tlalmaleo Edo de México, C. Independencia No 5202 col. Independencia Puebla, Puebla 3 poniente No 103 col. Centro . Tecamachalco, Puebla	sin Código postal	-Ruptura de contravientos --Tipo de suelo I, Cs=0.24 -cimiento losa de concreto	4%	1	2	4,034
365603-35	3	200,000,000	0	0	21	b	2	2	154	0	22	1	1	2	2	2	152,782			46,886			Guillermo Prieto No 10 col. Centro , Acatlán de Osorio, Puebla	sin Código postal	En muros se presentaron grietas diagonales.	1	2	389,179	
365603-35	4	200,000,000	0	0	21	b	1	2	3	0	22	1	1	2	2	2	69,962			56,766			Planta Resirene S.A. de C.V. carretera Puebla Tlaxcala	sin Código postal	Daño en conexiones así como el perímetro de la junta constructiva. En muros se presentaron grietas diagonales.	1	3	402,831	
Q788520003	5	2,514,165	0	0	29	b	1	1	41	0	23	3	3	2	2	1	433,350			111,269			Xicotzingo, St. Toribio, Tlaxcala	oficinas principales	Daño en muros y fisuras en trabes y techos	4%	1	2	2,151
Q788520003	6	529,100	0	0	29	b	1	1	41	0	29	3	3	2	2	1	118,583			30,448			Planta Resirene S.A. de C.V. carretera Puebla Tlaxcala	Mismo complejo que el anterior, edificio de De enfermería, archivo y gimnasio	Daño en muros y fisuras en trabes y techos	6%	1	2	453
286,164	7	1,910,520	764,208	0	21	b	1	2	120	0	28	3	3	2	2	1	105,963			86,579	14,619		Col. Laureles No 13 Col. Santa Teresita, Cholula , Puebla Av. Tlahuac No 4631 col Cerro de La estrella del Iztapalapa DF		Daños en Muros así como en contenidos, televisión, lámparas, floreros, reloj antiguo	5%	1	1	11
3929-23	8	4,284,000	0	0	9	hl	1	1	20	0	1	2	2	2	1	3	505,000			218,668			Fuente de la Diana No 365 Col. Lomas de Tecamachalco Huixquilucan estado de México		Daño en muros , Trabes y columnas	5%	1	2	1,872
23-442991	9	1,614,080	0	0	15		2	2	38	3,900	28	2	2	2	1	3	73,412			68,354			Colima No 143, col. Roma depto. 102 Cuauhtémoc, México DF Calle 30 No 1503, col. Fraccionamiento Nuevo Córdoba Veracruz	El código postal corresponde a la delegación Benito Juárez, debe ser verificado también para confirmar la zona sísmica	Grietas en muros de salón, comedor, estancia de cubo, escaleras, recamaras, desprendimiento de material de jardín y fachadas	4%	1	1	0
255711-30	10	177,949	0	0	9	g	10	2	12	6,700	28	3	3	2	2	1	38,369			38,369			Av. Azcapotzalco No 213 col. Clavería	No trae código Postal y por lo tanto checar la zona sísmica	Daños en muros de sala comedor, recamara, baño, pasillos, cocina y cuarto de servicio	22%	2	3	34
255712-30	11	391,219	0	0	30		3	2	45	0	28	3	3	2	2	1	52,650			37,650			Carretera Federal México. Veracruz 166.5. Huamantla, Tlaxcala	No trae código Postal y por lo tanto checar la zona sísmica	Grietas y cuarteaduras en muros, pisos y azotea	10%	1	2	0
17-361661	12	836,062	0	0	9	f	1	2	3	0	28	3	3	2	2	1	147,624			50,813			El valor del seguro estaba en dólares, se uso un paridad de 9.52 pesos por dólar, valor de inmueble < deducible y no aplica el de consecuenciales: no hay ajustado de consecuenciales	Fisuras en techo de recamaras (techo de enladrillado)	6%	1	2	2	
360,531	13	112,685,612	0	4,760,000	29	b	1	1	14	0	13	3	3	2	1	2	75,295	1,167,633		75,295			Calzada de Tlalpan No 1171 Col. Portales	No hay código postal por lo que no se determina la zona sísmica	Fisuras, así como la producción de diversas áreas de la planta resultaron dañadas por la falta de suministro de energía eléctrica , así como elementos eléctricos (contenidos)	0%	1	1	48,441
25574-30	14	440,393	0	0	9		1	2		0	28	3	3	2	2	2	65,449			10,382			Ámsterdam 119 depto. 201 col. Hipódromo de las Américas del.	No hay código postal por lo que no se determina la zona sísmica	Daños en los muros de recamaras, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, área de lavado	2%	1	1	0
34-280850	15	582,400	0	0	9	g	1	2	12	6,100	28	3	3	2	2	2	96,746			82,267					Cuarteaduras , fracturas de; aplanados, fisuras en azulejos de baños, ruptura de cristal y daños a aplanados, en áreas comunes, como escaleras y cubos de	14%	2	2	2

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRABES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_RECLAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
419341-18	16	600,000	0	0	20	c	1	2	39	69,000	28	3	3	2	2	2	1,555,557			58,118			Cuauhtémoc, México DF Orquídeas esq. Gardenias Frac. Jardines del sur Huajuapam de León, Oaxaca		elevator				
384348-23	17	640,000	0	0	15		1	2	60	0	28	3	3	2	2	2	78,493			69,385			Bosques de Hungria No 26 col. Bosques de Aragón, Netzahuacóyotl, EDO de México	No hay código postal por lo que no se determina la zona sísmica	La barda perimetral sufrió fisuras, fracturas, y pandeo. Los muros y recubrimientos de la cas sufrieron grietas y fisuras.	10%	1	3	61
424251-35	18	50,000,000	0	0	21	b	2	2	115	0	22	3	3	2	2	2	142,606			112,427			17 Poniente y 18 Sur, Puebla, Puebla	Sin Código postal	Fracturas en la losa del piso del patio en una barda perimetral y del mosaico instalado en la pared del baño	11%	2	1	0
424251-35	19	200,000	100,000	0	21	b	1	2	115	0	16	3	3	2	2	2	600,000	200,000		112,427			Antiguo camino a Guadalupe, Hidalgo, No 11350, Puebla, Puebla	Sin Código postal	Fisuras verticales angulares y horizontales en el edificio. Desprendimiento de aplanados en muros y techos	0%	1	1	3,232
18-397215	20	336,000	0	0	9	g	1	2	5	0	13	3	3	1	2	2	101,458			77,868			Geranio No 280 col. Sta. María Insurgentes Benito Juárez México DF	sin Código postal	Grietas en acabados, separación de muros de tabla roca, desprendimiento de mosaico en pisos y paredes	23%	2	3	11
424251-35	21		200,000	100,000	21	b	1	2	115	0	22	3	3	1	2	2	111,707			103,903			Los Poniente esq. Sonora, Puebla, Puebla	sin Código postal	Una pared de aproximadamente 100m2 del 2o nivel se agrieto y el muro se curvó. Los pilares no tienen daño pero deben revisarse al realizar las reparaciones.	52%	3	3	18

5-Julio 1998

ATLS 070623E0006	1	1,560,000	0	0	17	b	2	2	22		28	3	3	2	2	1	160,000			135,040			No trae dirección	Sin código Postal, sin cobertura por ser una construcción antigua la que se derrumbó	Se derrumbaron 5 arcos de una fachada de construcción antigua		1	4	
------------------	---	-----------	---	---	----	---	---	---	----	--	----	---	---	---	---	---	---------	--	--	---------	--	--	-------------------	--	---	--	---	---	--

15-oct-1998

ATLS 070623E0010	1	937,500	0	0	9	f	2	2	3	0	28	3	3	2	2	1	91,261			21,226			Av. De las granjas No 474 col San Sebastián delegación Azaapatzalco México D.F.	Sin código Postal	Daños en muros y techos, así como posible hundimiento de uno de los pisos - antigüedad del edificio mayor a 50 años -Daños posiblemente debido a asentamientos normales del terreno y a falta de mantenimiento	2%	1	2	
------------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	--------	--	--	--------	--	--	---	-------------------	--	----	---	---	--

30-Sept 1999

ATLS 070625E0028	1	0		25,420			21	b	4	115	23	3	3	2	2	1				7,862			11 sur No 2104	Sin código Postal	Rotura de cristales de 6 mm en diferentes pisos			1	0		
ATLS 070623E0015	2	0		78,799,244			9	g	2	12	6,500	23	3	3	2	2	1		161,000			157,780			Paseo de la Reforma No 255 C.P. 06500 del. Cuauhtémoc México DF		Ruptura de 45 cristales			1	

21-Julio-2000

ATLS070623E0011	1	580,000	0	0	9	g	2	2	9	4,450	28	3	3	2	2	1	67,440			15,663			Cerro del horno No 97 Col. Pedregal de San Francisco del Colocan México DF		Fisuras en muros	3%	1	1	
ATLS070623E0012	2	2,000,000	0	0	17	b	2	2			28	3	3	2	2	1	42,279			33,823			Carretera Tepozitlan Calle San Juan S/N Morelos	No trae Código Postal, ni municipio	Se afecto una terraza, Es una estructura mixta con bases de concreto, el techo de dicha terraza sufrió un desplazamiento importante	2%	1	2	

9-Agosto-2000

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDF_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRAJES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_RECLAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
ATLS070623E0014	1	58,745,521	0	0	9	g	2	12	12	6,500	23	3	3	2	2	1		142,500			142,500	0	Paseo de la Reforma No 255 C.P. 06500 del. Cuauhtémoc México DF	No dice el número de pisos	Daño a elevador UTIS 1	0%	1	1	
ATLS07062E0029	2	250,000	0	0	12		13	2			28	1	1	2	2	1	258,251				40,971		Fernando Siliceo s/n fraccionamiento Casa actual Acapulco, Guerrero	parece poco dinero para todo el inmueble, probablemente sea póliza por departamento	Fisuras en muro de alberca	0%	1	1	

Colima 21-enero-2003

1	1	418,174	209,087	0	6	d	1	2	2	2,800	28	3	3	2	2	1							Javier Villar rutia No 94 Col. Fraccionamiento de Vista Hermosa	No se especifica en ficha		6%	1			
2	2	1,446,233	723,116					1		0	1	3	3	2	2	1	124,679		0	124,679	215,003		Sin código postal	Fisuras en muros y arcos de ventanas, fisuras en recubrimientos de azulejo y vitropisos. Fisuras en firmes de concreto del exterior, daños en tragaluz, en bodega daño del techo tipo Vallarta que colapso parcialmente (vigas de madera, firme de concreto y portón de aluminio)		9%	1	1		
3	3	114,250	57,125	0	6	d	2	2	2	28,025	28	3	3	2	2	1				1,300	57,125	0	Privada Huertas del sol No 320 Col. Huertas del sol	Caida de televisión y láminas de asbesto		1%	1	2		
4	4	456,702	228,350	0	6	d	2	2	9	0	28	3	3	2	2	1				62,215	14,325	0	República No 151 Col. San Francisco Javier	Fisuras en muros, bardas y daño a techo de teja de barro , Daño a copas de cristal lámparas de mesa, cuadro de paisaje, Televisión y utensilios de cocina		14%	2	2		
5	5	768,435	384,218	0	14		3	2	120	0	28	3	3	2	2	1				43,705	7,850	0	Jesús de Rojas No 4004 Col. Unidad 5 de Febrero	No hay zona sísmica porque no trae código postal	Daños severos de grietas en muros, techo y piso de duela de madera y exteriores de muros y techo a consecuencia de asentamientos, algunos contenidos se destruyeron por su caída (escultura de yeso y jarrones)		6%	1	2	
6	6	79,847	39,924	0	6	d	2	2	2	28,017	28	3	3	2	2	1				12,426	4,155	0	Av. Javier Villar rutia No 91 col. Jardines Vista Hermosa	Daño en un muro de planta baja y terraza de la recamara principal		16%	2	2		
883,398	7	741,138	218,234	0	6	d	3	2	2	0	28	3	3	2	2	1	213,518	29,989	0	100,546	25,699	0	Juan Rulfo No 509 Col. Jardines Vista Hermosa	Daños en muros y contenido Fisuras en muros - contenidos (tele y jarrones)		14%	2	2		
_0845973	8	920,000	0	0	14		1	2	87	0	28	3	3	2	1	1	140,838			104,530		0	Cabaña No 21 Fraccionamiento Rancho viejo Tápala Jalisco Calle 6 No 49, Fraccionamiento	Daños en la construcción material del inmueble		11%	2			
08852282-1	9	96,184	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	13,688			12,497			Gaviotas Manzanillo, Colima Calle 6 No 4, Fraccionamiento	Grietas en muros, techos y pisos		13%	2	3		
08852282-2	10	96,184	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	12,677			11,560			Gaviotas Manzanillo, Colima	Grietas en muros, techos y pisos		12%	2	3		
08852282-3	11	94,046	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	11,543			10,539			Guacamayas No 53, Fraccionamiento	Grietas en muros, techos y pisos		11%	2	3		
08852282-4	12	69,952	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	12,936			11,786			Gaviotas Manzanillo,	Grietas en muros, techos y pisos		17%	2	3		

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDIF_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRABES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
08852282-5	13	94,046	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	11,894			10,539			Colima Guacamaya No 71, Fraccionamiento Gaviotas Manzanillo, Colima	Sin código postal	Grietas en muros, techos y pisos	11%	2	3	
08852282-6	14	94,046	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	19,770			17,650			Guacamaya No 73, Fraccionamiento Gaviotas Manzanillo, Colima	Sin código postal	Grietas en muros, techos y pisos	19%	2	3	
08852282-7	15	125,039	0	0	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	18,231			16,625			Golondrinas No 34, Fraccionamiento Gaviotas Manzanillo, Colima	Sin código postal	Grietas en muros, techos y pisos	13%	2	3	
935,700	16	361,648	52,800	0	6	d	1	2	4	0	16	3	3	2	2	1	147,746			96,715	12,447		Delante de la entrada del pueblo, Localidad La SIDRA, Coquimatlan, Colima	Sin código postal	Daños en muros, desprendimiento de aplandado -se afecto el tinaco de almacenamiento de gas - Daño en instalación hidráulica	27%	2	3	
964,971	17	2,108,599	0	421,720	6	d	2	2	2	0	23	3	3	2	2	1	134,362	41,833	104,881	104,881	36,376		Boulevard Camino Real No 140 col. Centro Colima, Colima	Sin código postal	Daños en muros y cristales	5%	1	2	
855,426	18	28,100,000	300,000	0	16		1	1	109	0	13	3	3	2	2	1		81,711		81,711			Paseo General Lázaro Cárdenas Col. La Joyita	Sin código postal	Daños en cajas de refrescos y agua - reparación de ract -daño en drive INN de 4 mts X5 mts de alto	0%	1	1	
972,648	19	4,171,923	0	0	6	d	1	1	9	0	13	3	3	2	1	1	52,615			43,441			Hidalgo No 701 col. Centro, Tecomán, Colima	La suma asegurada era 385575.13 dos se tomo con un cambio de 10.82	Daños en muros y acabados , rotura de envases de cristales	1%	1	1	
884,418	20	280,172	140,086	56,034	6	d	2	2	7	0	7	3	3	2	2	1	57,205			5,630	39,919		Elías Zamora Verduzco No 14 Col. Valle de las Garzas, Manzanillo Colima	Sin código postal	Daños en estructuras, caída de medicinas y productos de consumo humano	2%	1	1	
21	21	100,000,000	0	0	6	d	2	1	9	0	4	3	3	2	2	2	149,975			78,178	9,434		En la estación Tecomán Km I-564+466.00	Sin código postal	Daño de edificio columnas agrietadas en su base, columnas y castillos colapsados		1	3	
858,438	22	100,000,000	0	0	6	d	1	1	2	0	4	1	1	2	2	1	224,467			100,116	11,460		Estación de Madrid Km I-547+955.00	Sin código postal	Daños en muros, castillos y columnas, daños en uniones de trabes		1	3	
858,438	23	183,388,180	597,264	0	6	d	1	1	9	0	9	3	3	2	2	1	89,073	1,437		77,323			Carretera a Tecomán y Cerro de Ortega Km2	Sin código postal	Presencia de grietas en el inmueble tales como techado y muros Daño en monitor de 15"		1	3	
935,730	24	3,187,500	1,012,424	318,750	6	d	1	2	2	0	16	3	3	2	2	1	149,256			129,433	0	19,822	General Núñez esq. Con San Fernando Jurisdicción 1 Colima, Colima	Sin código postal	Se encuentra un área con muros de concreto y aplandado especial donde se aplicaba radiaciones. Daños en castillos, muros, acabados y juntas constructivas	4%	1	1	
841,785	25	618,395	247,358	77,299	15		1	2	24	0	28	3	3	2	2	1	105,655			105,655			Bosques de Bohemia 11 No 6 Col. Bosques del Lago, Cautelan Estado de México	Sin código postal.: no se cuenta con zona sísmica	Daños en muros, daños en acabados	17%	2	2	
884,418	26	234,000	0	0	6	d	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	104,936			89,855	1,195		Valerio Trujano No 1 Col. Centro, Colima, Colima	Sin código postal	Daños en muros	38%	3	3	
877,881	27	480,000	0	100,000	14		3	2	121	0	28	3	3	2	2	1	224,824		57,453	163,143	23,748		Fraccionamiento del Rincón	Sin código postal	Severos daños por cuarteaduras de muros, techos.	34%	3	3	
979,674	28	430,675	0	0	9		1	2	28	0	28	3	3	2	2	1	49,195			49,195			Nevado No 69 interior 103 col. Portales	Sin código postal.: sin zona sísmica	Daño en muros, aplandado y azulejo del baños	11%	2	2	
885228-4	29	122,760	0	15,550	6	d	1	2	7	0	28	3	3	2	2	1	45,550			14,272			Fraccionamiento Villa del mar Orquídea No 45 y	Sin código postal	Grietas en muros y techos, piso botado	12%	2	3	

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRAJES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
943,502	30	742,000	53,000	0	18	b	3	2	41	0	28	3	3	2	2	1	63,072			45,172	14,900		No 78 Manzanillo, Colima. Paseo de los cocoteros No 49, Nuevo Vallarta, Nayarit Silvestre Revueltas No 36 Col. Santa Bárbara Colima, Colima Lázaro Cárdenas esq. General Felipe Angeles Coquimatlan, Colima Paseo San Arturo Lote 97 manzana 141 Fraccionamiento Valle Real Zapopan Jalisco Calzada Gobernador y Curiel No 2578, Guadalajara Jalisco	Sin código Postal, Valor total=386960.53 Valor terreno= 85750	Daños en cuarto de máquinas, casa de servicios de alberca y área de alberca	6%	1	1	
884,418	31	130,000	0	30,121	6	d	1	2	2	0	28	3	3	2	2	1	65,214			30,830		3,440	Sin código Postal	Daños en interiores, principalmente en muros	24%	2	3		
935,700	32	343,700	0	0	6	d	1	2	4	0	16	3	3	2	2	1	48,297			44,128			Sin código Postal	Daños en muros, desprendimiento de azulejo de baño y cocina, caída de tajas, caída de barda perimetral.	13%	2	3		
977,582	33	1,600,000	0	0	14		1	2	120	0	28	3	3	2	2	1	223,925			36,324		35,450	Sin código postal: no se cuenta con zona sísmica	Daños en pisos y escaleras, ladrillos de azotea, enjarres de bóveda, y pintura en general	2%	1	1		
910,559	34	981,818	0	98,182	14		2	1	42	0	10	3	3	2	2	1	89,989			47,663		11,274	Sin código postal: no se cuenta con zona sísmica	Daños por fisuras en varios de los muros	5%	1	1		
884,418	35	520,000	0	52,000	6	d	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	59,623			42,153		8,369	Sin CP. Vto.=1,880,392.35 Terreno=1,035,000 no traía valor asegurado de pérdidas consecuenciales, se tomo como 10% del inmueble	Daños en muros interiores con fisuras	8%	1	2		
878,617	36	1,080,000	0	0	6	d	3	2	2	0	28	3	3	2	2	1	165,080			75,020			Sin código Postal	Cuarteaduras y fisuras de los muros de las habitaciones, baños, cocina y comedor así como daños en el tapiz de las paredes	7%	1	2		
884,418	37	225,000	0	22,500	6	d	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	72,122			43,030		13,041	Sin código postal	Daños considerables en muros interiores los cuales presentan fisuras	19%	2	3		
888,418	38	390,000	0	195,000	6	d	2	2	2	0	28	3	3	2	2	1	70,669	4,154		60,126		4,514	Sin CP. Vtot=1,236,012.5 Vterr=363550	Daños considerables en muros interiores por fisuras, escaleras y tejas. Televisión y discman caídos por el sismo	15%	2	2		
935,700	39	504,000	0	0	6	d	1	2	2	0	16	3	3	2	2	1	89,128			65,890			Sin código postal	Daños en acabados de azulejo y cintilla que se desprenden de muros y pisos, el plafón se desniveló severamente y perdió placas , todos los acrílicos de lámparas se desprendieron	13%	2	2		
877,413	40	3,000,000	0	0	6	d	2	2	10	0	1	3	3	2	1	1	119,120	27,190		119,120			Sin C.P. Vconstr=4,555,272	Colapsaron bardas del inmueble y se presentaron fisuras y grietas	4%	1	3		
946,401	41	1,000,000	0	0	14	d	2	2	15	0	6	3	3	2	1	3	111,472			77,830			Sin CP. el inmueble debe ser demolido, el valor asegurado del inmueble es muy pequeño, checar si es el verdadero Vconstr=453972.42	Considerables daños en muros interiores y con varias fisuras. - Daños a equipo de proyección	8%	1	2		
884,418	42	65,000	0	0	6	d	1	2	2	0	28	3	3	2	1	1	1,200,000			873,000			Sin C.P. el valor es por vivienda asumimos 1 piso	La casa tuvo daños de grietas en muros y columnas, el techo se desprendió. El inmueble debe ser demolido					
885,228	43	500,000	0	0	6	d	1	2	10	0	28	3	3	2	2	1	83,398			75,465			Sin C.P. el valor es por vivienda asumimos 1 piso	Grietas en muros, techos y pisos	15%	2	2		
908,666	44	0	97,380	0			1	1		0	13	3	3	2	2	1	0	97,380			75,465	72,836		Sin CP., dirección, estado o municipio.	Ocasiono que la maquinaria de prueba de resistencia a compresión de los				

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRADES	EST_MUROS	EST_CURBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_REC_LAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA	
ATLS05011SE008	45	4,644,878	0	0	6	d	1	2	9	28,100	6	3	3	2	2	1	511,187	108,042		260,887	72,938		C. Medellín No 336, C.P. 28100 Col. Centro, Tecmán Colima	Todas las sumas estaban en dólares, se tomo como cambio 10.82, no hay El valor asegurado de inmueble incluye contenidos y consecuenciales. Pero no dice cuanto corresponde a cada uno El valor asegurado de inmueble incluye contenidos y consecuenciales. Pero no dice cuanto corresponde a cada uno	cilindros de concreto cayera el piso resultando dañados. Ruptura de paredes de la sucursal de 2273 de Tecmán -- se desmoronaron partes de los muros --Se estrellaron 2 cristales de 7X3 mts -Daños en cancelería, instalaciones eléctricas, y aire acondicionado - 26 equipos electrónicos y electrodomésticos de los anaqueles se dañaron	6%	1	3		
ATLS050115E009	46	5,845,180	0	0	6	d	1	1	2	28,000	6	2	2	2	1	3	177,577	30,423		173,016	30,423		Nigromante No 29 col. Centro Colima, Colima	Se desprendió la viga del edificio de las instalaciones -- Se cayó parte de muro sobre el plafón y, a su vez, sobre la mercancía		3%	1	3		
ATLS070625E0018	47	0	250,555	0	6	d	1	2	7	28,200	28	3	3	2	2	1	192,046			20,046	20,679		Boulevard Costera Miguel del la Madrid Km 100 Villa Cancún No 114, Manzanillo, Colima	No trae monto asegurado pero si deducible de inmuebles, se asumió el deducible es el 2%	Sin comentarios					
ATLS 070625E002	48	0	1,125,336	0	6	d	1	2	2	28,000	6	3	3	2	2	1		37,763			10,950		Hidalgo No 67 col centro, Colima, Colima	No trae monto asegurado pero si deducible de contenidos, se asumió el deducible es el 2%	Sin comentarios					
ATLS 070625E0024	49	924,000	0	0	14	d	2	2	25		28	3	3	2	2	1	391,188			196,115			C. Armada No 147 Col. Pueblo Nuevo, Barra de Navidad FILOMENO Medina No 89 Bajos y Bodega AN col. Centro Colima, Colima	Sin código postal	Daños en el aplanado y recubrimiento de baños Fractura de castillos de eje central Se cayeron de los anaqueles diversas mercancías en latas las cuales se golpearon y mercancía a granel (nueces, pastas, etc. que se encontraban en frascos de cristal que se estrellaron Se cayeron de los anaqueles diversas mercancías en latas las cuales se golpearon y mercancía a granel (nueces, pastas, etc. que se encontraban en frascos de cristal que se estrellaron	21%	2	3		
ATLS070623E0021	50	0	165,000	0	6	d	1	2	2	28,000	7	3	3	2	2	1	0	15,436			13,940		General Núñez Mo 493-ab bodega A.B y C Col. Centro Colima, Colima	Se cayeron de los anaqueles diversas mercancías en latas las cuales se golpearon y mercancía a granel (nueces, pastas, etc. que se encontraban en frascos de cristal que se estrellaron Se cayeron de los anaqueles diversas mercancías en latas las cuales se golpearon y mercancía a granel (nueces, pastas, etc. que se encontraban en frascos de cristal que se estrellaron						
ATLS 070623E0022	51	0	315,000	0	6	d	2	1	2	28,000	1	3	3	2	2	1		19,949			18,567		Av. Juárez No 20 Local 5 Villa de Álvarez, Colima	Se cayeron de los anaqueles diversas mercancías en latas las cuales se golpearon y mercancía a granel (nueces, pastas, etc. que se encontraban en frascos de cristal que se estrellaron						
ATLS 070623E0023	52	0	165,000	0	6	d	2	2	10	28,910	7	3	3	2	2	1		3,717			3,646		Soto y Gama No 60 col. Centro Colima, Colima	Los montos en inmueble incluyen contenidos y consecuenciales, no vienen desglosados	El muro colindante se derrumbo y daño diversas mercancías (esq. De sonido, salas, recamaras, libreros, colchones, etc.)		4%	1	1	
ATLS 070623E0022	53	3,281,223	0	0	6	d	2	2	2	28,000	6	3	3	2	1	3	318,279			121,708			Prol. Aurelia Ramírez No 1341 col. La virgencita Francisco Zarco No 637 col Lomas de curconv C.P. 28010 Colima, Colima	Fisuras en bardas perimetrales		14%	2	2		
ATLS 070623E0025	54	253,253	0	0	6	d	2	2	2	28,047	7	3	3	2	2	3	35,780			35,108			Sierra Chalchihuite 215 Lomas de Chapultepec del. Miguel Hidalgo Rubén Darío No 123 Col. Polanco delegación Miguel Hidalgo México	Daños en muros por fisuras y agrietamiento, puerta lateral de aluminio, cisterna con fisuras que derramaron agua		5%	1	1		
ATLS 070623E0025	55	575,575	0	0	6	d	3	2	2		7	3	3	2	2	3	44,025			29,928		Sin código Postal	Fisuras en el muro que divide la sala de juntas y la dirección general		0%	1	1			
ATLS 070623E0025	56	15,243,830	0	0	17	b	2	1	7		13	3	3	2	2	3	860			860			Sin código Postal	El eje principal de la maquina del elevador se sobrecargó en la chumacera exterior provocando que se desalinara la base del motor		0%	1	1		
57	57	16,056,000	0	0	9		18	2			28	1	1	2	2	3	42,650			42,650			Sin C.P. ; no se sabe la zona sísmica ni el municipio	Pequeñas grietas en departamentos 5,6,11 y Pent-house		1%	1	1		
58	58	54,096,000	0	0	9	f	15	2	24	11,560	28	1	1	2	2	3	660,049			570,852										

NUM_POLIZA	NUM_REGISTRO	INM_VALOR_ASEGURABLE	CONT_VALOR_ASEGURABLE	CONSEC_VALOR_ASEGURABLE	CLAVE_ESTADO	ZONA_SISMICA	NUM_PISOS	ES_INDUSTRIAL	CLAVE_MUNICIPIO	CODIGO_POSTAL	EDL_USO	EST_COLUMNAS	EST_TRADES	EST_MUROS	EST_CUBIERTA	EST_CLAROS	EDIF_MONTO_RECLAMA	CONT_MONTO_RECLAMA	CONSEC_MONTO_RECLAMA	EDIF_MONTO_AJUST	CONT_MONTO_AJUST	CONSEC_MONTO_AJUST	DIRECCIÓN	COMENTARIOS	COMENTARIOS ESTRUCTURALES	PORCENTAJE DE PÉRDIDA	NIVEL DE DAÑO FEMA	NIVEL DE DAÑO PROPUESTO	PÉRDIDA ESPERADA
ATLS 040427E0006	59	790,027,450	0	0	9	g	2	24	6,500	23	1	1	2	2	3	277,705				277,705			D.F. Paseo de la Reforma No 255 C.P. 06500 del. Cuauhtémoc México DF	la suma del valor del inmueble estaban en dólares, se tomo como cambio 10.82, no dice número de pisos ni que estructura es	Daños en 2 elevadores E5165 y E5168 "oris". Las bases y el soporte de las grúas se encontraban dobladas, se rompieron los cables de acero des de los rieles y de la cabina	0%	1	1	
1-enero-2004																													
ATLS 070625E0001	1	336,900,000	0	0	12		7	2	78		28	1	1	2	2	1	2,500,000			2,500,000			Boulevard Ixtapa s/n 8-a Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero	Sin código Postal. El monto asegurado estaba en dólares, se uso equivalencia de 11.25 eran 4 torres	Diversos daños en 40 departamentos y áreas comunes como estacionamientos y jardines, principalmente grietas	1%	1	1	
16-Abril--2004																													
ATLS 070625E0002	1	38,696,048	0	0	12		16	2	78	1	28	1	1	2	2	1	42,950			29,289			Boulevard Ixtapa s/n 8-a Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero	Sin código Postal, Los montos estaban en dólares, se uso equivalencia de 11.26	60 m2 de losetas de mármol de piso del puente peatonal. Puede ser por acumulación de agua	0%	1	1	
7-October-2004																													
ATLS 070625E0003	1	2,827,392	0	0	14		2	2	120		28	3	3	2	2	1	391,188			196,115			Av. Del búfalo No 99 Interior 3 Villa Colibrí Bugambillas Zapopan, Jalisco	No trae Código Postal : no se sabe qué zona sísmica es		7%	1	1	