

UNIVERSIDAD AUTONONA DE MEXICO

PAQULTAD DE INGENIERIA

Dislomado HENTO CARROLLA DISLOMANTA DISLOMANTA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA CO

CAPUFE **JULIO 97** MEXICO, D.F.

## CONTENIDO STEMATICOS

Coordinador: Ing. Jesús R. Martin del Campo.

#### PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN

#### 1.- PRINCIPIOS BASICOS DEL MANTENIMIENTO.

- a) El panorama de la conservación
- b) ¿ Porqué aplicar mantenimiento
- c) Visión y objetivos del mantenimiento
- d) Los factores determinantes y su coordinación
- e) Los elementos fisicos y actividades del mantenimient
- f) Los prototipos de mantenimiento
- g.- Como aumentar la productividad en el mantenimiento

#### 2.- NORMATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

- a) Requisitos legales, aspectos técnicos y normativos
- b) Norma Oficial Mexicana, destinadas al suministro y uso de energia electrica
- c) Funciones de la calidad y su verificación

#### 3.- SELECCION Y APLICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

- a) Selección de conductores en baja y media tensión
- b) Distinción de canalizaciones y accesorios
- c) Puesta a tierra de equipos y sistemas electricos
- d) Redes electricas para fuerza y control
- e) Circuitos de alimentación para motores
- f) Proyectos e instalaciones para motores electricos
- g) Clasificación de motores eléctricos

#### Lunes

30 junio 97

Ing. J. Rodriguez

5 hrs

Lunes 30 junio 97

Ing. Manuel Estrada

3.5 hrs.

#### Martes y Miercoles

1 y 2 de Julio 97

Ing. Manuel Estrada

17.0 Hrs

#### Juev y Viernes

3 y 4 de julio 97

Ing. Manuel Estrada

14 hrs

#### HOJA No. 2

#### 4.- LOS BENEFICIOS DE LA SUPERVISION EFECTIVA.

- a) Influencia del factor humano en la calidad del mantenimiento.
- b) La efectividad definida en la planeación del trabajo cotidiano
- c) Importancia de los enfoques y sistemas del mantenimiento
- d) Analisis de programas, resultados, estadisticas y reportes.

#### 5.- LA FUNCION PREVENTIVA EN EQUIPOS ELECTRICOS

- a) Importancia de los diagnósticos de inspección
- b) Ciclo administrativo y técnico de la solicitud de trabajo
- c) El control coordinado del inventario de refacciones
- d) Cobertura y Planeación de la mano de obra
- e) Centralización administrativa de los contratistas
- f) Desarrollo de practicas

#### 6.-DESÄRROLLO Y OPERACION DE PROY. ELECTRICOS

- a) Selección y pruebas a plantas de emergencia
- b) Elementos y equipos de protección eléctrica
- c) Protección en los sistemas de alumbrado
- d) Protección contra descargas atmosferica
- f) Sistema de pararrayos y tierras
- g) Tipos y funcionamiento de subestaciones electricas
- h) Especificaciones electricas en ambientes especiales

#### 7.- ELECTRONICA APLICADA Y SU CONTROL

- a) Conceptos basicos
- b) Tipos y función de los instrumentos
- c) Control y operación de sistemas
- d) Analisis de casos practicos

#### e) CLAUSURA DEL CURSO

HORARIO: LUNES a VIERNES .- 9:00 A 14:00 CURSO

14:00 A 15:00 COMIDA

15:00 A 19:30 CURSO

#### Vienes, sabado

4 y 5 julio

Ing. J. Rodriguez

9 hrs

#### Lunes y martes

7 y 8 Julio 97

Ing. J. Rodriguez

13.5 hrs

8 Julio 97

Ing. Manuel Estrada

3.5 hrs.

#### Mier y Jueves

9 v 10 Julio 97

Ing.T. Trujillo

17.0 hrs.

#### **Viernes**

11 de julio 97

Ing, Manuel Estrada

8.5 hrs

SABADO: 9:00 A 14:00

## DIPLOMADO MANTENIMIENTO ELECTRICO

#### **OBJETIVO PRINCIPAL:**

Transmitir a los participantes los conocimientos y técnicas teorica-prácticas, para que puedan enfrentarse al campo de mantenimiento eléctrico, con una visión técnico administrativa paralela a los objetivos trazados en la institución.

#### BENEFICIOS ESPERADOS DEL CURSO:

Los asistentes relacionaran los conceptos basicos generales del mantenimiento electrico, además de intercambiar experiencias relacionadas con las actividades de su propio trabajo; estandárizando sistemas, procedimientos y criterios sobre el campo de mantenimiento existente.

#### CARACTERISTICAS DEL CURSO:

Se ilustrará una tematica de caracter teorica- practica, apoyada en casos reales manejados con dinámicas grupales, que permitan a los asistentes poder llevar dichas técnicas a la práctica, logrando un mejoramiento en la productividad de su área y lógicamente de la institución.

DIRIGIDO : A Superintendentes, Jefes, Supervisores y personal técnico

relacionado con la función del mantenimiento electrico.

DURACION: 90 hrs.

IMPARTIDO EN : El Palacio de Minería

LUGAR : México, D.F.

## FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

### DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Diplomado:

## MANTENIMIENTO ELECTRICO



## PRINCIPIOS BASICOS DEL MANTENIMIENTO

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES** 

30 de junio 97


INSTRUCTOR: M en C. JESUS R. M. del C.

MEXICO, D. F.

## 1.- PRINCIPIOS BASICOS DEL MANTENIMIENTO

En el panorama industrial, la mayoria de empresas han comprobado, que una de las áreas de mayor importancia y que ayuda a mejorar la productividad en la planta, es la función del mantenimiento; siempre y cuando este, sea realizado bajo el control con sistemas técnicos y administrativos efectivos.

Todos los modelos de mantenimiento, cuando son bien *planeados y coordinados*, producen grandes beneficios a las empresas. Pero cuando se descuidan estas actividades, se originarin muchas situaciones dificiles, que llevan a la baja productividad el departamento y como consecuencia lógica a la factoria en general. Por lo anterior expuesto, los altos directivos *no deben descuidar*, *ni menospreciar la función del mantenimiento*, al contrario, es necesario dar todo el apoyo a esta sección.



#### a.- Concepto de empresa:

El concepto de empresa significa:

\*\* LA ACCION DE EMPRENDER ALGO..

prestigio.

EMPRESA + PRIVADA + Busca la obtención de un beneficio económico,

expansión, mediante la satisfacción de

orden general y social.

necesidades de

PUBLICA Busca satisfacer las necesidades de caracter general o social, con la que se puede obtener o no beneficios economicos..

#### b.- Definición de empresa:

una unidad económico social, en la que el capital, el trabajo y la administración, se coordinan para lograr una producción o servicio, que responda al medio social en que se encuentra."

### c.- Clasificación de empresas:

Las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad o giro, en:

Actividad


a) INDUSTRIALES: Producir la materia prima


O

b) COMERCIALES: Distribuir los productos terminados

Giro


c) DE SERVICIO: Transportes, Educación, Oficinas,






#### 1.1.-EL PANORAMA DE LA CONSERVACION


El empresario tiene como finalidad natural obtener: *utilidades razonables* a cambio de sus *inversiones* y estas solamente se lograran, con la *venta de productos y/o servicios;* que genere la empresa. Existen otras formas para reducir y evitar los altos costos de mantenimiento, por ejemplo





## 1.2.- ¿ PORQUE APLICAR MANTENIMIENTO?

Para alcanzar resultados positivos en mantenimiento, es indispensable estructurar *sistemas* de *control*; mismós que deben ser coordinados con los demás departamentos de la planta, formando así, el conocido *trinomio de la productividad*.




En todo departamento de mantenimiento, existen cuatro factores de gran importancia, que se deben ser controlados, para coadyuvar a la buena administración del mismo; siendo estos:

1.- CANTIDAD 2.- CALIDAD 3.- TIEMPO 4.- COSTOS

Dependiendo de las necesidades de cada distrito, se determina la frecuencia y tipos de control para el mantenimiento, que generalmente se enfoca a las siguientes áreas de responsabilidad:

- 1.- La calidad en las actividades de mantenimiento.
- 2.- Existencias de refacciones y materiales de consumo.
- 3.- Costos y presupuestos de mantenimiento.
- 4.- Actividades del personal interno y externo.
- 5.- Seguridad en la empresa.
- 6.- Programas de mantenimiento preventivo.
- 7.- Control de personal contratista
- 8.- Estadísticas y controles de mano de obra.




Dice: Russell Ackoff: "La instrucción teórica, no sirve de mucho, si no va acompañada, por el ejemplo y la práctica".

De tal manera, que los encargados de mantenimiento están obligados a conocer los aspectos básicos del mismo en sus dos campos, que son: El aspecto técnico y el aspecto administrativo. Por lo tanto, en este curso se pretende definir, que: "Mantenimiento, no es usar los equipos y herramientas solamente"; sino, demostrar que es un campo de gran importancia, extenso y muy completo de la ingeniería, siendo necesario en todas las empresas.

De los conceptos mencionados, se desprenden: dos objetivos principales, que norman y califican la función del mantenimiento como un todo: Estableciendo congruencia, entre las

metas de los accionistas, las expectativas de los directivos y las necesidades de la empresa, se deduce que :



#### A.- OBJETIVO TECNICO:


Tiene la finalidad de conservar los elementos físicos de la empresa en condiciones SEGURAS, EFICIENTES Y DE CALIDAD, evitando paros imprevistos en equipos y servicios de la planta.

#### B.- OBJETIVO ECONOMICO:

Este objetivo trata de aprovechar los recursos humanos, financieros y materiales, para sostener lo más bajo posible, el costo de la conservación de los elementos físicos de la Planta


นั้นอะเดียวยา: และ (๑๒) เด่อะสดโร เกาะ (เกาะเกาะสกให้เกาะ สดงให้เกาะ เกาะได้ใ เวลากรอเรือ ในอะเรือ (ฮอเฮรโอกัสดา) เอาเสมอนโอกัสดา (ฮิเฮรโอกัสดา) เรือ (การคิดเกาะ เกาะสมอนโลกัสดา) (การคิดเกาะ สมอนโลกัสดา) เกาะสมอนโลกัสดา

## COSTO DE LA VIDA UTIL DE UN EQUIPO



## 1.4.- LOS FACTORES DETERMINANTES Y SU COORDINACION

Las experiencias vividas y registradas en el mantenimiento de diferentes firmas; han dejado como herencia; un conocimiento empírico, que marca los conceptos importantes, que influyen y determinan los éxitos o fracasos en esta sección; siendo juzgados estos, como: "Los factores determinantes del mantenimiento".



#### A.- LA PRODUCTIVIDAD

La Productividad, es un parámetro indicador utilizado en todas las empresas, para medir los indices y resultados obtenidos en sus areas productivas o de servicio.

"La relación que existe entre la cantidad producida y los recursos utilizados"

#### H. B. Maynard, define:


"Productividad es la cadencia o velocidad de producción de uno o varios trabajadores, por unidad de tiempo; corriéntemente comparada con una cadencia tipo, establecida o prevista".

#### Productividad de mantenimiento:

"Es el cociente obtenido, de la producción o servicio de la empresa, entre un factor seleccionado y generado en mantenimiento.".

#### **B.-** LOS RECURSOS.

Toda empresa, asegura sus metas y obtiene mejores resultados, cuando desarrolla dentro de un marco administrativo, los *recursos finacieros, materiales y humanos*; mismos que deben ser coordinados con sistemas efectivos en la empresa y con un enfoque hacia los objetivos originalmente planeados.



#### RECURSOS FINANCIEROS:

#### RECURSOS MATERIALES:

#### RECURSOS HUMANOS

Se conoce que la herramienta más dificil para trabajar en toda empresa, es el factor humano. Toda estructura organizacional, necesita realizar planeaciones, organizar funciones, dirigir y tener un control de medición confiable, que ayude a conocer los momentos de verdad en el mantenimiento; pero de nada serviran los mejores sistemas en una empresa; si no se cuenta con la buena disposición del elemento humano; motivo por el cual, las relaciones humanas han cobrado gran importancia y son la preocupación de todo directivo y empresario

Las técnicas de relaciones humanas en el trabajo, deben ser practicadas de persona a persona, persona a grupo y de grupo a grupo. Sin olvidar que en todos estos casos exísten las "influencias" personales, y que muchas veces cambian las actitud positiva o negativa de los seres húmanos.

Las empresas que han dado importancia a esta disciplina y que han integrado en sus esquemas de trabajo, la técnicas motivacionales; han comprobado las diversidad de ventajas que se logran, con su práctica; por ejemplo:

- \* Mayor productividad
- \* Reducción de ausentismo
- \* Buen clima de trabajo
- \* Satisfacción humana

- \* Mayor comunicación
- \* Reduce los costos de mantto
- Existe el espiritu de cooperación
- \* Mayor integración de grupos

Se ha comentado mucho en niveles ejecutivos de empresa; la insistencia que han tenido los responsables del mantenimiento, al tratar de establecer las técnicas, procedimientos y teorías, adquiridas en cursos y seminarios; con el fin de optimizar las relaciones personales en este campo; sin embargo en algunos casos, los resultados relatan: "Que no todas las propuestas han tenido el éxito, ni la relevancia esperada". Despues de analizar los motivos que originaron tales fracasos, se encontró:

- a) Resistencia al cambio
  - b) La desviación de los objetivos
    - c) La falta de cultura y experiencia en mantenimiento.
      - d) Falta de reconocimiento y estimulos
        - e) No hay liderazgo
          - f) Resentimientos en potencia

#### C.- CALIDAD.

Las estadísticas a través del tiempo, han demostrado en la mayoría de las firmas empresariales, la cuantía de beneficios logrados, cuando sus áreas de mantenimiento, trabajan con la eficiencia y calidad requerida; reflejando y haciendo digno de tal crédito, en la productividad de la empresa; Garantizando con esto, el funcionamiento y confiabilidad de la programación productiva y/o del servicio que brinde la empresa; dentro de un marco de calidad de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Hablar de calidad en mantenimiento; se refiere a la ejecución (mano de obra) con excelencia; de las inspecciones, servicios, reparaciones, ajustes y trabajos varios; que son realizados para la conservación y el buen funcionamiento de los E.F.E.; utilizando logicamente materiales, refacciones y partes, adecuadas a los requisitos presentados, logrando con esto, un resultado final con: *Menos paros imprevistos* y *una mayor vida útil* de los activos de la empresa; además, de la *seguridad de funcionamiento* y al *menor costo de mantenimiento*.


Lograr alta calidad en el mantenimiento, no es fruto del azar; es el resultado de una suma de esfuerzos integrados en un proceso y de hacer conciencia todos los trabajadores del área, sobre la ejecución de los planes; programas y trabajos del mantenimiento; fundando con estas experiencias, nuevos principios, claros y precisos, hacia una mejora del metodo de trabajo existente.

#### D.- SISTEMAS

Los sistemas tipicos indicados para el mantenimiento, deben estar fundados de acuerdo a los objetivos de la empresa y estos a su vez divididos en subsistemas, donde cada uno de ellos, esta integrado con funciones, controles, formatos y procedimientos.

#### E.- TECNOLOGIA.

Actualmente, todas las empresas requieren de mayores exigencias en calidad, eficiencia y excelencia humana, para permanecer a nivel competitivo en el mercado. Paralelamente la división de mantenimiento, debe contar con programas de capacitación y adiestramiento, actualización de instrumentos, equipos, sistemas, procedimientos, etc. para lograr resultados óptimos en:



La implantación de sistemas administrativos en mantenimiento, requiere principalmente de un buen administrador, capaz de realizar planeaciones confiables, contar con una organización funcional, que pueda mantener la integración humana, capaz de realizar una dirección efectiva, con el control para evaluar los resultados obtenidos. Esta idea, no ha convencido a la fecha a muchos empresarios, ya que algunos consideran la administración, como: "Un intruso" en el mantenimiento; Otros, la consideran como un sinónimo de "papeleo" o "burocracia", que frena las actividades y reduce la productividad del mantenimiento.

#### Los presupuestos dependen de:

- a) ELa politica de la empresa i
- b) Tipo de planta
- c) Magnitud de la empresa
- d), Estructura organizacional

## 1.5.-LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO

#### A.- ELEMENTOS FISICOS DE LA EMPRESA

En el lenguaje industrial mucho se habla de los: "Elementos físicos de una empresa" (
E.F.E.), por tal motivo, en este curso se pretende describir cada uno de ellos, definiendo como elementos físicos de la empresa a: " Todo lo que es susceptible de recibir mantenimiento"; por ejemplo: Los equipos, instalaciones, edificios y propiedades de la empresa.

#### B.- CLASIFICACION Y CODIFICACION DE LOS E.F.E.

Los elementos de la empresa deben tener una clasificación, de acuerdo al grado de importancia asignado en la empresa. Para cumplir con los fines del mantenimiento es necesario, tener completamente registrados, ubicados y clasificados los mencionados:

#### B.1. EQUIPOS.

Denominaremos equipo, a todas aquellas máquinas que permitan la realización, proceso y control de un trabajo o bien la transformación de energía en sus diferentes formas:

#### B.2. INSTALACIONES.

Dentro de esta clasificación, consideramos todas las redes de suministros, que ayudan y son necesarios para el funcionamiento y operación de los equipos de la planta.

#### B.3.- EDIFICIOS

En esta parte, se ubican todas las construcciones, terrenos, etc. que se relacionan, con los equipos, instalaciones y propiedades de la empresa.


#### **B.4.- MISCELANEOS.**

Son propiedades físicas de la empresa, los elementos que no pueden ser clasificados en los otros tres grupos.

#### C.- ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO

El trabajo de mantenimiento es realizado en las diferentes plantas industriales, a través de una gran complejidad de actividades, sin importar la magnitud, el giro, tipo o ubicación de la empresa; siendo clasificadas dichas actividades en seis grandes grupos, como se indica a continuación.

Sin tener en cuenta el grado de distinción que se pretenda en cada empresa, sobre su modelo de mantenimiento; se deben considerar *ciertas condicionantes*, que permitan establecer un *sistema efectivo de mantenimiento preventivo*, que coadyuve a los objetivos generales de la planta, principalmente al *incremento de la productividad*.



## 1.6.- LOS PROTOTIPOS DE MANTENIMIENTO

A través del tiempo se ha comprobado, la existencia de varios "apellidos", que han sido asignados al mantenimiento, por ejemplo:

	Mantenimiento Selectivo	Rutinario	Por etapas,	Programado,
	Periodico,	Mejorado,	Mayor,	Menor,
	Correctivo,	Preventivo,	Predictivo,	, Justificado, ·
	Global,	De servicio	Conservación	etc.
( '	i į	Ц	· •	l ,

#### Definición de mantenimiento:

"Mantenimiento, es la función que proveé todos los medios necesarios, para la conservación de los elementos físicos de una empresa, en condiciones optimas de operación, trabajando al máximo de eficiencia, economía y seguridad."

Analizando los "prototipos" descritos, se puede observar; que en su mayoria todos persiguen una misma función; por lo tanto, en esta área, se han resumido y reconocido solamente tres tipos de mantenimiento, que son el mantenimiento:




Con el designio de conocer la verdad de estas situaciones y saber cual de los sistemas ha tenido mayor aceptación; se han realizado estudios de investigación, encontrando como producto de la exploración; que la mayoria de empresas, trabajan su mantenimiento, con forma tipo "bombero", " apagando fuegos"; realizando las actividades correctivas, en la

medida que se van presentando; sin darse la oportunidad de planear las actividades para los trabajos preventivos. Provocando con esto, la existencia de un alto indice de tiempos improductivos o de "Paro" que afectan grandemente la *producción y/o servicios*, en los aspectos de calidad, productividad y confiabilidad de la empresa. Además de incrementar el costo de mantenimiento; más la suma de otros gastos generados, como consecuencia de lo sucedido. Sumando un resultado de gastos, mayor en comparación a los de un mantenimiento preventivo y programado. Se Sabe hacer notar, que en la práctica del mantenimiento, se realizan actividades preventivas, mezcladas con correctivas; por lo tanto, no existe un M.C. o un M.P. al 100%,

#### A.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Este tipo de mantenimiento es el más generalizado en todas las empresas, sobre todo en aquellas, que carecen de sistemas, controles y factor humano capacitado para el desarrollo de estas actividades, a continuación se presenta el modelo de este sistema, para analizar sus ventajas y deventajas.



#### **B.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**

Implantar este tipo de mantenimiento, requiere un mayor grado de conocimientos técnicos y administrativos, para realizar la planeación confiable de los trabajos y actividades de inspección, servicio, cambio, modificación, reparación y manufactura.

además de los trabajos de registro y estadistica necesarios para tal fin.

El tiempo necesario, para la implantación del mantenimiento preventivo, está en función del tamaño de planta, tipo del producto o servicio, condiciones de maquinaria, recursos disponibles, grado de aceptación y del convencimiento en la alta gerencia.


(Ver cuadro: BX-01)




Son las actividades, que se realizan a los elementos físicos de la empresa, para evitar fallas imprevistas y prevenir problemas en potencia."


#### C.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Este tipo de mantenimiento predice las fallas, con base a los datos de las inspecciones periódicas realizadas con instrumentos de registro. Generalmente este tipo de mantenimiento es aplicado a los elementos destinados a movimientos rotativos, para detectar el principal defecto que es la vibración. La posibilidad de medir las vibraciones con elemento fiables, permite determinar el estado de la eficiencia de todas las piezas en movimiento. (Ver cuadro: **BX-02**)



·	A DIRECTA:	a) Estroboscopio b) Observacion directa c) Con liquidos penetrantes
	BNO DESTRUCTIVA:	a) Ultrasonidos b) Radiografías c) Gammagrafías
TIPOS DE INSPECCION	C VIBRACIONES	a) Estetoscopio b) Amplificador de ultrasonidos c) Vibrómetro d) Analizador de vibraciones
	D LUBRICANTES	a) Espectrografía de absorción b) Analisis físico





## 1.7.- COMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL MANTENIMIENTO

El análisis de las definiciones anteriores, nos llevan a los siguientes conceptos, para relacionarlos con el mantenimiento de la empresa:

## OBJETIVOS EFICIENCIA ASPECTO SOCIAL FACTOR HUMANO RECURSOS

Es conocido que la palabra EFICIENCIA, significa:

" OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ...
... CON EL MENOR NUMERO DE RECURSOS"

#### A.- EFICIENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO:

- a.- Diseñar equipos y aditamentos para reducir los tiempos de trabajo
- b.- Practicar técnicas para mejorar el rendimiento en el trabajo
- c.- Reducir los costos por desperdicios
- d.- Lograr el cumplimiento de los programas de trabajo
- e.- Evitar al máximo los tiempos ociosos o improductivos
- f.- Distribución adecuada de las actividaes de mantenimiento

Cantidad del servicio

EFICIENCIA TECNICA = -----
Necesidades fisicas

#### **B.- EFICIENCIA ECONOMICA:**

" Es el aprovechamiento maximo, con los recursos escasos"

- a.- Mismo servicio, con menor costo
- b.- Mayor servicio, con el mismo costo
- c.- Mismo servicio con menor recurso escasos recursos

Con fundamento a los puntos anteriores, se describe la definición de administración del mantenimiento:

"Es el conjunto de reglas y técnicas aplicadas, para alcanzar la máxima eficiencia y coordinación de los tecursos, para lograr los objetivos del mantenimiento".

#### Productividad de mantenimiento:

"Es el cociente obtenido, de la producción o servicio de la empresa, entre un factor seleccionado y generado en mantenimiento."

#### C.- PARAMETROS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO:

- a) Tiempos perdidos. (improductivos)
- b) Facturación de la empresa
- c) Unidades producidas (Ton, Pzas, M2, etc.)
- d) Rendimientos productivos
- e) Costos de producción
- f) Horas de trabajo, etc.
- g) Costos del proyecto, etc.

ુ Cual s	será el verdader que tiene actu				
ی Son s	uficientes?	¿Se t	iene toda la	información nece	esaria?
, QUE FALT	ΓA ?:	i	- ·		
			<del></del>		
ERCICIO	No. 1				
¿ Cua	les son los p	arámetros	de medici	ón en mi área	?:
1					•
2					
3	•		•		
4			-1		
REA:					
	•				
				,	
		Parametro	selecciona	do:	
Individua					

# FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

## DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Diplomado:

## MANTENIMIENTO ELECTRICO

UNIDAD 2:

## NORMATIVIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES** 

1 y 2 de Julio 97

INSTRUCTOR: ING. MANUEL ESTRADA

MEXICO, D. F.

#### METODOS DE INSTALACION, SU CALIDAD Y VERIFICACION

#### INTRODUCCION

La administración del sistema eléctrico es el control sistemático de la utilización de la energia electrica en una planta o edificio; es un esfuerzo de administración que integra y toma en cuenta los efectos de la tarifación de la empresa generadora de electricidad, es el sistema de distribución eléctrica del usuario; la localización geografica, actividad, tipo de administración y objetivos de las operaciones del usuario. La administración de un sistema eléctrico bien controlado proporciona ahorros significativos y aumenta la confiabilidad a través de reducciones en la utilización de energía y costos de la empresa generadora de electricidad, requerimientos de optimización de equipo de capital, mejora en la eficiencia de la operación de la planta, y mejoras en la disponibilidad de equipo crítico durante las emergencias.

#### INSTALACIONES ELECTRICAS

Se entiende por instalación eléctrica al conjunto de canalizaciones, cajas de conexión, elementos de unión entre las canalizaciones y las cajas de conexión, conductores eléctricos, accesorios de control y protección necesarios para interconectar una o varias fuentes de energía eléctrica con los aparatos receptores. Estos incluyen: lamparas, radioreceptores, televisores, monitores de video, refrigeradores, aparatos de calefacción, aparatos de intercomunicación, señalización luminosa, computadoras, fax, elevadores, motores el'ectricos y en general cualquier equipo o sistema consumidor de energía eléctrica.

Todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con ciertos reguisitos y/o condiciones, las cuales están reglamentadas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial(SECOFI).

## ELEMENTOS A CONSIDERAR AL EFECTUAR O REVISAR UNA INSTALACION ELECTRICA

Independientemente del lugar y/o función de una instalación eléctrica, esta debera cubrir los siguientes elementos:

- -Seguridadcontra accidentes e incendios.
- *-*,
- -Economía
- -Eficiencia
- -Mantenimiento
- -Distribución de elementos, aparatos, equipo, etc.
- -Accesibilidad

SEGURIDAD.-La seguridad debe ser prevista desde todos los aspectos posibles, para el personal en las empresas y para los usuarios en casa habitación,oficinas, escuelas,industrias,etc.,es decir,una instalación eléctrica bien planeada y construida,con sus partes peligrosas protegídas y colocadas en los lugares adecuados,evita al máximo accidentes e incendios.

EFICIENCIA.-La eficiencia de una instalación eléctrica está en relación directa a su construcción y acabado.La eficiencia de las lamparas,los aparatos,los motores,en fin,de todos los receptores de energía eléctrica,es máxima si se respetan los datos de las placas de los mismos,tales como :tensión,frecuencia,corriente, potencia,no. de fases,etc.,.Ademas de todo esto,deben de estar conectados correctamente como lo indica el fabricante.

ECONOMIA.-El ingeniero o encargado de este aspecto, debe resolver este problema mediante un estudio técnico-económico de la inversión inicial, los pagos por consumo de energía eléctrica, los gastos de operación y mantenimiento, as'i como la amortización de materiales y equipos.

Por lo tanto, es conveniente contar con materiales, equipos y mano de obra de buena calidad, salvo en los casos especiales de instalaciones eléctricas provisionales o temporales.

MANTENIMIENTO.-El mantenimiento de una instalación eléctrica debe efectuarse periodicamente, realizando la limpieza y?o la reposición de las partes en caso necesario.

DISTRIBUCION.-Cuando se trata de equipos para iluminar, la distribución adecuada tanto en un buen aspecto como en un nivel lumínico uniforme, a no ser que se trate de iluminación localizada. Si se trata de motores y otros equipos, la distribución de los mismos deberá dejar espacio libre para los operarios y circulación libre para el demás personal.

ACCESIBILIDAD.-Aunque el control de equipos de iluminación y motores está sujeto a las condiciones de los locales, siempre deben elegirse lugares de fácil acceso, pero colocados en forma tal que resulten poco visibles para el personal ajeno a la operación.

#### TIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Debido principalmente al tipo de construcciones en que se realizan, el material utilizado, a las condiciones ambientales, al trabajo a desarrollar en los locales de que se trate y al acabado que se les dé, existen diferentes tipos de instalaciones el'ectricas, tales como:

- -Totalmente visibles
- -Visibles entubadas
- -Temporales
- -Provisionales
- -Parcialmente ocultas
- -Ocultas

#### -A prueba de explosión

Para entender en qué radica la diferencia entre los tipos de instalaciones eléctricas, se da una breve explicación de las características de las mísmas.

TOTALMENTE VISIBLES.-Como su nombre lo indica, todos sus componentes se encuentran a la vista y su protección, tanto en contra de esfuerzos mecánicos, como en contra del medio ambiente (calor, humedad, corrosión, viento, etc.,).

TEMPORALES.—Son instalaciones eléctricas que se construyen para el aprovechamiento de la energía eléctrica por temporadas o períodos cortos de tiempo, por ejemplo, en ferias, juegos mecánicos, exposiciones, servicios contratados para obras en proceso, etc..

VISIBLES ENTUBADAS.-Şon instalaciones eléctricas en las que debido a las estructuras de las construcciones y al material de los muros, es imposible ahogarlas (colocarlas intramuros). Sin embargo, sí están protegidas contra esfuerzos mecánicos y contra el medio ambiente, con tuberías, cajas de conexión y dispositivos (de unión, de control y de protección) adecuados de acuerdo a cada caso particular.

PROVÍSIONALES.-Las instalaciones eléctricas provisionales quedan incluidas en realidad, en las temporales, salvo en los casos en que se realizan en instalaciones definitivas en operación, para hacer reparaciones o eliminar fallas cuando no se puede prescindir del servicio, aún en un solo equipo, motor o local. Ejemplo, fábricas con proceso continuo, hospitales, salas de espectáculos, hoteles, etc..

PARCIALMENTE OCULTAS.—Se encuentra en accesorías grandes o fábricas, en las que parte del entubado está en pisos y muros y el restante en armaduras. También es muy común observarlas en edificios comerciales y de oficinas que tienen plafón falso. La parte oculta está generalmente, en muros y columnas; la parte superpuesta, pero entubada en su totalidad, es la que va entre las losas y el falso plafón, para que de ahí mediante cajas de conexión localizadas de antemano, se hagan las tomas necesarias.

TOTALMENTE OCULTAS.-Son las de mejor acabado pues en ellas se tiene la solución técnica más adecuada y el mejor aspecto estético. Después de que se termina la instalación eléctrica, se completa con la calidad de los dispositivos de control y protección que quedan solo con el frente al exterior de los muros.

A PRUEBA DE EXPLOSION.-Se construyen principalmente en fábricas y laboratorios en donde se tiene ambientes corrosivos, polvos o gases explosivos, materias fácilmente inflamables, etc.. En estas instalaciones, tanto las canalizaciones como las partes de unión y las cajas de conexión quedan herméticamente cerradas para que en caso de producirse un corto circuito, la flama o chispa no salga al exterior, lo que da la seguridad de que jamás llegará a producirse una explosión por fallas en las instalaciones eléctricas.

NORMAS TECNICAS PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS (NTIE)

PROYECTO Y PROTECCION DE INSTALACIONES.

CIRCUITOS DERIVADOS.

ART. 282.6 CAIDA DE TENSION.

EN UN CIRCUITO DERIVADO QUE ALIMENTE A
CUALQUIER TIPO DE CARGA ALIMERADO, FUERZA
O CALEFACCION, LA CAIDA DE TENSION HASTA
LA SALIDA MAS LEJAMA DEL CIRCUITO, NO DEBE
EXCENER DEL 3X. ABEMAS, LA CAIDA DE
TIMESION TOTAL EN EL CONJUNTO
CIRCUITO-ALIMENTADOR
CIRCUITO-DERIVADO

NO DEBE EXCEDER DEL 5X.

ART.284.2 CALCULO DE LA CARGA DE CIRCUITOS DERIVADOS:

a.1. PARA EFECTOS DE CALCULO EN
CASAS-HABITACION Y CUARTOS DE HOTEL,
DEBEN ASIGNARSE 125 VATTS POR SALIDA DE
ALLMBRADO. Y 188 VALTS POR CADA CONTACTO
DE USO GENERAL.

Alternativa de calculo:tabla 284.2.a.2

3

ART.282.7.b. COMMUCTORES DE CIRCUITOS
DERIVADOS
EM CIRCUITOS DERIVADOS PARA CARGAS
DEFINIDAS NO DEBE USARSE CALIBRES MEMORES
AL AMG No.14 (2.88 MM ).
Y EM CIRCUITOS PARA CARAGAS NO DEFINIDAS
(CONTACTOS) NO DEBEM USARSE CALIBRES
MEMORES AL AMG No.12(3.31 MM ).

Circuitos Alimentadores
ARI.283.3 CAIDA DE TENSION
EL CALIBRE DE LOS CONTUCTORES ALIMENTADO
RES, ABASTECEMORES DE CIRCITOS DERIVADOS
DE ALMERRADO, FUERZA O CALEFACCION, DEBE
SER TAL QUE LA CAIDA DE TENSION DESDE LA

ľ	IPO	DE	<b>LOCUL</b>	WATTS	<b>/</b> h
	AUDITOR:	201		18	
	BANCOS			38	
	BODEGAS	0 AUI	CENES	2.5	
	Casa hai	BLTACI	ON	28	
	CLUBES (	) CAST	Pios	28	
	EMF1010	is ind	USTRIAL <b>ES</b>	28	
	EDIFICIO	OS DE	OFICINAS	38	
	ESCUELAS	3		28	
	ESTACIO:	KANTEN	TOS COMERCIA	ALES. 5	
	HOSFITAL	ES.		28	
	HOTELES	NÛTEL	es y detos.		
	WUEBLA	iOS		28	
	IGLESTAS	3		10	
	PELUQUEI	RIAS Y	SAL.DE BELI	LEZA 38	•
	•				

2 .

ART.204.2.6.3
ALLETERADO DE APARATORES COMERCIALES,
CONSIDERARSE 668 VATIS POR METRO LINEAL
DEL APARATOR, A LO LARGO DE LA BASE.

ART. 285.4

LA CAPACIDAD DE INTERRIPTOR TERREMAGNETICO

NO SERA MENOR AL 125% DE LA CORRIENTE A

PLENA CARGA NI MAYOR A LA CAPACIDAD DE

CONDUCCION DEL CONDUCTOR.

Instalacion, canalizacion y seleccion de conductores.

UN TUBO, NO DEEDN OCUPAR MAS DEL 48% DEL
AREA DISPONIBLE DN EL CASO DE TRES
CONDUCTORES O MAS;
NO MAS DEL 38% PARA EL CASO DE DOS
CONDUCTORES;
Y NO MAS DEL 55% PARA EL CASO DE UN

#### NOTORES:

CONDUCTOR.

ART. 483.14 CONDUCTOR ALIMENTADOR A UN SOLO MOTOR.

LOS CONDUCTORES DE UN CIRCUITO DERIVADO ALIMENTADOR DE UN SOLO MOTOR, DEBEN TENER

7

5

ART. 311.18.5.2

CAPACIDAD DE CONDUCCION PERMISIBLE
EN CHAROLA DESCUBIERIA Y HASTA DOS CAPAS
DE CONDUCTORES, LA CORRIENTE PERMISIBLE NO
DEBE EXCEDER DEL 75% DE LA CAPACIDAD
INDICADA EN LA TABLA No. 382.4 COLUMNA AL
AIRE.

SI LA CHAROLA ESTA CUBIERTA EN MAS DE 1.80 HTRS., Y SIN VENTILACION, LA CORRIENTE PERMISIBLE NO DEBE EXCEDER DEL 70% DEL VALOR INDICADO EN LA TABLA NEMCIGNADA.

ART.384.4 TUBERTA: TOTOS LOS CATRECTORES ALOJADOS DEMIRO DE UNA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE CORRIENTE NO MENOR AL 125% DE LA CORRIENTE A PLEMA CARGA.

ART. 483.16 CONTUCTOR ALIMENTADOR DE VARIOS MOTORES.

LOS CONDUCTORES QUE ALIMENTEM A DOS O MAS MOTORES, DEBEN TENER UNA CAPACIDAD IGUAL A LA SUMA DE LAS CURRIENTES A PLEMA CARGA DE CADA UNO DE LOS MOTORES A ALIMENTAR, MAS EL 25% DE LA CORRIENTE DEL MOTOR MAS GRANDE DEL GRUPO.

ART, 483.23 PROTECCION CONTRA SOBRECARGA

6

8

LA CATACIDAD O EL AJUSTE DEL DISPOSITIVO DE SOERECARGA NO DEBE SER MAYOR AL 125% DE LA CORPIENTE A PLENA CARGA DEL MOTOR.

ART. 483.35 PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO

EL DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA

CORTOCIRCUITO O FALLA A TIERRA DEL

CIRCUITO DERIVADO FARA UN SOLO MOTOR, DEBE

SLE CAPAZ DE SOPORTAR LA CORRIENTE DE

ALEXANÇUE, PERO SU AJUSTE O CAPACIDAD NO

PLUE EXCLUER DE LOS SIGUIENTES VALORES:

a. - FUSIBLES SIN RETARDO DE TIEMPO O

INTERCUPTOR AUTOMATICO DEL TIPO INVERSO,

SEL CAPACIDAD O AJUSTE NO DEBE SER MAYOR

AL ADRA DE LA CORRIENTE A FLENA CARGA

DEL MOTOR.

PROTECCION CONTRA COPTICINAZITO O FALLA
A TIERRA DEL NOTOR MAYOR, MAS LA SIMA
DE LAS CORRIENTES A PLEMA CARGA DE
LOS DENAS MOTORES.

ART.483.72 CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO DE DESCONEXION.

EL DISPOSITIVO DE DESCONEXION DESE TEXER UNA CAPACIDAD NO NENOE AL 115% DE LA CORRIENTE A PLENA CARAGA DEL NOTOR.

ART. 486.32 CAPACITORES:

LA CORRIDATE NOMINAL DE LOS FUSIBLES NO
DERE SER INTERIOR AL 165% DE LA CORRIDATE
NOMINAL CAPACITIVA, CUANDO SE COMECTEN EN

11

9

- b.- FUSTBLES CON RETARDO DE TIENTO, SU CATACIDAD NO DEBE SER MAYOR AL 225% DE LA CORRIENTE A PLENA CARGA DEL MOTOR.
- c.- INTERRUPTORES AUTOMATICOS TIPO DISPAPO INSTANTANEO(SIN RETARDO DE TIEMPO), SU AJUSTE NO DEBE SER MAYOR AL 1988/ DE LA COMPLEMTE A PLEMA CARSA DEL MOTOR.
- ART. 483.44 CAPACIDAD O AJUSTE PARA CARGAS DE MOTORES:
- a.- IT. DISPOSITITIVO DE SOBRECORRIENTE DE UN CINCUITO ALIMENTADOR QUE ABASTEZCA A VALTOS CIRCUITOS DERIVADOS, DEBE TENER UNA CARACIDAD O AJUSTE DEL DISPOSITIVO DE

ESTRELLA; O BIEN NO NOMOR AL 158% CUANDO SE CONECTEN EN DELTA.

10

## ROBBAS TECNICAS ELECTRICAS PROVECTO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 218.19.a. CONDUCTORES

 Los conductores derivados deben tener una capacidad de conducción minuma igual a la corriente de la carga por servir.

#### 218.19.a.4

EX UN CIRCUITO DERIVADO QUE ALIMONTE CUALQUINE TIPO DE CARSA, ALIMBRADO,FUERZA O CALEFACCION:

 La crida de tension hasta la salida mas lejana del circuito, no debe exceder el 34.

13

-La caida de tension global desde el medio de desconexion principal hasta la salida mas lejana de la instalacion, considerando circuitos alimentadores y derivados, no debe exceder del 5%.

 Dicha caida de tension debe distribuirse razonablemente entre anbos circuitos, procurando que en cualquiera de ellos la caida de tension no exceda el 3%

CIRCUITO ALUMERADO Y/O FUERZA

TOTAL 42 52 32 42 52 42 32

15

#### APENAS:

- La caida de tension total entre el alimentador y el derivado, no debe exceder del 5%.

218.24 COMPUSIONES DE CIRCUITOS DERIVADOS

 Les circuitos derivados deberan ser alimentados por conductores, cono minimo, del calibre indicado en la tabla;

CAT JULI CIRC. 15A 28A 38A 48A 58A COUL.CAL.AVG. 14 12 18 8 6

215-2.1 CAIDA DE TEXSION EN CIRCUITOS ALIMENTADORES.

#### 228.2 TEXISONES

- A memos que otras tensiones se especifiquen, para propositos de calculo se utilizaran los valores siguientes: 120, 127, 228/127, 248/120, 208/120, 448/254, 488/277, 688 VOLTS.

228.3.a.CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS

a).- La capacidad del circuito derivado,
no debe ser nenor a la suma de las cargas
no continuas mas el 125% de la
carga continua.

228.10 CIRCUITOS A INENTADORES:

h).- Cuando un alimentador sirve a cargas continuas y no continuas el dispositivo de

14

sobrecorriente no debe ser menor a la suma de las cargas no continuas mas el 125% de las cargas continuas.

248.3 PROTECCION DE CONDUCTORES EN GENERAL Los conductores deben protegerse acorde con su capacidad de conduccion(art 318.15) o memos.

 a).- Se exceptua la protección cuando por la interrupción exista riesgo de dano físico o personal.

> 248.6 CAPACIDADES DE COMPUCCION NORMALIZADAS

a.- Les capacidades de conduccion de

17

corriente normalizada de interruptores y fusibles son:

18, 15, 28, 25, 38, 35, 40, 45 58, 68, 78, 68, 98, 188, 118, 125, 158, 175, 208, 225, 258, 308, 358, 468, 458, 588, 688, 788, 688, 1680, 1280, 1680, 2888, 2888, 3898, 4608, 5889, 6988 ATTERES.

 Para fusibles, se consideran normaliza das tambien 1, 3, 6 y 18 AMPERES.

258.94 ELECTRODOS DE TIERRA:

 El tamano del electrodo de puesta a fierra, no debe ser nenor a lo indicado en la tabla 258.94(siguiente); ELECTRODO DE PHESTA A TILERA 258.94

Calibre del conductor mayor, de la accometida o su equivalente en paralelo.

4	2	1/9	3/0	258kcm	608kcm	mas
0	2	a	à	a	a	đe
(	1/8	3/0	35Bkcm	688kcm	118@kcm	1102kc
-						
8	6	4	2	1/8	2/8	3/8

318.15.a. FACTORES DE CORRECCION F.T. Y
F.A.

b.- La capacidad de corriente para tempe raturas ambientes diferentes a 30 C

19

debe corregirse con los factores de temperatura indicados en las tablas correspondientes.

310.15.8.a

a)- Para cables o canalizaciones que contengan mas de tres conductores activos la capacidad de corriente obtenida en las tablas 318.16 a la 310.19 y ya corregida por temperatura, debe ser reducida por el factor de agrupamiento de la tabla correspondiente.

318.11.b CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CABLES EN CHOROLAS.

- Los factores de correccion del art. 318.8.a conductores para no menos de

28

2008 volts, no son aplicables a la capacidad de corriente en charolas.

- Para monoconductores mayores a 1/8 ver incisos 1 y 2 del mismo articulo.
- Para cables multiconductores de mas tres conductores activos, se aplican los factores de correccion por agrupamiento.

345.7 y 346.6 CONDUCTORES EN TUBERIA CONDUIT:

 El numero de conductores en un solo tubo conduit, no debe sobrepasar los rescentajes permitidos dados en la tabla 1 caritulo 10, acorde con las dimensiones de la tabla 4 misma seccion.

21

miento no se aplican a los 30 conductores cuando la suma de sus secciones transver sales no exceden del 20% de la seccion transversal del ducto.

 Al aplicar el factor de agrupamiento no se limita el No. de conductores sin exceder el 28% de la sección transversal del ducto.

384.15 GADINETES DE CONTROL:

- En ningun gabinete de control deben instalarse mas de 42 dispositivos de sobrecorriente, aparte del dispositivo principal propio.

23

# FORCENTAJES DE RELLENO DE COMBUCTORES PARA TUBO CONDUIT

Ho. de conductores: 1 | 2 | 3 0 mas

Forciento de la | | | | | |

seccion del tubo; | 53%| 39%| 48%

### 362.5 DUCTOS METALICOS:

- Les ductes metalices con tapa no deben alojar mas de 38 conductores activos en cyalquier trayectoria.
- La suna de las secciones transversales no delien exceder el 20% de la seccion transversal del ducto.
- Los factores de correccion por agrupa

384.16 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE EN GABINITE DE CONTROL

 La carga total de cualquier dispositivo de sobrecorriente dentro de un gabinete no debe ser mayor al 88% de su capacidad cuando la carga dure tres horas o mas.

422.5 PROTECCION DE APARATOS EN CIRCUITOS

DERIVADOS:

- La capacidad del dispositivo de proteccion, no excedera el valor de la corriente indicada en la placa del aparato

422.28 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE

a)- Los aparatos electricos se consideran
protegidos contra sobrecorriente, cuando

2.2

los circuitos derivados que los alimentan han sido protegidos conforme a su ca) cidad de conduccion(tablas 318.16..19)

439.22 CONDUCTOR ALIMENTATION PARA UN SOLO MOTOR:

a)- Los conductores alimentadores a un solo motor deberan tener su capacidad no menor al 125% de la corriente nominal del motor a plena carga.

430.24 VARIOS MOTORES O MOTORES Y OTRAS CARGAS:

 Los conductores que alimentan a varios notores o a motores y otras cargas, 438.62 ITM ALIMENTADOR PRINCIPAL A VARIOS MOIORES:

 a)- El valor nominal del IIM principal debera ser de valor o ajuste del dispositivo mayor mas la suma de las corrientes del resto de las cargas.

27

25

deberan tener una capacidad de conduccion igual a la suma de las corrientes nominales de todas las cargas mas el 25% de la corriente nominal a plena carga del motor mayor.

430.32 DISPOSITIVO DE SOBRECARGA(ITM)

a.1)- Un dispositivo sensible a la
corriente del motor y separado de el, no
sera mayor a los porcentajes siguientes:

Matores con factor de servicio minimo al 1.5%......125%

Hotores con auxento de temperatura minima a 40 C .......125%

Resta del tipo de motores......115%

NORMAS TECNICAS
ELECTRICAS

N.T.I.E.

proyecto y proteccion de

instalaciones electricas

# REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PLANOS

Para realizar una instalación monofásica, se deben elaborar, en primer lugar, los planos respectivos, los cuales deben cubrir cier
tos requisitos indispensables. En esta apartado se especifica, pa
so a paso, el contenido de los planos, el número de copias que se
deben entregar, las dimensiones que deben cubrir, el tipo de mate
riales y dispositivos usados en la instalación, etc. También sepresenta la simbología que se debe utilizar para evitar errores en la instalación.

- 1. Se deberán entregar dos copias heliográficas de cada plano, éstas deberán ser legibles, tener buena presentación, los tra
  zos rectos hechos a regla, la letra debe ser de 3 mm, ejecuta
  da con plantilla o letra de molde bien hecha. Los símbolos
  usados deberán ser los que pida la Dirección General de Nor-mas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; no deben mostrar instalaciones sanitarias de agua potable, ni otro
  tipo de instalación o cortes relacionados con la construcción
  civil.
- 2. Las copias deberán tener como mínimo las dimensiones siguientes:

Tipo  $A = 42 \times 56$  cm.

Tipo  $B = 63 \times 84$  cm.

Tipo  $C = 84 \times 112 \text{ cm}$ .

Las escalas usadas serán: 1:50 y 1:100, pero si la obra re--

quiere alguna otra escala o dimensión, se usará siempre y cuando se justifique el uso de la misma. En este caso se debe anotar en el plano la escala usada y dejar un espacio libre para la colocación de los sellos de aprobación.

- 3. Las copias contendrán el nombre completo del propietario,la ubicación correcta de la obra (croquis de localízación),
  la indicación del nombre de la calle o de la avenida, la calzada, la cerrada, la privada, el callejón, la prolongación, la carretera, el camino, etc.; el número oficial del
  predio, el nombre de la colonia o del fraccionamiento, elbarrio, etc., y la delegación dentro de cuya jurisdicciónse encuentra la obra.
- 4. Nombre, dirección, firma y los números de registro en la Dirección General de Electricidad y el número de la cédula
  profesional del responsable de la instalación, que debe -ser ingeniero electricista o mecánico electricista de acuer
  do con el artículo 210 del Reglamento de la Ley de la In-dustria Eléctrica.
- 5. Se indicará la marca de fábrica y tipo de materiales y dispositivos usados en la instalación, inclusive su número de registro correspondiente. En caso de motores, se indicarán los datos de la placa.
- 6. Para instalaciones que tengan más de dos circuitos, los -- planos deberán traer un diagrama unifilar.

- 7. Se indicará en vistas físicas y diagramas unifilares, loselementos de protección y control de motores.
- (8.) Todos los planos deben tener un cuadro de distribución decargas por circuito. Se considera una carga de 100 wattscomo mínimo para cada contacto en viviendas, edificios y casas residenciales, aunque normalmente este valor se eleva a 200 ó 250 watts, especificando cuando así lo requieran
  las necesidades, contactos de mayor capacidad.

Para contactos e instalaciones industriales, debe considerarse 7 Amperes por contacto (800 watts). Si hay más de un contacto en cada local, debe tomarse la carga de 2 en cada 4, teniendo en cuenta que no se utilizan todos a la vez. Se debe considerar para circuitos de alumbrado y contactos una carga mayor de 2,500 watts.

- 9. En las canalizaciones se deberán indicar, los diámetros de las tuberías, las dimensiones y el material de otros ductos, el calibre y el número de conductores utilizados. In dicando toda medida en el sistema nacional de unidades demedida, en cada dispositivo se mencionará el circuito a que correspondan.
  - O. Mostrarán las plantas de la construcción, los sótanos, laplanta baja, el mezzanine, la planta alta, la azotea, etc.
    en caso de edificios se pondrá la planta tipo y se indicará el número de ellas al calce de la misma, exhibirán

la instalación eléctrica y los cortes de las conduccione verticales que se estimen pertinentes, así como la instalación de fuerza (bombas, elevadores, motores, etc).

11 Deberá anotarse el número de cajas de conexión utilizadas en las instalaciones. Se consideran como cajas de cone-xión la unión de dos o más conductores que vayan a dar un servicio determinado.

# DISTRIBUCION DE UN PLANO

Croquis de Localización

Ubicación del Plano Diagrama Unifilar

Simbología

Cuadro de Cargas

Cálculo de la Demanda

Materiales Empleados

Espacio para Sellos

Cuadro de Referencia

# INSTALACIONES ELECTRICAS TRIFASICAS, ASPECTOS DE CONTROL Y DIAGRAMAS ELECTRICOS

# 1. Medidas de seguridad, normas y especificaciones de la D.G.N. para instalaciones electricas industriales de fuerza y alumbrado:

Relativo a este punto solo quisiera recordar que el tema fue ampliamente visto en los cursos anteriores e incluso usted debe contar en este momento con un mini-reglamento de bolsillo que debió de armar con las fotocopias que se le obsequiaron al final del curso anterior; recuerdese igualmente que al final del segundo manual del primer curso encontrará las fotocopias de un manual de seguridad para electricistas el que puede reproducir, recortar y engargolar para convertirlo en manual de bolsillo.

### 2. Simbologia electrica.

De igual manera con relación a este punto ya cuenta usted con la información necesaria en cuanto a simbolos en los dos primeros manuales. Pero consideramos necesario hacer los comentarios siguientes:


- Los símbolos eléctricos a considerar aqui son aquellos relativos a INSTALACIONES y a DIAGRAMAS para maquinaria y aparatos electrodomésticos.
- En el caso de simbolos para instalaciones solo se manejarán los nacionales.
- . En cuanto a los relativos a diagramas de control, etc. para maquinaria y aparatos; en su oportunidad daremos su equivalencia con sus correspondientes simbolos europeos, pero esto será en el último curso que habla de motores, control e instalación de estos.

Por tanto sugerimos que siga las indicaciones de su instructor en cuanto a esve tema de SIMBOLOS ELECTRICOS.

# 3. Interpretación de diagramas eléctricos.

 Para una instalación eléctrica se requiere generalmente el dominio de los siguientes tópicos:

- a) Diagrama unifilar.
- b) Diagrama elemental.
- c) Plano de instalación eléctrica.



# DIAGRAMA UNIFILAR


EL DIAGRAMA UNIFILAR es aquel que utiliza simbolos simplificados y lineas sencillas para así indicar la estructura y los dispositivos de un sistema de circuitos.

Debe ser claro, sin errores, etc. para poderse interpretar.

Para elaborar bien sus diagramas unifilares tome en cuenta lo siguiente:


- En lo posible aproximese a la posición física de las partes del sistema que represente con su diagrama. NO utilice dimenciones a escala.
- Los simbolos que proponen las asociaciones técnicas y de fabricantes de material eléctrico deberán ser convencionales (estándar), comprensibles para todos y SIMPLES.
- Cada linea, simbolo, figura o letra debe proporcionar una información exacta. Y sin duplicar.
- Recuerde que los datos superfluos para Ud. no lo son para otras personas. Incluso para usted mismo dias despues. Por tanto NO OMITA NADA-MUESTRE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS QUE CONOZCA. Ningún dato debe ser considerado no importante. Cuide mucho que cada parte del diagrama contenga los siguientes puntos:
  - 1). Tensiones, fases y frecuencia a la entrada de la red o acometida.
  - 2). Tensión de los alimentadores.
  - Capacidad de motores, vensión de trabajo, factor de potencia, velocidad, frecuencia, etc.
  - 4). Capacidad de interruptores: volts, amperes, capacidad interruptora, etc.
  - 5). Capacidad de desconectadores y sus fusibles en vlts y amperes.
  - 6). Cantidad de componnetes iguales por circuito.

- 7). Numero de circuito.
- 8). Kilowatthorimetro o medidor por departamento, accesoria o servicio en general.
- Interruptor de seguridad con sus protecciones para cada servicio.
- 10). Acometida.



- 11). Metodo de conexión a tierra del neutro y de los equipos o maquinaria.
- 12). Es deseable indicar aplicaciones a futuro.
- 13). Por último no olvide indicar tipo y capacidad de todos los dispositivos que no han sido tomados en cuenta en los incisos anteriores.

Estudie con atención, ayudado por su instructor el diagrama siguiente y practique según le sea indicado.




# DIAGRAMA ELEMENTAL

Es el diagrama que en forma sencilla nos muestra por medio de simbolos y lingas rectas(verticales-horizontales), un circuito y sus elementos, permitiendo deducir con facilidad su funcionamiento padiendose determinar el camino que sigue la corriente eléctrica por los conductores y componentes pero sin describir la posición física de los mismos.

También es conocido como digrama de alambrado esquemático y se deben cumplir los siguientes requerimientos:

- Representar todos los conductores y accesorios que intervençan en el circuito.
- Representar los conductores en forma recta ya sea vertical u horizontal y de preferencia usar lo menos posible trasos diagonales.




- Ahorrar conductores cuando dos o mas viajan desde y hasta las mismas cajas.

Hay varias clases de diagramas elementales para instalaciones:

- Diagramas elementales propiamente dichos.
- Diagramas o esquemas multifilares.


Observe los siguientes diagramas para un mismo circuito y comprenderá mejor la anterior clasificación.



los diagramas multifilares elementales:

- Diagrama de control(Bifilar).
- Diagrama Trifilar
- Diagrama tetrafilar.
- Diagrama polifilar(multilineal).


Dentro de la clasificación de bifilares debemos considerar los diagramas de la sección anterior pero muy particularmente debemos fijar nuestra atención en circuitos de control cuando hablemos de motores, en nuestro próximo curso. Analice el el siguiente diagrama:




Como se puede observar contiene un circuito entre dos lineas de donde le viene su nombre. Permite con facilidad examinar la secuencia de operaciones de un circuito o parte de él.

Un diagrama trifilar nos estará representando un sistema trifásico con el equipo, máquinas, dispositivos, etc relacionados con el o el equipo solo conectado a la red trifásica. Como aparte de los conductores de fuerza(principales) tambien contiene los de control, auxiliares y de senal; se podrá comprender con cierta facilidad su funcionamiento.

Mostramos a continuación un breve ejemplo:



poder representar no solo el control o la fuerza los dispositivos y lineas que intervienen elfuncionamiento de un equipo o maquinaria, se requiere una representación multifilar de un diagrama elemental, como los diagramas de aparatos electrónicos que tal vez ud. haya visto ya; a nivel electrico como en seguida lo demuestra diagrama.



M - Contactor principal FC- Contactor de campo

FR- Relevador de campo

OL- Relevador de sobrecarqa

IS- Relevador de secuen cia incompleta

AM- Amperimetro

LSW- Interruptor de linea

CT - Transformador de corrient

STP- Relevador de paro

TO - Relevador de apertura

temporizada

UV - Relevador sobrevoitaje

se A

# PLANO DE INSTALACION ELECTRICA

serà necesario dar algunas indicaciones que Para esto esperamos comprenda Ud.

Habrá que conocer los siguientes aspectos básicos:

- Tipe Je planos.
- Escalas a emplear.
- Datos que debe llevar.
- Simbolos.
- Datos adicionales.

El reglamento de instalaciones eléctricas en cuanto a planos senala que se pueden realizar estos en dimensiones diferentes según el uso, la escala y la magnitud de la obra, etc.

Para lo cual trancribimos a continuación las principales

normas relacionadas con esto:

las instalaciones eléctricas que Los planos de

presenten para la autorización ante esta Dirección General de Electricidad, deberán llenar los siguientes requisitos:

- a) Completa claridad y delineado cuidadoso, tanto del conjunto como de los detalles debiendose emplear los instrumencos de dibujo adecuados, y utilizar tinta negra para los dibujos originales.
- b) Las ancuaciones y explicaciones deberán ojecutarse con caracteres claros y bien hechos, ya sea usando plantilla o letras de molde manuscritas.

En acotaciones y especificaciones, se usará el sistema métrico decimal.

- c) Presentar una tabla con los simbolos eléctricos convecionales que se hayan empleado en los dibujos. Se recomienda el empleo de los simbolos aprobados por la dirección general de electricidad.
- d) No mostrar otro tipo de instalaciones tales como las correspondientes a gas, agua potable, sanitaria y detalles de la construcción civil o arquitectónica.
- e) En caso de presentarse un plano que muestre solamente parte de las instalaciones eléctricas, deberá incluirse un croquis del conjunto de la obra civil, especificando claramente la porción que se indique en dicho plano, además, se harán referencias de la autorización relativa para la parte de las obras que no se detallen en estos planos.
- Las dimensiones de los planos deben ser las que se indica continuación:
  - a) Casas habitación y edificios alimentados en baja tensión

70\*110 cm, 55\*70 cm, 35\*55 cm con ecala de 1:50 hasta 1:200

- b) Subestaciones Eléctricas abiertas o compactas para servicio interior.
  - 85\*110 cm, 70\*110 cm, 44\*70 cm. Escala de 1:20 hasta 1:100
- c) Plantas eléctricas. 85\*110 cm, 70\*110 cm, 55\*70 cm. Escala de 1:20 hasta 1:100
- d) Instalaciones industriales de alumbrado y potencia. 85\*110cm, 70\*110cm, 55\*70cm. Escala de 1:50 nasta 1:500

Las escalas indicadas podrán ser modificadas cuando la magnitud de la obra lo requiera, para que su representación aparezca con suficiente detalle, anotándose en cada caso, la escala empleada. Debe dejarse un margen de cinco centimetros en el lado izquierdo de cada plano y en los tres lados restantes, otro

no mayor de dos centimetros; así como un espacio libre no menor de 10\*20cm arriba del cuadro de referencia que se cita en el punto 3 siguiente, para inscribir las notas de autorización correspondientes.

- Cada plano deberá identificarse por medio de un cuadro de referencia localizado en el ángulo inferior derecho y en el cual se indicará:
- a) Nombre completo de la persona fisica o moral propietaria de las instalaciones.
- b) Nombre completo, firma autógrafo y número de registro ante la secretaria de comercio, Dirección general de electricidad, del perito responsable del proyecto de la instalación eléctrica de que se trate, Según lo prescriben los artículos 210 y 212 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
- Deberá indicarse la ubicación de la obra por medio de un croquis, que muestre la orientación de ésta, con respecto a las calles, carreteras, caminos, etc., así como el número oficial del predio, nombre de la colonia, fraccionamiento. zona postal en su caso, etc.
- Los planos de las instalaciones eléctricas mostrarán una lista de los materiales y equipo utilizados, indicando la marca de fábrica y sus características eléctricas completas; que incluyen entre otras cosas, el tipo, número de catálogo, etc., así como el número de autorización de la Secretaria de Comercio, Dirección General de Electricidad(DCE), de acuerdo con el articulo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica.
- La revisión de los planos, se efectuará en los diferentes departamentos de esta Dirección General de Electricidad, remitiendo la mencionada documentación por duplicado tal como se indica a continuación:
- a) En el Departamento de Instalaciones Eléctricas, cuando el total de las cargas instaladas no sea mayor de 100 KVA, siempre que no estén alimentadas en alta tensión por medio de una subestación propiedad del usuario.
- b) Proyectos que en su conjunto contengan cargas superiores a los 100 KVA, y aquellas que sean alimentadas en alta tensión por medio de una subestación propiedad del usuario, serán revisadas en el Departamento de Plantas, Subestaciones y lineas.

- Las presentaciones de planos, sus anexos y demás documentos, la deberán efectuar directamente los interesados o sus representantes legales, por duplicado y en la forma que a continuación se indica.
- a) En las Delegaciones Federales de esta Secretaria, an la mesa de correspondencia respectiva o enviándose directamente por correo a estas Delegaciones.
- b) Planos de instalaciones eléctricas de casa habitación, edificios, comercios y, en general los correspondientes a instalaciones industriales de alumbrado y potencia con carga total conectada no mayor de 100KVA, se presentarán directamente y contra recibo, en la sección de recepción de planos del Departamento de Instalaciones Eléctricas, ubicado en la esquina de Dr. Carmona y Valle y Dr. Liceaga de esta ciudad. Estos planos deberán presentarse doblados a tamano media carta para facilitar su manejo, en tal forma que las inscripciones queden en el interior.
- c) Los planos de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, deberán presentarse simultaneamente.

Esta documentación deberá entregarse en la OFICIALIA DE PARTES, de la Secretaria, o bien enviarse por correo. La documentación debe acompanarse de un escrito en el cual se solicite la revisión y aprobación del proyecto.

Los planos que formen el proyecto, deben doblarse a tamano carta, mostrando al frente el cuadro de referencia y el espacio para la incripción de los sellos de aprobación por esta Dirección.

Para mayor información sobre el particular, consultar "Instructivo" de la secretaria de comercio Dirección General de Electricidad.

Trámite para obtener la autorización para instalaciones eléctricas de casa habitación, edificios comerciales y depertamentos alimentados en baja tensión.

# PLANO DE PROYECTO ELECTRICO

a) Antes de ejecutar cualquier instalación eléctrica oculta nueva o reformarse en mas del 30%, una instalación existente, se hace necesaria la presentación de planos del proyecto, para efectos de revisión y autorización de la Dirección General de Electricidad.

- b) Los planos del proyecto eléctrico deben elaborarse de acuerdo con los lineamientos generales que se indican en los capitulos I y VII del Instructivo.
- c) Las copias de los planos deben presentarse por duplicado y se entregarán contra un recibo en la Secretaria de Planos del Departamento de Instalaciones Eléctricas.
- d) En el recibo de recepción de planos que se proporciona en la oficina mencionada en el parrafo anterior, se senala en la fecha en la cual los interesados podrán acudir a recoger la orden de pago de devechos que causen las tuberias de instalaciones eléctricas. Esta orden de pago debe cubrirse en la Oficina Federal de Hacienda No. 19, sita en Lorenzo Boturini No. 52 de la ciudad de México, o en la oficina correspondiente fuera de la ciudad de México.
- e) Una vez cubiertos los derechos que se indican, los interesados deben presentar su recibo de pago ante la sección de planos del mismo departamento para obtener las copias autorizadas de sus planos.

### SOLICITUD DE INSPECCION

- a) Una vez ejecutado por lo menos el 90% de la instalación eléctrica de una casa habitación o edificio comercial o de departamentos y estando autorizados sus planos eléctricos, los interesados o sus representantes legales deberán solicitar la inspección reglamentaria ante el Departamento de Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Electricidad o Delegación Federal Correspondiente, en donde proporcionarán los datos que se indican a continuación:
  - 1. Nombre completo del interesado.
  - Calle, número, interior, colonia y delegación donde se localizará el servicio.
  - 3. Naturaleza del servicio. Si se trata de casa habitación deben indicarse las plantas y niveles que serán abastecidos.
  - 4. El número total de lámparas, contactos, motores fijos y su capacidad total en caballos de potencia(C.P.) y otros aparatos eléctricos especiales, tales como calefactores, etc.

# INSPECCION Y AUTORIZACION DE LA INSTALACION

a) Una vez proporcionados los datos que se indican en el punto 2, se devuelve a los interesados una copia de la solicitud de inspección.

- b) Al siguiente dia, la Dirección Cemeral de Electricidad practicará inspección inicial reglamentaria en el lugar para el que se solicita el servicio. Los interesados deben mostrar al inspector de la Dirección los planos ya autorizados de la instalación eléctrica.
- c) En el caso de que la instalación cumpla con los requisitos que senala el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas y coincida con los datos que aparecen en el plano autorizado, el inspector entregará al interesado o a su representante legal, el Certificado de Inspección (forma DGE-7), por cuadruplicado. Con este documento, el interesado podrá celebrar el contrato de suministro con la empresa eléctrica correspondiente.

### **REQUISITOS ADICIONAL**

- a) Para solicitar la inspección de una instalación eléctrica, es necesario que los interesados o sus representantes legales, exhiban uno o mas de los documentos siguientes: boleta predial, contrato de arrendaminto, recibo de pago anticipado de renta o comprobante de compra-venta del inmueble donde se suministrará el servicio.
- b) Los tramites a que se refieran los puntos 1 y anteriores podrán promoverse por escribo a solicitud de los intersados.
- c) Para el tramite de autorización de planos de instalaciones eléctricas de construcciones ubicadas en poblaciones del interior de la República, en donde actúen Delegaciones Federales de la secretaria de comercio, se seguirán los lineamientos que se indican en los puntos 6 y 7 del capítulo I,30. del capitulo VII del instructivo, sin perjuicio de que el tramite de dichos planos se promueva excepcionalmente en las oficinas de la Dirección General de Electricidad, siguiendo el procedimiento ya mencionado.
- 4. Distribución de circuitos de fuerza, iluminación, partiendo de los diagramas de alumbrado, ubicación de calidas.

Estudie cualquier diagrama unifilar de una instalación eléctrica de edificio o casa habitación y podrá comprender mejor los conceptos que este tema involucra.

La secuencia desde una acometida es la siguiente:

1. Acometida de la compania de luz y fuerza.



# FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

# DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Diplomado:

# MANTENIMIENTO ELECTRICO

UNIDAD 3:

# SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS


CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

3 y 4 de Julio 97

INSTRUCTOR: ING. MANUEL ESTRADA;

MEXICO, D. F.

# PASOS PARA CALCULAR EL CALIBRE MINIMO EN EL CALIBRE MINIMO EL CALIBRE



# TABLEA DE CAPACIDADES DE CORRIENTE Y CAIDAS DE VULTAJE EN CONDUCTORES ELECTRICOS

CALIBRE	1	MOS 143 CC D 30°C EN E	NDUCTORES L LOCAL	CAIDA DE V VOLTS. POR POR 100 M.	AMPER Y'
AWG Y MCM	TIPOS R-RW, RU,T TW 50° C MAX. TEMP CE CREPACION	TIPOS RHW, RUH Y THW 75°C MAX. TEMP DE GPERACION	TIPOS VINANEL 900 90°C MAX, TEMP. DE OPERACION	I FASE VOLTS	3 FASES VOLTS
1 4	15.	1 5 2 0	2 5	1.5 6	1.3.7
10	30	3 0	3 0	0.6 4	0.8 6 0.5 5
8	4 0	4 5	5 0	0.41	0.3 6
6	5.5	6.5	70	0.27	0.23
4	7 0	8 5	9 0	0.18	0.1 5.
2	9 5	115	120	0.1 2	0, 1
. 1/0	125	150	155	0.09	0.08
2/0	1 4 5	175 -	185	0.07	0.0 6
3/0	165	200	210	0.0 6	0.05
4/0	195	230	235	0.05	0.05
250	215	255	270	0.05	0.04
300	·2 4 0	285	300	0.04	0.0 4
350	260	310	3 2 5	0.04	0.0 3
500	320	380	405	0.03	0.03
750	400	475	500	0.03	0.02
1000	4 5 5	5 4 5	585	0.03	0.02

			•
FACTO	RES D	E CORRECCION POR TEMPERATURA	
AMBIE	NTE	MAYOR DE 30°C	
1		MULTIPLIQUESE LA CAPACIDAD DE CORRIENTE POR:	_
°c	*F	FARA, AISLAMI- PARA AISLAMIENTO	
		ENTO T - TW RH, RHW, VINANEL	
4 0	104	0 . 8 2 0 . 8 8	_
4 5	113	0.71 0.82	_
: 0	122	0,560,75	
5 5	131	0 . 4 1 0 . 6 7	
6 0	142	0 5 8	
7 0	158	0.35	_
ŕ		· [	_

				CORRE				AS
ΘE	TRE	5	CON	NCTORE	S EN	UVA	Τι	BERIA
Ng	DE	CON	DUCT	ORES		FACT	OR	
	4	•	. 6		0		8	2
	7	đ	2	4	0		7	0
Z	5	6	4	2	0		6	0
0 E	43	EN	ADE	LANTE	0		5	0

# יות:

LAS CAPACIDADES DE CORRIENTE INDICADAS EN LA TABLA SON MAYORES CUANDO LOS CONDUCTORES SE INSTALAN EN CHAROLAS O AL AIRE LIBRE. CALCULO DE CONDUCTORES ELECTRICOS POR CORRIENTE Y POR CAIDA I TENSION.

Para calcular los conductores por corriente, se usan las fórmulas siguientes:

W = En I cos Ø

 $I = \underline{W}$ En cos  $\emptyset$ 

En donde:

W = potencia, carga por alimentar o carga total, instalada expresada en watts.

En= tensión o voltaje entre fase y neutro (127.5 volts.)

I = corriente en amperes por conductor.

\*Cos Ø = factor de potencia (f.p) o coseno del ángulo formado entre el vector tensión, tomado como plano de referencia y el vector de corriente, cuyo valor expresado en centésimas (0.85 - 0.90)

Cos  $\emptyset$  = 1.00 ó 100% cuando se tienen conectadas sólo cargas resistivas.

Ejemplo:

Calcular por corriente el calibre de los conductores para alimentar una carga total de 2,400 watts, que se considera concentrada a 60 metros.

Datos:

 $W_{i} = 2,400 \text{ watts.}$ 

 $En = 127.5 \text{ volts ( } 1 \text{ } \emptyset - 2h)$ 

 $\cos \emptyset = 0.85$ 

Considerar un factor de utilización F.U. = 0.8.

 $W = E\dot{n} I \cos \emptyset$ 

$$W = 2,400 = 2,400 = 22.14 A.$$
En cos Ø 127.5 x 0.85 103.37

Corriente corregida =  $Ic = 22.41 \times 0.8 = 17.7 \text{ A.}$  (ver tabla No. 2)

Se utilizará un conductor del #. 12

Cálculo del conductor para caída de tensión.

$$e = \underbrace{4 L I c}_{En S}$$

en donde:

e% = caída de tensión en tanto por ciento

L = distancia expresada en metros desde la toma de corriente.

hasta el centro de carga.

Ic = corriente corregida

En = tensión o voltaje entre fase y neutro (127.5 volts)

S = Sección transversal o área de los conductores eléctricos expresada en  $mm^2$  (área del cobre sin aislamiento).

### Ejemplo:

Calcular por caída de tensión el calibre de los conductores paraalimentar una carga total de 2,400 watts, que se considera concentrada a 60 metros.

Datos:

W = 2,400 watts

En = 127.5 volts

 $\cos Ø = 0.85$ 

 $e^* = 2$ 

L = 60 metros

Ic = obtenida del cálculo de los conductores por corriente.

= 17.7 A.

Fc = 0.8

Por tensión:

$$S = \frac{4 \text{LIc}}{\text{En e}^{\frac{1}{2}}} = \frac{4 \times 60 \times 17.7}{127.5 \times 2} = \frac{4248}{255} = 16.65 \text{ mm}^{\frac{2}{3}}$$

Ver tabla No. 6 con valor  $S=16.65~\text{mm}^2$ . Si este valor no se encuentra, se escoge el calibre de conductor eléctrico que tenga el valor inmediato superior, en el caso presente corresponde al calibre No. 4 ( $S=27.24~\text{mm}^2$ ).

# CARACTERISTICAS DE ALAMBRES DE COBRE EMPLEADOS EN EMBOBINADOS PARA MOTORES

CALIBRE . A W G	DIAMETRO COND. CESNUDO Pulos	AREA mm <sup>2</sup>	CALIBRE A W G	DIAMETRO COND. DESNUDO Pulas	AREA mm <sup>2</sup>
2	0.2576	33.6	2.3	0.0226	0.259
3	0.2294	26.7	2 4	0.0201	0.205
4	0.2043	21.1	2 5	0.0179	0.162
. 5	0.1819	16.8	26	0.0159	0.128
6	0.1620	13.3	2 <sup>.</sup> 7	0.0142	0.102
7	0.1443	10.5	28	0.0126	0.081
8	0.1285	8.37	2 9	0.0113	0.065
9	0.1144	6.63	30	0.0100	0.051
10	0.1019	5.26	31	0.0089	0.040
111	0.0907	4.17	3 2	0.0080	0.032
12	0.0808	3.309	3 3	0.0071	0.025
13	0.0720	<b>2.</b> 625	3 4	0.0063	0.020
14	0.0641	2.082	3 5	0.0056	0.016
15	0.0571	1.652	36	0.0050	0.013
16	0.0508	1.307	37	0.0045	0.010
17	0.0453	1.039	3 8	0.0040	0.00 <b>š</b>
18	0.0403	0.821	39	0.0035	0.006
.19	0.0359	0.654	40	0.0031	0.005
20	0.0320	0.517	4 1	0.0028	0.0039
21	0.0285	0.411	4 2	0.0025	0.0032
2 2	0.0253	0.324	4 3 ·	0.0022	0.0025
			-14	0.0020	0.0020

# AREAS DE CONDUCTORES DE NUDOS Y CON AISLAMIENTO.

CALIBRE AVG	AREA EN mm <sup>2</sup> DEL		A	REA	\ E	N	th U	<b>7</b> D	EL	COI	N D U	<b>c</b> T O	R	СО	N	AISL	AMI	ENT(	כ		
· Y			1		2		3		4		б		6		7		8	1	9	ı	0
МСМ	COBRE	*	+	米	1	*	1	*	1	*	+	*	+	*	+	·米·		米	+	*	<b>-</b>
20	0.518	2		4		6		8		10		12		. 14		16	]	18		20	
18	0,823	6	1.1	11	22	17	33	23	43	28	54	54	65	40	76	45	8 6	51	97	57	เดย
16	1.309	7	13	14	25	21	38	28	50	35	73	42	86	49	99	56	111	63	124	70	136
14	2,081	9	.21	17	42	26	64	35	84	44	106	52	127	61	148	70	169	7.6	190	87	211
i 2	3.309	11	25	22	50	33	74	44	100	55	124	67	149	78	174	89	198	100	223	111	246
10	5,2 61	14	29	29	57	43	86	58	115	72	143	87	172	101	200	116	228	130	256	144	290
8	8.366	26	49	53	98	79	147	105	196	132	245	158	294	184	343	211	392	237	441	263	450
5	13.300	53	80	106	160	158	240	211	320	264	400	317	480	370	560	423	640	475	720	520	800
. 4	21.150	70	ID 4	140	207	210	342	280	414	351	520	421	621	491	720	561	720	631	936	701	1040
2	33,630	95	134	190	267	285	400	380	534	475	667	570	800	665	934	760	1067	855	1200	950	1340
1/0	53.480	15,3	500	305	401	458	601	611	802	763	1002	916	1203	1059	1403	1221	1604	1377	1804	1527	2000
2/0	67.430	179	231	359	462	538	696	717	924	897	1154	1076	1385	1256	1616	1435	1847	1614	2078	1.794	2310
3/0	85.030	212	1268	424	536	636	803	848	1071	1060	1340	1272	1607	1486	1875	1697	2142	1909	2410	2121	2680
4/0	107.20	252	312	504	625	755	937	1007	1250	1295	1561	1511	1874	1763	2186	2015	2500	2266	2810	2518	3122
250	126.75	315	380	629	760	944	1140	1258	1520	1573	1900	1887	2280	2202	2660	2517	3040	2831	3420	31 4 G	3800
300	152.10	360	425	72-0	850	1090	1275	1440	1700	1800	2125	2160	2550	2520	2975	2880	3400	3240	1825	3600	4250
350	177.45	406	555	812	1110	1217	1665	1623	2220	2029	2775	2435	3330	2840	3885	3246	4440	3652	4995	4058	ဘ50
500	253.50	536	780	1073	1560	1609	2340	2146	3120	2682	3900	3218	4680	3755	5460	4291	526(1	4827	1020	5364	7800
750	379.30	760	990	1520	1980	2280	2970	3040	3960	3800	4950	4560	5940	5320	6930	6080	/920	6840	8910	7600	9900
1000	505.8	970		1940		2910		3880		4850		5820		6790		1160		£730		9700	

<sup>4-</sup>CONQUETORES CON AISLAMIENTO TIPOS: R, RW, RHW (DEL No. 250 AL 1000 LAS AREAS SON APPOXIMADAS)

<sup>\*</sup>CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TIPOS: T. TW, THW VINANEL.

PARA UNA SEGURIDAD CUANDO HAYA UNA CURVA O UNA DISTANCIA GRANDE TOME MEJOR LAS AREAS MARCADAS CON +-

TABLA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE UNA TUBERIA CONOCIENDO EL AREA QUE OCUPAN UN DETERMINADO NUMERO DE CONDUCTORES.

DIAMI	ETRO	DIAMETRO		AREA DÉ TUBERIA OCUPADA POR CONDUCTORES EN mm².							
plgs.	mm,	INTERIOR EN mm²	1	2 CONDUCTORES 31 %	3 CONDUCTORES 43 %	40 MAS CONDUCTORES					
1/2	13	1579	104	61	34	78					
3/4	19	20.92	179	105	145	135					
1	25	26.05	295	173	240	223					
1.1/4	32	35.05	511	299	415	386					
1 1/2	38	40.89	696	407	564	525					
2	51	52.50	1147	671	930	865					
2 1/2	63	62.71	1636	957	1328	1235					
3	76	77.93	2526	1477	2050	1907					
4	101	101.63	4306	2519	3494	3250					

TABLA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE UN DUCTO CONOCIENDO EL AREA, QUE OCUPAN LOS CONDUCTORES.

DUCTO CUADRADO	AREA DISPONIBLE PARA CONDUCTORES EN mm².
6.5×6.5 cm.	1267
IOXIO cm.	3000
15 X 15 cm.	6750

NOTA: EL NUMERO MAXIMO DE CONDUCTORES EN UN TUBO CONDUIT DEBEN SER 9 Y EN UN DUCTO 30 A NO SER QUE LOS CONDUCTORES EN EXCESO SEAN PARA CIRCUITOS DE CONTROL O DE SEÑALES.

# Unidades eléctricas y magnéticas

	Dimensiones	Unidades P	Valor en C.G.S.
Magnitudes	C.G.S.	Nambre	Valor ell (electro magnéticas)
Intensidad (I) Tensión (V) Feuerza electromotriz (E) Resistenia (R) Resistividad (A)	L% M% T-1 L% M% T-2	Ampere Volt Ohm Ohm-om	10 <sup>-1</sup> 10 <sup>8</sup>
Conductividad (Y) Cantidad electricidad (Q) Trabajo eléctrico (J) Potencia eléctrica (W) Capacidad (C) Autoinducción (L) Intensidad campo eléctrico (s)	27 · 1 127 · 1 128 · M ½ 12 · M · T · 2 12 · M · T · 3 1 · 1 · T · 2 1 · M ½ · T · 2	Mho-cm Culomb Joule Watt Farad Henry Volt/cm	1018 1018 101 101 107 107 107 109
Flujo magnético (Ф)	F/N M/N 1-1	Maxwell Volt-segundo Gauss Volt-seg	108
Intensidad campo magnético (H)	L% M% T1	cm <sup>3</sup> Oersted	108 1 0.4
Fuerza magnetomotriz (F)	L <sup>1/2</sup> M <sup>1/2</sup> T1	Amp/cm Gilbert Ampere-vuelta	1
Reluctancia magnética (R) Frecuencia (f)	L.1	ciclos-seg.	

Nota: Las unidades magnéticas son todas de sistema C.G.S., por no haber sido establecidas las unidades prácticas.

Definiciones:

Ampere: Intensidad de una corriente que corresponde al paso de culomb en un segundo.

Coulomb: Cantidad de electricidad que al atravesar una solución de nitrato de plata deposita 1.118 miligramos de plata.

Ohm: Resistencia que presenta al paso de una corriente una columna de mercurio a 0º de 1,063 m de longitud, con sección uniforme de 1 mm y masa de 14,4521 gramos masa.

Volt: Tensión capaz de producir una corriente de un ampere en un circuito de un ohm de resistencia.

Joule: Trabajo producido en un segundo por una corriente de un ampere en un circuito de un ohm de resistencia.

Watt: Potencia de un joule por segundo, Potencia que transporta un circuito por el que circula una corriente de un ampere bajo la diferencia de potencial de un volt.

Farad: Capacidad de un condensador en el que la carga de un culomb da entre sus armaduras una d.d.p. de un volt.

Henry: Autoinducción de un circuito en el que la variación de un ampere en un segundo produce la f.e.m., de un volt.

Maxwell: Flujo total producido por un polo magnético de fuerza, unidad dividida por 4 TL

Gauss: Inducción (o densidad de flujo) producida por un maxwell por cm de superfície normal a la dirección de flujo,

Gilbert: Fuerza magnetomotriz de una bobina de una espira recorrida por una corriente de intensidad igual a la unidad C.G.S. dividida por 41%.

Oersted: Variación de potencial magnetico equivalente a un gilbert por centímetro, -

### Fórmulas eléctricas

	Corriente		Corriente Alterna			
	Continua	Una Fasa	* 2 Fases 4 Hilos	3 Fas44		
Amperes conociendo HP	HP x 746 E x N	HP x 746 E x N x f.p.	HP x 746 2 x E x N x f.p.	HP x 746 1.73 x E x N x f.p.		
Amperes conociendo KW	KW x 1000	KW x 1000 E x f.p	KW x 1000 2 x E x f,p.	KW x 1000 1,73 x E x f.p.		
Amperes conociendo KVA		KVA × 1000 E	KVA x 1000 2E	KVA x 1000		
KW	<u>l x E</u> 1000	1 x E x I.p.	1 x E x f.p. x 2 1000	1 x E x f.p. x 1.73 1000		
KVA		1 x E 1000	I x E x 2 1000	1 × E × 1.73 1000		
Potencia en 13 flechu HP	1 x E x N 746	1 x E x N x 1.p.	1 x E x 2 x N x f.p. 746	L x E x 1,73 x N x f,p. 746		
Factor de Potencia	Unitario	E x (		W 1.73 x E x [		

I = Corriente en amperes
E = Tensión en volts,
N = Eficiencia expresada en %
HP = Potencia en Horse Power

R.P.M. = 
$$\frac{f \times 120}{P}$$

f.p. = Factor de potencia KW = Kilowatts KVA = Kilowattsmperes W = Potencia en watts R.P.M. = Revoluciones por minuto. f = Frecuencia p = Número de polos

 Para sistemas de 2 lases 3 hilos, la corriente en el conductor común es 1,41 veces mayor que en cualquiera de los otros conductores.

Calibre AWG		Cable solo cor				Cabl dos con				Cable tres cont		_
MCM	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
14 12 10 8	%2 %2 %2 %2 %2	% % % 1	% % 1 1%	1 1 1 1%	¾ ¾ ¾ 1	1 1 1% 1%	1 1¼ 1¼ 1½	1¼ 1¼ 1½ 2	3/4 1 1 1	1% 1% 1% 2	1% 1% 2 2	1½ 2 2 2½
6 4 3 2	% % % 1 1	1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½	1½ 1½ 1½ 1½ 2	1½ 1½ 2 2 2	1½ 1½ 1½ 1½ 1½	1½ 2 2 2 2 2½	2 2% 2% 2% 2% 3	2% 2% 3 3 3%	1½ 1½ 1½ 1½ 2	2½ 3 3 3 3	3 3 3 3% 4	3 3½ 3½ 4 4½
0 00 000 0000	1 1 1% 1%	2 2 2 2%	2 2 2½ 2½	2½ 2½ 2½ 3	2 2 2 2 2½	2½ 3 3 3	3 3% 3% 3% 3%	3½ 4 4 4%	2 2½ 2½ 3	4 4 4½ 5	4½ 4½ 4½ 6	5 F 6
250 300 350 400 500	1¼ 1½ 1½ 1½ 1½	2½ 3 3 3 3	3 3 3 3 3%	3 3½ 3½ 3½ 4					3 3½ 3½ 3½ 4	6 6 6 6	6 6 6	•••
600 700 750 800 900	2 2 2 2 2 2/2	3½ 4 4 4 4	4 4 4 4½ 4½	4½ 5 5 5 5								
1000 1250 1500 1750 2000	2½ 3 3 3 3 3½	4½ 5 5 6	4½ 5 6 6	6 6 6								•••

Los tamaños anteriores se aplican a tendidos rectos o con curvas nominales equivalentes a no más de dos ángulos rectos. Basado en NEC — 1968.

Tamaño	Número máximo de conductores en tubo metálico flexible de 3/8"							
AWG	Tipos RF-32, RH	Tipos RHW	Tipos TF, T, TW, THW, THHN, THWN, XHHW, RUF, RUW.					
18	4	-	8					
16	3	<u>-</u>	6					
14	] 3	2	5					
12	2	2	4					
10	- 1		3					

(2)
(2)

						(2)		(2)	_
Voltaje		aración entre Con a Diferentes Volt			Separación entre Partes Metálicas Desnudas			ón al Aire 1 Interiores	y el Sunto u Otra Superficie de Trabajo (2)
de Operación	Distancia entre Centros	Distancia Minima de un Conductor a Tierra	Distancia Mínima entre Conductores de Potenciales Opuestos	Polos Opuestos Montados sobre la Misma Superficie	Polos Opuestos Mantenidos Libres en el Aire	Entre Partes Activas y Tierra	Entre Conductores Activos Desnudos	Entre Conductores Activos Desnudos y las Superficies Adyacentes	Separación Vertical Minima de las Partes no Protegidas
Volts	Pulgs.	Pulgs.	Pulgs,	Pulgs.	Pulgs.	Pulgs	Pulgs.	Pulgs.	Pulgs.
	A B	A B	A B						<u> </u>
125	T-2=- 15	\ <u>:</u> ::		7/4	7,	7,			7
250	1% a 2%	% a 11/2	1 a 2	1%	3/4 .	<i>y</i> ,	i -	<u>-</u> -	
, 600	2 a 3	1 a 2	1% a 2%	2	1	1	-		. 96
1100	4 a 5	1% a 2%	2% a 3%	<del></del>	1			1	96
2300				- ,	l	ļ	! _	j	0.5 1
2500	\ <del></del> ···-	· •··		<u></u>	i	]	1 5	4	96 96
4000	6 a 7%	2% a 3	3 3 41/2	<u> </u>	,	Ì		) <sub>5</sub>	96
5000			01/	<del></del>			0		96
6600	7 a 8	2% a 3	3½ a 4½	<u> </u>	·		7	6	96
7500	8 a 9	2% a 3%	4 a 4½	<del></del>			! '		96
9000	9 a 10 9 a 11	3 a 3½ 3¼ a 3¼	4% a 4% 4% a 4%	\ <del>-</del>	1				108
11000 13200	1 1 1	3% a 4%	1% a 5		1 3.	ļ		_	108 ,
15000	9 a 12 9 a 14	5% a 4%	5 a 5%	· ·		,	12	7	108
16500	10 a 14	4% a 5	5½ a 6				••		108
22000	12 a 15	G a 7	71/2 a 9	· —		}			111 27
23000				·	-		15	10	1111
26000	14 a 16	8 a 9	10 a 12	. —	-			-	111
33000	\ — ·—-			1 —			1	1,2	114
34500			, <u> </u>	_	<u> </u>		18	13	114
35000	18 a 22	10 a 12	12 a 15		·		1	1	118
44000			16 - 10			1	i		118
45000	22 a 27	13½ a 15	16 a 18		1		21	17	118
46000		10 - 171/	17½ a 19	<u> </u>			1	<u> </u>	118
56000	28 a 31	16 a 17% 18% a 23	22 a 24				1	·	125
66000	34 a 31	1877 8 23	22 0 24				. 31	25	125
69000 75000	36 a 42	25 a 271/2	26 a 30		İ				125
88000	30 8 42	25 "21//							132
90000					<u></u>		1		132
104000	54 a 60	28% a 32	34% a 39			1			132
110000	60 a 72	33 a 36 .	38 a 41	\	<b>)</b>			<u> </u>	146
122000	66 a 78	35% a 39	42 a 47		1			· -	146
132000					_			] - 1	146
134000	74 a 84	39 a 41	48% a 56					) —· i	- <del></del> -
148000	82 a 96	45 a 50	59 a 67		·	_		[ - [	•
160000	88 a 105	53 a 63	70 a 85			··			

omendadas entre conductores, Partes Metalicas. Desnudas y Partes Vivas a Diferentes Voltaj

😝 Basado

EC 1968

<sup>(1)</sup> Las Distancias Dadas en "A" se Basan en un Factor de Seguridad de 3.5 Veces entre las Partes vivas de Polacidad Opuesta y de 3 veces entre las Partes Vivas y Tigera. La Columna de "B" es Aplicada en Grandes Plantas,

<sup>(2)</sup> Obsérvese que las Distancias Anteriores son las Mínimas Permisibles en Condiciones de Servicio. Se Aumentarán en Condiciones de Servicio que Limitaciones lo Permitan,

# Dimensiones y por Ciento del Area Util en Conduits para Combinaciones de Conductores

	1			Arca en pulg	adas cuadrada	s	
,Tamaño Comercial	Diámetro ; Interno Pulgadas	Total			relleno para o o termoplástic		
		100%	25%	31%	35%	40%	53%
<u>'</u>	0.622	0.30	0.08	0.09	0.11	0.12	0.16
14	0.824	0.53	0.13	0.16	0.19	0.21	0.28
1 "	1.049	0.86	0.22	: 0.27	0.30	0.34	0.46
1 %	1.380	1.50	0.38	0.47	0.53	0.60	0.80
1%	1.610	2.04	0,51	0.63	0.71	0.82	1.08
2	2.067	, 3.36	0.84	1.04	1.18	1.34	1.78
2⅓	2.469	4.79	1.20	1.48	<sup>1</sup> 1.68	1.92	2.54
3	3.068	· 7.38	1.85	2.29	2.58	i 2.95	3.91
3%	3.548	9.90	2.48	3.07	3.47	3.96	5,25
4	4.026	12.72	3,18	3.94	4.45	5.09	6.74
41/2	4.506	15.94	3.99	4.94	5.56	6.38	8.45
5	5.047	20.00	5.00	6.20	7.00	8.00	10.60
6	6.065	28.89	7.22	8.96	10.11	11.56	15.31

		,	Tub	o Conduit		<del></del>	
			•	Tramos			
Diámetro N	ominal	Diám	etro	Area	Longitud	Peso por	Cuerdas
		Exterior	Interior	Interior	del Tramo	10 Tramos	por
Pulgadas	m,m.	m.m.	m.m.	cm <sup>2</sup>	m.	Kg.	Pulgada
<b>½</b>	13	21.0	15.8	1.9	3.04	34.5	14
¾	19	26.6	21.0	3,4	3.04	45.5	14
1	25	33.0	27.0	5.6	3.04	66.2	111/2
1%	32	42.0	35.1	9.7	3.02	87.0	111/2
11/2	! 38 }	48.0	40.9	13	3.02	108.0	11%
2	51	60.0	52.5	22	3.02	145.0	111/4
2½ ·	64	73.0	62,7	31	3.01	229.0	8
3 .	76	89.0	78.0	48	3.01	300.0	8
3%	89	100.0	90.0	64	3.01	360.0	8 8 8 8
4	102	114.0	102.0	82	3.00	426.0	8
41/2	114	126.0	114.0	103	3.00	500.0	8
5	127	141.0	128.0	129	2.97	582.0	18
6	152	167.0	154.0	186	2.97	765.0	8

		Codo	s		
Diametro	Nominal	Peso por 10 Pza,	Dimensi en cm		
Pulgadas	m.m.	Kg.	*R	В	`
. Y <sub>2</sub>	13	3.8	10.2	6	
3/4	19	5.6	12.7	7	<b></b>
1"	25	9.2	15.2	7	│ <del>太-</del>
1%	32	14.5	20.3	7	111
1%	38	19.6	25.4	7	
2	51	32.0	30.5	11	
21/2	64	57.0	38.1	13	
. 3	76	83.0	45.7	13	N. —
3%	89	115.0	53.3	13	
4	102	144.0	60.9	13	<b> -9</b> -4
41/2	114	186.0	68.6	14	
5	127	280.0	76.2	14	
6	152	435.0	91.4	17	}

Soporte de tubo Rígido no Metálico					
Tamaño del tubo pulg.	Espaciamiento Máximo entre soportes pies				
<b>½</b> "	4				
%"	4				
1"	5				
1%"	5				
11/4"	5				
2"	5				
2%"	6				
3"	6				
3%"	7				
4"	7				
5"	7				
6"	8				

⊕ Ca	jas Pro	fundas			
	Cap.	Número	Máximo d	le los Con	ductores
Dimensiones Comerciales de la caja pulgadas	en Pulg.	No. 14	No. 12	No. 10	No. 8 AWG
3% x 1% octogonal	10.9	5	4	4	3
3% x 1% octogonal	11.9	5	5	4	3
4 x 1½ octogonal	17.1	8	7	~ 6	5
4 x 21/8 octogonal	23.6	11 .	10	9	7
4 x 1½ cuadrado	22.6	11	10	9	7
4 x 21/8 cuadrado	31.9	15	14	12	10
411/16 x 1½ cuadrado	32.2	16	14	12	• 10
411/16 x 21/8 cuadrado	46.4	23	20	18	15
, 3 x 2 x 1½ dispositivo	7.9	3	3	3	2
3 x 2 x 2 dispositivo	10.7	5	4	4	3
13 x 2 x 2¼ dispositivo	11,3	5	5	4.	3
3 x 2 x 2½ dispositivo	13	6	5	5	4
3 x 2 x 2¼ dispositivo	14.6	7	6	5	4
3 x 2 x 3½ dispositivo	18.3	9	8	7	6
4 x 21/8 x 1½ dispositivo	11.1	5	4	4	3
4 x 21/8 x 77/8 dispositivo	1	6	6	5	4
4 x 21/8 x 21/8 dispositivo	15.6	1_7_	6	6	5

Cajas No	ormales			
Dimensiones Comerciales	Número	Máximo (	de los Con	ductores
de la caja, pulgadas	No. 14	No. 12	No. 10	AWG
3 ¼	4 6 9 8	4 6 7 6	3 4 6 6	

Cualquier caja de menos de 1 %" de profundidadse considera una caja normal.

Basado en NEC - 1968

### 0

### Ubicaciones Especiales

### Lugares Peligrosos

Precaución especial. El propósito de este Artículo es requerir una forma de construcción de equipo y de instalación que asegure la realización de los sistemas de seguridad en las condiciones de uso y mantenimiento adecuados. Por tanto, se supone que los inspectores y los usuarios desarrollarán un cuidado extraordinario en lo que respecta a la instalación y mantenimiento.

Las características de las distintas mezclas atmosféricas de gases, vapores y polvos peligrosos dependen del material peligroso específico que contienen. Será pues, necesario que el equipo sea aprobado, no solamente para la clase de local, sino también para el gas, vapor o polvo específico que se halle presente.

Para los fines de comprobación y aprobación, se han agrupado varias mezclas atmosféricas según sus características de peligro, proporcionando así facilidades para la comprobación y aprobación del equipo. Los grupos atmosféricos son los siguientes.

Grupo A, Atmósferas que contienen acetileno; Grupo B, Atmósferas que contienen hidrógeno o gases o vapores de peligro equivalente, tal como el gas del alumbrado; Grupo C, Atmósferas que contienen vapores de éter etílico, etileno o ciclopropano; Grupo D, Atmósferas que contienen gasolina, hexano, nafta, bencina, butano, propano, alcohol, benzol, vapores de disolventes de lacas, o gas natural. Grupo E, Atmósferas que contienen polvo metálico, incluyendo aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales, y otros metales de características asimismo peligrosas; Grupo F, Atmósferas que contienen negro de humo, polvo de carbón o de coque; Grupo G, Atmósferas que contienen harina, almidón o polvo de granos.

Lugares de la Clase I. Los lugares de la Clase I son aquellos en los cuales están o pueden estar presentes gases o vapores inflamables

en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares de la Clase I incluirán los siguientes:

(a) Clase I, División 1. Lugares (1) en los cuales existan continua, intermitente o periódicamente, en condiciones normales de funcionamiento, concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables; (2) en los cuales las concentraciones peligrosas de dichos gases o vapores puedan existir frecuentemente debido a operaciones de reparación o mantenimiento o debido a pérdidas; o (3) en los cuales las chispas disruptivas o los fallos en el funcionamiento del equipo o procesos que puedan liberar concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables, puedan también ocasionar el fallo simultáneo del equipo eléctrico.

Esta clasificación contendrá corrientemente los lugares en donde se transpasen liquidos volátiles inflamables, o gases inflamables licuados de un recipiente a otro; los interiores de las casetas de esmaltado at duco, y las áreas en la proximidad de los lugares en que se realicen operaciones de esmaltado al duco o de pintura, donde se emplean disolventes volátiles inflamables, lugares que contengan tanques abiertos o tinas de liquidos volátiles inflamables; secadores o compartimientos para la evaporación de disolventes inflamables; lugares que contengan aparatos para la extracción de grasas y aceites, y que empleen disolventes volátiles inflamables; partes de las plantas de limpieza y tintorería en la que se empleen líquidos peligrosos; salas de generadores de gas, y otras partes de las plantas de fabricación de gas en las que puedan haber escapes de gas; salas de bombas inadecuadamente ventiladas para gases inflamables o para liquidos volátiles inflamables; y todos los demás lugares en los cuales puedan existir concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables durante el funcionamiento normal de las operaciones.

### **⊖** Cálculo de Factores

Factor de Demanda = Demanda Máxima S Carga Conecta

Factor de Diversidad \_\_ Suma de las Demandas Máximas Individuales > Sistema de la Demanda Máxima

Factor de Carga = Promedio de Carga en un Período Carga Máxima en el Mismo Período

Factor de Utilización = Demanda Máxima Servicio Potencia Nominal

Factores d	e Demanda Ap	proximadamente Usuales		
Comercial		Industrial		
Comercio	F. D.	Industria	F. D	
Alumbrado Público	1,00	Acetileno (Fca. de)	0.70	
Apartamentos	0,35	Armadoras de Autos	0.70	
Bancos	0.70	Carpinterias (talleres de)	0,65	
Bodegas	0,50	Carne (Empacadoras)	0.80	
Casinos	0.85	Cartón (Productos de)	0.50	
Correos	0.30	Cemento (Fca. de)	0.65	
Escuelas	0.70	Cigarros (Fca. de)	0.60	
Garages	0.60	Dulces (Fca. de)	0.45	
Hospitales	0.40	Fundición (talleres de)	0.70	
Hoteles Chicos	0.50	Galletas (Fca. de)	0.55	
Hoteles Grandes	0,40	Hielo (Fca. de)	0.90	
lglesias	0.60	Herreria (Talleres de)	0.50	
Mercados	0.80	Imprentas	0.60	
Multifamiliares	0,25	Jabón (Fca. de)	0.60	
Oficinas	0,65	Lámina (Fca. Artículos)	0.70	
Restaurants	0,65	Lavanderia Mecánica	0.80	
Teatros	0,60	Niquelado (Talleres de)	0.75	
Tiendas	0,65	Madereria	0.65	
		Marmolería (talleres de)	0.70	
		Mecánico (Taller)	0.75	
		Muebles (Fca. de)	0.65	
		Pan (Fca, mecánica de)	0.55	
		Papel (Fca. de)	0.75	
1 8		Periódicos (rotativas)	75	
•		Pinturas (Fca. de)	70	
		Quimica (Industria)	<u>v.50</u>	

0.55

0.65 0.45 0.65

Refrescos (Fca. de) Textiles (Fca. delas) Vestidos (Fca. de) Zapatos (Fca. de)

Tipo de local	porción de la carga de alumbrado a la cual se aplica el factor de demanda (en watts)	Factor de demanda del alimentado
Domicilios – distintos a hoteles	Primeros 3,000 o menos a 3,001 siguientes a 120,000 a Resto, de más de 120,000 a	100 % 35 % 25 %
* Hospitales	Primeros 50,000 o menos a Restantes, más de 50,000 a	40 % 20 %
* Hoteles—incluyendo casas de apartamentos, sin provisión de cocina por los ocupantes	Primeros 20,000 o menos, a 20.001 siguientes a 100,000, a Resto, sobre 100,000, a	50 % 40 % 30 %
Bodegas (almacenaje)	Primeros 12,500 o menos, a Restante, más de 12,500, a	100 % 50 %

<sup>\*</sup> Los factores de demanda de esta Tabla no se aplicarán a la carga calculada para los subalimentadores, en áreas de hospitales y hoteles en que sea probable el empleo de la totalidad del alumbrado, al mismo tiempo; por ejemplo, en salas de operaciones, salones de baile o comedores.

Basado en NEC - 1968

Factores de Demanda Comunes para el Calculo de Alimentadores Principales y de Servicio

Potencia de los Aparatos	Rango de factores de demanda comunes
Motores para bombas, compresoras, elevadores, máquinas herramientas, ventiladores, etc.	20 a 60 %
Motores para operaciones semi-contínuas en algunos molinos y plantas de proceso.	50 a 80 %
Motores para operaciones contínuas, como en máquinas textiles.	70 a 100 %
Hornos de arco.	80 a 100 %
Hornos de inducción	80 a 100 %
Soldadoras de arco	30 a 60 %
Soldudoras de resistencia	√10 a 40 %
Calentadores de resistencia, hornos.	80 a 100 %

Calib AWO o MC	; 3	6 Amp.	15 Amp.	20 Amp,	25 Amp.	35 Amp.	50 Amp.	70 Amp.	80 Amp.	90 Amp.	100 Amp.	125 'Amp.
	2	51 81 128 204 324 515 820	13 20 32 51 82 129 207 327 413 522 656 777 932	15 24 38 61 97 155 246 310 390 492 583 700 816 932	19 30 49 78 124 196 248 312 394 466 558 653 746 932	22 35 55 88 140 177 223 281 333 399 465 533 664 798 932	27 39 62 98 124 156 197 232 279 327 372 466 558 653	28 44 70 88 112 140 166 200 232 266 333 399 466	38 61 77 98 123 145 174 203 232 285 349 407	34 55 69 87 110 129 155 182 207 258 310 363	49 62 78 99 116 140 163 186 232 279 327	39 49 62 79 93 112 130 149 186 223 261
Calib	3   150	175 Amp.	225 Amp.	250 Amp.	275 Amp.	300 Amp.	325 Amp.	400 Amp.	450 Amp.	500 Amp.	525 Amp.	
000 25 30 35 40 50 60 70 80	0   66 0   78 0   93 0   108 0   124 0   155 0   217 0   248	56 56 3 66 3 80 3 93 4 106 5 133 6 159 7 186 3 213	103 124 145 166	46 56 65 74 93 112 130 149 186	51 59 67 85 102 119 135 169	54 62 78 93 108 124 155	57 72 86 100 114 144	58 70 82 93 116	62 72 83 104	65 75 93	71 89	-

(+) La tabla se calculó para 110 V.C.D.; pero es aplicable para circuitos monofásicos con F.P=1.

Para circuitos trifásicos, multiplíquense los valores de la tabla por el factor 1.12.

Para otros voltajes, pueden usarse los siguientes factores: 2.0 para 220V., 4.0 para 440V., 5.0 para 550V., 20.0 para 2200V.

Para otras caídas, pueden usarse los siguientes factores: 0.33 para 1%, 0.67 para 2%

Voltaje de		Potencia trifásica transmitida en Kw, con un factor de potencia de 0.8  corriente del conductor en amperes.													
línea a línea				corrie	nte del co	nductor en	amperes.								
Kv.	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650					
7.5	2,080	2,600	3,120	3,640	4,160	4,680	5,200	5,710	6,230	6,750					
13 2	3,660	4,570	5,480	6,400	7 320	8,230	9,150	10,100	11,000	11,900					
23	6,370	7,970	9,550	11,100	12,700	14,300	15,900	17,500	19,100	20,700					
34.5	9,560	11,900	14,300	16,700	19 100	21,500	23,900	26,300	28,700	31,000					
. 46	12,800	16,000	19,100	22,300	25,500	28,700	31,900	35,100	38,200	41,400					
<b>69</b> ,	19,100	24,000	28,700	33,500	38,300	43,100	47,900	52,700	57,400	62,200					
92	25,500	31,900	38,300	44,700	51,000	57,400	63,800	70,200	76,600	82,900					
115	31,900	39,900	47,800	55,800 -	63,800	71,700	79,700	87,700	95,700	104,000					
138	38,200	47,800	57,300	66,900	76,500	86,100	95,600	105,000	115,000	124,000					
154	42,700	53,300	64,100	74,700	85,300	96,000	107,000	117,000	128,000	139,000					
161	44,600	55,800	66,900	78,100	89,200	100,000	112,000	123,000	134,000	145,000					
196	54,300	67,900	81,500	95,100	109,000	122,000	136,000	149,000	163,000	177,000					
230	63,800	79,700	95,700	112,000	128,000	143,000	159,000	175,000	191,000	207,000					
287	79,600	99,400	119,000	139,000	159,000	179,000	199,000	219,000	239,000	258,000					

Col. A = Tipos RF-2, RFH-2, RH, RHH, RHW, RUH, RUW, T, TF, THW, TW XHHW (AWG 14 a 6) FEPB (AWG 6 a 2)

Col. B = FEP, THHN, THWN, TFN, PF, PGF XHHW (AWG 4 à 2000 MCM) FEPB (AWG 14 à 8)

Calibre AWG o MCM		½ Jg.		ار یاg.	1	1 Jg.	11 Pu			% باو.	Р	2 ulg.		½ /₄ ılg.		3 Jg.	,	⅓ ılg.		4 ulg.		l½ ulg.		 5 ulg.		6 ulg.
	A	В	A	В	A	В.	A	8	А	В	A	В	А	В	Α	В	A	8	A	8	A.	8	A	В	A	В
18 16 14 12	7 6 4 3	11 9 8 6	12 10 6 5	20 16 15 11	20 17 10 8	33 27 24 18	30 18	58 47 43 32	49 41 25 21	64 58	80 68 41 34	131 106 96 71	115 98 58 50	187 151 137 102	176 150 90 76	158	121 103		155 132		197 168					
10 8 6 4	1 1 1	4 2 1 1	4 3 1	7 4 2 1	7 4 3 1	11 6 4 2	13 7 4 3	20 11 7 4	17 10 6 5	27 16 9 6	29 17 10 8	45 26 16 9	41 25 15 12	65 37 23 14	64 38 23 18	100 58 35 ·21	86 52 32 24	134 78 47 29	110 67 41 31	172 100 61 37	140 85 52 40	127 78 48	173 105 64 49	157 96 59	152 93 72	139 85
3 2 1		-	1 1	1 1 1	1	2 1 1	3 3 1	3 2	4 3 3	5 4 3	7 6 4	8 7 5	10 9 7	12 10 7	16 14 10	18 15 11	21 19 14	24 20 15	28 24 18	31 26 20	35 31 23	40 34 25	44 38 29	50 42 31	63 55 42	72 61 45
1/0					1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	. 9	9	12	13	16	16	20	21	25	26	37	38
2/0 3/0 4/0		-		,	1	1	1 1	1	1 1 ;	2 1 1	3 3 2	3 2	5 4 3	5 4 3	8 7 6	8 ን 6	11 9 8	11 9 8	14 12 10	14 12 10	18 15 13	18 15 13	22 19 16	22 19 16	32 27 23	32 27 23
250 300 350 400 500							1	1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1	2 1 1 1 1 1 1	3 3 1 1	3 3 2 2	5 4 3 3 3	5 4 3 3 3	6 5 5 4	6 5 4 4	8 7 6 6 5	 8 7 6 6 5	11 9 8 7 6	11 9 8 7 6	13 11 10 9 8	13 11 10 9	19 16 15 13	19 16 15 13
600 700 750 800 900		-				:	: :		,		1 1 1	1	1 1 1	1   1   1	1 1 1	2   2   1   1   1	3 3 2 1	3 3 .2 2	4 3 3 3 3	3 3 3	5 ; 4 4 4	5 4 4 4	6 5 5 4	G . 15 15 4	9 8 7	9 8 7 7
1000 1250 1500 1750 2000		<del></del> -							-	<del></del>	1	1	1	1	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 1 1 1	3 2 1 1 1 1	3 3 2 2 1	3 3 2 2 1	4 3 3 2 1	4 3 3 2	6 5 4 4 3	6 5 4 4 3

### **❸** Características de Conductores

Nombre Comercial	Letras Simbolos	Temperatura	Aislante	Cubierta Exterior	Utilización
Resistente al carlor	RH RHH	75°C 167°F 90°C 194°F	Goma resistente al calor	No metálica, resistente a la humedad, retardadora de la llama	Locales secos
Resistente al carlo y a la humedad	RHW	75°C 167°F	Goma resistente al calor y a la humedad	No metálica, resistente a la humedad, retardadora de la llama	Locales húmedos y secos
Goma lätex,resistente al calor	. RUH i	75°C 167°F	Goma sin grano, no molidad, 90%	No metálica, resistente a la humedad, retardadora de la llama	Locales secos
Goma látex,resistente a la humedad	RUW	60°C 140°F	Goma sin grano, no molida, 90%	No metálica, resistente a la humedad, retardadora de la llama	Locales húmedos y secos
Termoplástico	Г 	60°C 140°F	Compuesto termoplástico, retardador de Ilama	Ninguna	Locales secos
ermoplástico, resistente a la humedad	τw	60°C 140°F	Termoplástico, resistente a la humedad,retardador de la llama	Ninguna	Locales húmedos y secos
ermoplastico, resistente al calor	THHN	90°C 194°F	Termoplástico,' resistente al calor, retardador de la Illama	De nyton	Locales secos
Fermoplástico, resistente a la numedad y al calor	THW	75°C 167°F	Termoplástico, resistente a la humedad y al calor, retardador de la llama	Ninguna	Locales secos y húmedos
ermoplástico, resistente a la humedad y al calor	THWN	75°C 167°F	Termoplástico, resistente a la humedad y al calor, retardador de la llama	De nylon	Locales secos y húmedos
Colocación térmica del polietileno, cadena cruzada, resistente a la humedad y al calor	хннш	90°C 194°F 75°C 167°F	Polietileno, cadena cruzada, retardador de Ilama	Ninguna	Locales secos Locales húmedos
Termoplástico, resistente a la humedad al calor y al acerte	· MFW	60°C 140°F 90°C 194°F	Termoplástico, resistente a la humedad, al calor, y al aceite retardador de llama	(A) Ningúna (B) De nylon	Locales húmedos, alambrado en máquinas herramientas Locales secos, alambrados en maquinas herramientas
Fermenlastico, resistente e la camedad, al color e al oceite	THW MTV	90°C 194°F 75°C 167′ F	Termoplástico, resistente a la humedad, al calor y al aceite, retardador de la llama	Ninguna	Locales secos y húmedos.  Aplicaciones especiales en descargas electricas en equipo de alumbrad- Limitado a un circuito abierto de 1000 yolfs o menos

## **❸** Características de Conductores

(Continuacion)

					•
Nombre Comercial	Letras Símbolos	: Temperatura	Aislante	Cubierta Exterior	Utilización
Termoplástico y amianto	TA	90°C 194°F	Termoplástico y amianto	No metálica, retardadora de la llama	Instalaciones de tableros de distribución solamente
Trenzado con fibras termoplásticas	TBS	(90°C 194°F	Termoplástico	No metálica, retardadora de Ilama	Sólo alambrado de tableros
Sintético, resistente al calor	SIS	90°C 194°F	Goma, resistente al calor	Ninguna	Sólo alambrado : de tableros :
Con cubierta metálica y aislante mineral	MI	85°C 185°F	Oxido de magnesio	De cobre	Locales húmedos y secos con ajustes terminales del tipo 0. Para aplicaciones especiales la máxima termperatura de funcionamiento, 250°C
Silicón-Amianto	SA	90°C	Goma de silicón	Amianto o vidrio	Locales secos Temp.máxima de operación para aplicaciones especiales, 125°C
Fluorizado Etileno	FEP	90°C 194°F	Fluorizado Etileno Propileno	Ninguna	Locales secos,
Propilena	FEPB	200°C 392°F	Fluorizado Etileno Propileno	Trenzado de vidrio. Trenzado de amianto	Locales secos. aplicaciones especiales
Batista Barnizada	v	85°C	Batista Barnizada.	No metalica, o Funda de plomo	Solamente en locales secos.  Menores que el No. 6  con permiso especial.
	AVA	110°C 230°F	A	Frenzado de Amianto o Vidrio	Locales secos unicamente
Amianto y Batista <sup>-</sup> Barnizada	AVL	110°C 230°F	Amianto Impregnado y batista	Funda de plomo	Locales húmedos y secos
	AVB	90°C 194°F	barnizada	Trenzado de algodón, retardadora de llama cableado da cuadros	Locales secos unicamente
	Α	200°C 392°F	Amianto	Sin trenzado De Amianto	Locales secos unicamente. En canalizaciones solamente.
	AA	200°C 392°F	Amianto	Con trenzado de amianto o vidrio	para conductores que van a aparatos o estén en su
Amianto	AI	125°C 257°F	Amianto impregnado	Sin trenzado de amianto	interior. Limitado a 300 V.
	AIA	125°C 257°F	Amianto impregnado	Con trenzado de amianto o vidrio	Locales secos unicamente Instalaciones a la vista. En canalistaciones solamente para conductores que van a aparatos o esten en su interior.
Papel .		85°C 185°F	Papel	.Funda de plomo	Para conductores de acometidas subterráneos o con permiso especial
Polietileno termolijo de cadena cruzada	. XLP	90°C 194°F	Polietileno vulcanizado termofijo de cadena	No metálica, tardadora de llama, resistente a la humedad	Locales húmedos secos directamente enterrado <b>B-2</b>

cruzada

3-20

	•	•			•
Combre Comercial	Lerras Simbolo	Femperatura	Aistante	Cubierta Exterior	Unitización
Conductor para aparatos de alumbrado, solido o	RF 1	60°C	Goma código	Cubierta no metalica	Instalación de abaratos de alumbrado. E mijado a 300 V.
de Triros, cubierta de Jona de goma	9# 2	60°C	Goma còdigo Goma iatex	Cupierta no metalica	Instalución de aparatos de altimbrado
Conductor para aparatos de alimprado, trenzado	F# 1	- 140°F	Goma codigo	Cuprerta no metalica	Instalación de aparatos de alumbrado Lumitado a 300 V.
r gerb e, cubierta de goma.	FF 2	60 C 140 F	Goma codigo Goma lutex	Cupierta no metalica ;	Instalución de abaratos de alumbrado
Conductor para aparatos de primorudo solido o	, ағы і	75 <sup>2</sup> C 1571 F	t Goma resistente al Laior	Cup erta no metanca	Instalación de aparatos de alumáticado Eliminado a 300 V
gell nuos, resistente gi caror cubrerta de gorra	BFH 2	75 °C 167 °F	Goma resistente al calor Goma Larex resistente al calor	Cubierta no metalica	instaluçion de aparatos de alumbrado.
Conductor para aparatos de alumbrado, trenzado	FFH 1	75 <sup>5</sup> C 167 <sup>6</sup> F	Goma resistente al	Cubierta no metalica	Instalución de aparatos de arumbrado. Erm tado a 200 V
Jiexiole, resistente at caror, cubierta de goma	FFH 2	75 <sup>3</sup> C 167 <sup>1</sup> F	Goma resistente al calor Goma Latex resistente al calor	Cubierta no metalica	Instalación de aparatos de alumbrado.
Conductor para aparatos de alumbrado, solido o trenzado, cubierta de termonlastico	TF	60°C	Termoplastico	N ∩guna !	Instalación de aparatos de alumbrado
Conductor para aparatos de alumbrado, trenzado flex-file, cubierta de termoplastico.	TFF	60°C 140°F	i Termoplástico	· N nguna	Instalación de aparatos de alumbrada.
Conductor para aparatos de alumbrado, solido o trenzado, resistente alicalor, cubierta de termoplastico.	TFN	90°C : 194°F	Termoplastico	Funda de Nylon	finstalución de aparatos de alumbrado.
Confluctor para aparatos de acimbrado, flexible o trenzado, resistente al culor, cumerta de termopiastico.	TEEN	90°C 194°F	Termoplástico	· Funda de Nylon	Instalación de aparatos de alumbrado
Comfusion para aparatos de alumbrado resistênte al calor y cubierta de agodon	CF	90 ° C	Algodón impregnado	: Ningrana	Tristatación de aparatos de alumbrado. Elimitado a 300 V.
Confluctor balla disuratos de d'umbriado resistente al cafor y connecta de amiliario	AF	150° C 302° F	Amianto impregnado	Ningrana	Instalación de maratos de alginhi do Limitado a 300 V y tocal seco al intérior.
Conductor pura aparatos de utimbriado, sotido o de 7 hilos aislado	SF 1	200 ° C 39 2 ° F	Goina silicon	Cubierta no meta- lica	Instalación de aparatos de alumbrado. Esmisado a 300 V.
Lun see,on	SF 2	305, Ł 300, C	Gama siticon	Cupierta no meta	Instalación de aparatos de alumbrado
Cureto (ge para abarato) de aumbrado, trenzado des bre, astado con	SFF1	1501C 3021f	Goma silicon	Cuti erra no inela lica	Instalación de aminatos de alembrado Escritado a 300 V
311CON	SF # 2	150 C 302 F	Goma silicon	Cuti esta no meta teca	Instalación de aparatos de altimbrado
Conductor para aparatos de purtirado, solido o de Enas buorzado,	, pr	150 C	Fluorizado, enteno,	% riquira	Instalaçion de aparatos
eti eno propitano	PGF	302 F	i brobitino	Video merado	de alcintirado
Court a for para manatos de la orteaco trengado	449	150 C	Firm and and	`r repunsi .	and the second s
Three Emily ones of with a service percept ones of	PGF;	202 1	Estarizada, etrena Surapelogi S	Vitrations at a	Instalación de apinatus de apiande ado

### **⊖** Características de Cordones Flexibles

(Continuación)

					,				<u> </u>
Nombre   Comercial	Tipo letra	Calibre AWG	Número de conductores	Aislante	Trenzado sobre cada conductor	Cubierta exterior		Utilización	<del>,</del>
·	нс 🗸		2244	Goma y	Algodón	Ninguna	Portátil	Lugares	Estufas
Cordón para estulas	HPD	18-12	2,3,6,4	amianto	Ninguno	Algodón o rayón	Portatii	secos	portátiles
Cordôn para estufas con funda de goma	. нѕі	18-16	2,3,6,4	Goma y amianto ó todo neoprano	Ninguno	Algodôn y goma	Portatil	Lugares humedos	Estufas portátiles
	ОСЗН	18-16	,			Algodôn y componente resistente al calor y al aceite			
Cordón para estulas con lunda de goma i	нѕ	14-12	2,3,6,4	Goma y amianto ó todo neopreno	Ninguno	Algodôn y hule o neoprano	Portatil	Lugares humedos	Estufas portátiles
	, HSO	14-12				Algodón y componente resistente al aceite		-	
Cordón paralelo para estufas	HPN	18-12	2	Termofija	Ninguno		Portatil	Lugares húmedos	Trabajo no duro
Cordón resistente	HVPO	18 a 10	2	Amian to y batista	Ninguno	Amianto retardador de llama y resistente	Colgante o	Lugares	Trabajo
al calor y a la humedad	AVPD		263	barnizada	(Villigono	a la humedad	portatil	humedos	no duro
Cable para	SRD	10-4	364	Goma	Ninguno	Goma o neopreno	Portátil	Lugares	Coninn
cocinas	SROT	10-4	364	Termoplástico	Ninguno	Termoplástico	ronacii	humedos	Cocin <del>as</del>
Cable para procesamiento de datos	DPT .	30-min,	2 ó más	Termoplastico	Ninguno	Termopástico	Sistemas para procesar datos	Lugares secos	Circuítos de potencia y señales
	E	18-14	24-4	Сота	Algodón	Tres de algodón, la exterior retarda- dora de llama y re-	Man		Lugares no peligrosos
	EO	18-14	2 6 más	Termoplastico	Rayôn	sistente a la hu- medad, Una de al- godón y la otra de neopreno,		orado Insores,	Lugares peligrosos
Cable para ascensores	EN	10.14	3.	Goma .	Funda de nylon flexible	Tres de algodón, la exterior retarda- dora de llama y re- sistente a la hu-			Lugares no peligrosos
1	ET	18-14 2 ô más		Termoplástico	Rayón	medad. Una de al- godón y la otra de neopreno o ter- moplástico.		Mando y lumbrado ascensores,	Lugares peligrosos
	ETP 18-14 2 ó más		Termoplástico	Reyôn	Termoplastico	Mando y alumbrado de ascensores		Lugares peligrosos	
Basedo en Nico			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· <del></del>		<u> </u>		B-27

# ⊕ Características de Cordones Flexibles

vumt; re comercial	Tipo letra	Calibre AWG	Número de conductores	Aislante	Trenzado sobre cada conductor	Cubierta exterior	Utili	zación	
·dón de	TP	27	2	Goma	Ninguno	Goma	Fijo a un aparato	Lugares húmedos	Trabajo
នូវភៀ <b>os</b>	<b> </b>	27	2					Lugares	no duro Trabajo
aralelos	TPT			Termoplástico	Ninguno	Termoplástico	Fijo a un aparato	húmedos Lugares	no duro Trabajo
ardón de Sutillo con	TS	27	263	Goma	Ninguno	Goma	Fijo a un aparato	húmedos	no duro
ida	TST	27	263	Termoplástico	Ninguno	Termoplástico	Fijo a un aparato	Lugares húmedos	Trabajo no duro
lordón obierto de	AFC	18 10	263	Amianto	Algodón o rayón	Ninguna	Colgante	Lugares	Trabajo
ilanto y istente i calor	AFPD	18-10	2 6 3	impregnado i	Ninguno	Algodón rayón o amianto saturado	Colganite	secos	no duro
ordán pierto de odán esistente i calor	CFPD	18-10	263	Algodón impregnado	Ninguno	Algodón o rayón	Colgante	Lugarės secos	Trabajo no duro
	PO-1	18							
rdón ralelo	PO-2	18-16	2	Goma	Algodón	Algodón o rayón	Colgante o portátil	Lugares secos	Trabajo no duro
	PO	18-10		ļ	 		<u> </u>		
rdón	SP-1	18		Goma	Ninguno	Goma	Colgante o portátil	Lugares húmedos	Trabajo no duro
ural <del>el</del> o e goma	SP-2	18-16	2	Goma	Ninguno	Goma	Refrigeradores o Acondicionamiento	Lugares húmedos	Trabajo no duro
		10-12		}			de Aire para cuartos	numedos	110 0010
rdón araleio de lástico	SPT-1	.18-16	2	Termo- plástico	Ninguno	Termoplástico	Colgante o portátil	Lugares húmedos	Traba no durc
irdón ralelo de lástico	SPT-3	18-10	2	Termo- plástico	Ninguno Termoplástico		Refrigeradores o Acondicionamiento de Aire para cuartos	Lugares húmedos	Trabajo no duro
erdőn para mparas	c ,	18-10	2 ó mas	Goma	Algodôn	Ninguno	Colgante o portátil	Lugares secos	Trabajo no duro
ordón ordátil enzado	PD	18-10	2 oʻmas	Goma	Algodón	Aigodón o rayon	Colgante o portátil	Lugares secos	Trabajo onub on
orgon para	SV, SVO	18		Goma		Gome		Lucates	<b>-</b>
spiradoras	SVT,	18-17	2	Termo	Ninguno	Termoptástico	Colgante o portátil	Lugares humedos	Trabajo no duro
	SVTO	18	<u> </u>	plástico					
ordón para spiradores esistente calor	SVHT	18-17	2	Termo- plástico	Ninguno	Termoplástico	Colgante o portátil	Lugares humedos	Trabajo no duro
ordón ju-	เม	1		Goma		Goma			
or para rvicios	OL2 TL2	18-16	2,364	Termoplés-	Ninguno	Composición resistente al aceite	Colgante o portátil	Lugares humedos	Trabajo duro
tensos	SJTO			tico o goma		Termoplástico			
	s	†	<u></u>	Goma	<u> </u>	Goma		ļ	
ordón para	so			Goilla		Composición resistente al aceite			Trabajo extraor-
rvicios tensos		18-12	2 ó mas	Termoplás-	Ninguno	J	Colgante o portătil	Lugares humedos	dinaria-
tensos .	ST	1	1	tico o goma	·	Termoplástico		indine003	mente duro
<u>-</u>	STO					Termoplástico resistente al aceite			
ordón re- stente al plor con	AFSJ	18-16	212	Amianto	Ali-			Lugares	Estufas
inda de ima.	AF\$	18-16-14	263	impreganado	Ninguno	Goma -	Portátil	humedos	portătiles
ado en NEC	- 1968	J	!	<u> </u>	<b>*</b>	<u> </u>		<u> </u>	

## Dimensiones de los Conductores Cubiertos de Goma y Cubiertos de Termoplasticos

$\sim$
ø,
-

											•	8
,	Tipos RH-2, RFH- RHH*** RHW		TF, T, T	Tipos THW, †TW,	TFN,	IPOS THHN,		FEF	Tipas P. FEPB F. PGF		Тір ХНІ	1
AWG . MCM.	Diámetro Aprox, Pulg,	Area Aprox. Pulg,	Diámetro Aprox. Pulg.	·	Diámetro Aprox, Pulg.	Area Aprox. Pulg.	Diame Apro Puk	netro ox,	Area Apro Pulg	ox.	Diámetro Aprox Pulg.	Area Aprox, Pulg.
18 16	0.146 0.158	0.0167 0.0196	0.106 0.118	0.0088 0.0109	0.089 0.100	0.0064 0.0079		0.061 0.092		0052 0066	-	-
14 14 14	2/64 in. 0 171 3/64 in. 0.204*	0 0230 0 0327*	0.131 0.162 †	0.0135 0.0206 T	0.105 - -	0.0087 - -	0.105 - -	0.105 - -	0.0087 - -	0.0087 - -	0.129	- 0.0131 .
12 12 12	2/64 in. 0.188 3/64 in. 0.221*	0.0278 0.0384*	0.148 0.179 †	0:0172 - 0:0251 †	0.122 - -	0.0117 - -	0.121 - 	0.121 - -	0.0115	0.0115	- - 0,146	- - 0.0167
10 10 8 8	- 0.242 0.311 	0 0460  0 0760 	0.168 0.199 † 0.228 0.259 †	0.0224 0.0311 Ť 0.0408 0.0526 Ť	0.153 - 0.201 -	0.0184 - 0.317 -	0.142 - 0.189 -	0.142 - 0.169 -	0.0159 - 0.0280 -	0,0159 _ 0,0225 _	- 0.166 - 0.224	- 0.0216 - 0.0394
6 4 3 2	0.397 0.452 0.481 0.513 0.588	0.1238 0.1605 0.1817 0.2067 0.2715	0.323 0.372 0.401 0.433 0.508	0.0819 0.1087 0.1263 0.1473 0.2027	0.257 0.328 0.356 0.388 0.450	0.0519 0.0845 0.0995 0.1182 0.1590	0.244 0.292 0.320 0.352	0.302 0.350 0.378 0.410	0.0467 0.0669 0.0803 0.0973	0.0716 0.0962 0.1122 0.1316	0.282 0.328 0.356 0.388 0.450	0.0625 0.0845 0.0995 0.1182 0.1590
0 00 000 0000	0.629 0.675 0.727 0.785	0.3107 0.3578 0.4151 0.4840	0.549 0.595 0.647 0.705	0.2367 0.2781 0.3288 0.3904	0.491 0.537 0.588 0.646	0.1893 0.2265 0.2715 0.3278	- - -	- - -	  	- - - -	0.491 0.537 0.588 0.646	0.1893 0.2265 0.2715 0.3278
250 300 350 400 500	0 868 0.933 0 965 1.032	0.5917 0.6837 0.7620 0.8365 0.9834	0.788 0.483 0.895 0.942 1.029	0.4877 0.5581 0.6291 0.6969 0.8316	0.716 0.771 0.822 0.869 0.955	0.4026 0.4669 0.5307 0.5931 0.7163	- - - -	-	- - - -	- - - -	0.716 0.771 0.822 0.869 0.955	0.4026 0.4669 0.5307 0.5931 0.7163
600 700 750 800 900	1.233 1.304 1.339 1.372 1.435	1.1940 1.3355 1.4082 1.4784 1.6173	1,143 1,214 1,249 1,282 1,345	1.0261 1.1575 1.2252 1.2908 1.4208			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1.073 1.145 1.180 1.210 1.270	0.9043 1.0297 1.0936 1.1499 1.2668
1000 1250 1500 1750 2000	1 494 1 676 1 801 1 916 2 021	1 7531 2 2062 2.5475 2 8895 3 2079	1.404 1.577 1.702 1.817 1.922	1.5482 1.9532 2.2748 2.5930 2.9013		-	-	- - - -	- - - -	- - - -	1.330 - 1.500 1.620 1.740 1.840	1,3893 1,7672 2,0612 2,3779 2,6590

Dimensiones para los tipos RHH y RHW.

Del No. 14 al No. 2.

Del No. 14 al No. 2.

Dimensiones del tipo THW en tamaños del 14 al 8. El tipo THW del No. 6 en adelante tienen las mismas dimensiones que el tipo T.

Las dimensiones del tipo RHH y RHW sin cubierta exterior son las mismas que las del tipo THW del No. 18 al No. 3 sólidos, y del No. 18 al No. 3 sólidos, y del No. 18 al No. 3 sólidos y del No. 3 sólidos

# Capacidades de transporte de corriente, permisibles en amperes, en conductores con aislamiento de cobre o de aluminio. No más de tres conductores instalados en conduit o directamente enterrados y un conductor al aire.

Se basa en una temperatura ambiente de 30° C (86° F)

. ——		Tipo			1	Tipos RH, RHW, RUH (14-2), THW, THWN, XHHW (1)			Tipos Tipos TA, T85, SA, AVB, SIS, FCP							Tipo			Tipos				Tipas A (148), AA, FEP + (1),					
Calibra	PUW	/ (14-2).			1	•	ATW (1)	-	١.		MI		1		HHN, XH			AVA,					S), AIA				PB + (1)	
MCM	Cor	70	Alum	•П•О	Cot	14	Alumi	nio	Cob	·•	Alum	nla	Cob	•	Àlum	inle	Cobr	•	Alumi	N10	Cabr	•	Alum	inio .	Cubr		Alveni	inio .
	En con duit, ca ble o di rec, ente crados,	Al Aire	En con- duit, ce- ble o di- fec ente- rfedos	Al Aire	En can duit, cai bis a di- rec, ente- rredas.	Al Aire	En con- duit, ca ble a di rec, ente- rredos	Al Alre	En con- duit, ca- ble o di- rec-ente rrados.	Al Alra	En con- duit, ca ble o di- rec, ente- rredus,	Al Aire	En con- duit, ce bie e di- fec, ente- rrados	Al Aire	En con- duit, ca- bie o di rec. ente- rredos,	Al Aire	En con- duit, ca- ble o di- rec, ente- rredos	Al Alre	En con- duit, ca- ble o di rec, ente- rrados.	Al Alre	En con duit, co- ble o di rec. ente- rrados.	Al Aire	En con- duit, ce- ble o di- rec ente frados	Al/a	En con- duit, ca- ble o di- rec ente- rredos	Al Aire	En con duit, ca ble o di- rec ente- rrados	At Aire
14 12 10 8	15 20 30 40	20 25 40 55	- 15 25 30	20 30 45	15 20 30 45	20 25 40 65	15 25 40	20 30 56	25 30 40 50	30 40 65 70	25 30 40	- 30 45 55	25 • 30 • 40 • 50	30 • 40 • 65 • 70	26 ** 30 ** 40	_ 30 •• 45 •• 56	30 36 45 60	40 50 65 85	25 35 45	40 50 65	30 40 50 65	40 50 70 90	30 40 50	40 55 70	30 40 55 70	45 55 75 100	30 45 55	- 45 60 80
6 .4 .3 .2(2) .1(2)	55 70 80 95 110	80 105 120 140 165	40 55 65 75 85	60 60 95 110 130	65 85 100 115 130	95 125 145 170 195	50 65 75 90 100	75 100 115 135 155	70 90 105 120 140	100 135 155 180 210	55 70 80 95 110	105 120 140 165	70 90 105 120 140	100 135 155 180 210	55 70 80 95 110	80 105 120 140 165	80 105 120 135 160	120 160 180 210 245	60 80 95 105 125	95 125 140 165 190	85 115 130 145 170	125 170 195 225 265	65 90 115 135 160	100 135 150 175 205	95 120 145 165 190	135 180 210 240 280	75 95 115 130 150	105 140 165 - 185 720
0(2) 00(2) 000(2) 0000(2)	125 145 165 195	195 225 260 300	100 115 130 155	150 175 200 230	150 176 200 230	250 265 310 350	120 135 166 160	180 210 240 280	165 166 210 236	245 285 330 385	126 145 168 106	190 220 258 300	155 185 210 235	245 285 730 386	125 146 165 185	190 220 255 300	190 215 245 275	785 336 385 445	150 170 195 215	220 255 300 345	206 230 265 310	305 355 410 475	180 210 245 270	240 275 370 370	725 250 265 340	375 370 430 510	160 200 225 270	258 290 335 400
250 200 350 400 500	215 240 260 280 320	340 375 420 455 515	170 190 210 225 260	265 290 330 355 405	255 285 310 335 380	405 445 505 846 420	205 230 260 270 210	316 350 395 425 485	270 300 325 360 405	425 480 530 575 660	215 240 260 290 330	330 375 416 450 515	270 300 325 360 405	425 480 630 676 660	215 240 260 290 330	330 375 415 460 515	315 345 390 420 470	495 555 610 665 765	750 275 310 335 380	385 435 475 570 595	336 380 420 450 500	530 590 656 710 815	305 335 360 405 440	460 510 555 635				1111
600 700 750 800 900	355 385 400 410 435	575 630 655 680 730	265 310 320 330 355	455 500 515 635 580	420 460 475 490 520	690 765 765 815 870	340 375 365 395 426	545 695 620 646 700	455 490 500 815 555	770 815 845 880 940	370 395 405 415 465	586 645 670 695 750	455 490 500 515 565	740 615 845 880 940	370 393 405 416 455	585 645 670 695 750	525 560 560 600	855 940 980 1020	425 455 470 485	675 745 175 806	545 600 620 640	910 1005 1045 1085	495 500 570 600	720 795 825 855	-		1	
1000 1250 1500 1750 2000	455 495 620 545 560	780 890 980 1070 1155	375 405 435 455 470	675 710 795 875 960	545 590 625 650 665	935 1065 1175 1280 1386	445 465 520 545 560	750 955 950 1050 1150	565 645 700 735 778	1000 1130 1260 1370 1470	480 530 580 616 650	800 905 1020 1125 1720	585 645 700 735 776	1000 1130 1260 1370 1470	480 530 580 615 650	800 905 1020 1125 4220	580 785 - 840	1166 1450 - 1715	560  650  705	930 1175 - 1425	730 - - - -	1240 - - - -	1.1.1.1	- - - -	-	1 1 1	-	

<sup>\*.</sup> Uso especial únicamente

# Factores Decrementales con Espacio Conservado Por Agrupamiento en Cables

Númaro de cables horizontalmente	1	2	3	4	5	6
Verticalmente				•		
1	1 00	0.93	0,87	0.84	0.83	0.82
2	0.89	0.83	0.79 -	0.76	0.75	0.74
3	0.80	0.76	0.72	9.70	0.69	0.68
4	0.77	0.72	0.68	0.67	0.66	0.65
5	0.75	0.70	0.66	0.65	0.64	0.63
6	0.74	0.69	0.64	0 63	0.62	0.61
1			li e	1	1	

Basado en NEC - 1968

Basado en NEC - 1968

Para locales secos únicamente

Las capacidades para transporte de corriente para los conductores tipo FEP, FEPB, RHH THHN
y XHHW en calibres AWG 14, 12 y 10 serán las mismas que para los conductores tipo RH
indicadas en esta tabla.

<sup>++</sup>Las capacidades para transporte de corriente para los conductores tipo RHH, THHN y XHHW en calibres AWG 12, 10, 8 serán las mismas que para los conductores tipo RH indicadas en esta tabla.

<sup>1)</sup> Tipos únicamente para conductores de cobre.

<sup>2)</sup> Para conductores de aluminio. Para circuitos de tres conductores, circuito mono fásico y servicio secundario, la capacidad de transporte de corriente permisible para los conductores tipo RH, RHH, RHW y THW será: para calibre No. 2 - 100 amperes. No. 1 - 100 amperes. No. 1/0 - 125 amperes, No. 2/0 - 150 amperes No. 3/0 - 170 amperes No. 4/0 - 200 amperes. Las capacidades de corriente de cables instalados en soportes rígidos y continuos será como sique:

Para cables que contienen no más de tres conductores, se instalarán en soportes verticales, rígidos y continu spacio conservado es desde un cuarto a un diámetro del cable. Los factores de la siguienta serán aplicados a las capacidades de corriente de los cables usados.

TABLA # 1

1	ALIBRE	DIAMETRO DEL COBRE	AREA PEI	COBRE	DIAMETRO CON AISLA	TRO TOTAL	
м.	O .C.M	EN mm	mm <sup>2</sup> C.M		TW , THW VINANEL 900	VINANEL NYLON	
ALAMBRES	14 12 10 8	1.63 2.05 2.59 3.26	2.08 3.30 5.27 8.35	409.8 6502 10380 16443	3.25 3.68 4.22 5.72	2.74 3.17 3.96 5.19	
CABLES	250 300 400 500	1.84 2.32 2.95 3.71 3.91 5.89 7.42 9.47 10.64 11.94 13.41 14.61 16.00 18.49 20.65	2.66 4.23 6.83 10.81 12.00 27.24 43.24 70.43 88.91 111.97 141.23 167.65 201.06 268.51 334.91	5238 8328 13465 21296 23654 53677 85185 138758 175162 220580 278237 330261 396088 528970 659777	3.48 3.96 4.57 6.15 7.92 9.14 10.67 13.54 14.70 16.00 17.48 19.50 20.90 23.40 25.60	2.96 3.44 4.32 5.64 6.60 8.38 9.91 12.54 13.71 15.00 16.40 18.24 19.63 22.12 24.28	

CAPACIDAD DE CORRIENTE PROMEDIO DE LOS CONDUCTORES
DE 1 A 3 EN TUBO CONDUIT (TODOS HILOS DE FASE) Y A

LA INTEMPERIE

TABLA # 2

	TIPO DE AISLAMIENTO A LA INTEMPERIE						
Calibre			LANIEN.				
A.W.G	TW	THW	VINANEL-NYL		TW	VINANEL NYLON 200	
M,C,M			VINANEL 900			THW	
14	15	25	25 25		20	30	
12	20	30	30	) [	25	40	
10	30	40	40	,	40	55	
8	40	50	. 50	) }	55	70	
6	55	70	70	)	80	100	
4	70	90	90	)	105	135	
2	95	120	120	,	140	180	
0	125	155	155	•	195	245	
00	145	185	189	- 1	225	285	
000	165	210	210		260	330	
0000	195	235	235	·	300	385	
250 <sub>.</sub>	215	270	270	)	340	425	
300	240	300	300	)	375	480	
350	260	325	325	5	420	530	
490	280	360	360	)	455	575	
500	320	405	409	5	515	660	
FACTORES	FACTORES DE CORRECCION POR TEMPERATURA AMBIENTE MAYOR DE 30°C						
c•	MULTIPLI(				CORRIENTE		
			1	- 1			
40 45	NO SE USA A	0.88	1	.90 .85			
50		ł	1				
	I MAC DE	ነለር ሆድ	1 0			!	
55	MAS DE 35°	MAS DE	4	.80 .74		!	
55	35°	40°	0	.80 .74			
55 FACTORES D	35° E CORRECC	40°	0	.80 .74			
55	35° E CORRECC CONDUCTORE CONDUCTOR	40° ION POR S 80% ES 70%	0	.80 .74			
55  FACTORES D  DE 4 a 6 C  DE 7 a 20  DE 21 a 30	35° E CORRECC CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTO	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60°	AGRUPAM	.80 .74		TONES	
FACTORES D DE 4 a 6 C DE 7 a 20 DE 21 a 30 CALIBRE	35° E CORRECC CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR	40° IOR POR S 80% ES 70% RES 60%	O AGRUPAM	.80 .74 IENTO	TECC		
FACTORES D DE 4 a 6 C DE 7 a 20 DE 21 a 30 CALIBRE A.W.G.	35° E CORRECC CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR NOMINAL	40° IOR POR S 80% ES 70% RES 60%	AGRUPAM	.80 .74	TECC DE 7 a 20	DE	
FACTORES D DE 4 a 6 C DE 7 a 20 DE 21 a 30 CALIBRE	35° E CORRECC CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM MU	AGRUPAM PECCION AXIMA	PRODE	T- DE	DE	
FACTORES D DE 4 a 6 C DE 7 a 20 DE 21 a 30 CALIBRE A.W.G. OM.G.M.	35° E CORRECC CONDUCTORE CONDUCTOR CONDUCTO CAPACIDA NOMINAL DE 1 a 3	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM MU	AGRUPAM VECCION AXIMA DEL 100%	.80 .74 IENTO P R C DE - 4 a 6	7 a 20	DE 21 a 30	
FACTORES D DE 4 a 6 C DE 7 a 20 DE 21 a 30  CALIBRE A.W.G. O M.G.M.	35° E CORRECCIONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CAPACLUA NOMINAL DE 1 a 3	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM M (1	AGRUPAM PECCION AXIMA DEL 100%)	PRODE -4 a 6 (80%)	7 a 20 (70%)	DE 21 a 30 (60%)	
55  FACTORES D  DE 4 a 6 C  DE 7 a 20  DE 21 a 30  CALIBRE  A.W.G.  O  M.G.M.	25° CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR 1 a 3	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM M	AGRUPAM VECCION AXIMA DEL 100%)	PRODE -4 a 6 (80%)	7 a 20 (70%)	DE 21 a 30 (601)	
55  FACTORES D  DE 4 a 6 C  DE 7 a 20  DE 21 a 30  CALIBRE  A.W.G.  O M.G.M.	35° E CORRECCIONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CAPACIDA NOMINAL DE 1 a 3 15A 25A 30A	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM M (1	AGRUPAM PECCION AXIMA DEL 100%) 15A 20A	PRC DE-4 a 6 (80%)	DE 7 a 20 (70%)	DE 21 a 30 (601)	
55  FACTORES D  DE 4 a 6 C  DE 7 a 20  DE 21 a 30  CALIBRE  A.W.G.  O  M.G.M.	25° CONDUCTORES CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR 1 a 3	40° ION POR S 80° ES 70° RES 60° D PROM M	AGRUPAM VECCION AXIMA DEL 100%)	PRODE -4 a 6 (80%) 10A 15A 20A	7 a 20 (70%)	DE 21 a 30 (601)  5A 10A 15A	

TABLA # 3

RESISTENCI	A OHMICA Y PES	D DE LOS CONDUC	TORES	
CALIBRE A.W.G.	RESISTENCIA OHMS/KM	PESO EN KG/KM CON AISLAMIENTO		
M.C.M.	A 20°C	VINANEL 900 THW TW	VINANEL NYLON	
14 ,	8.28	27	23	
12	5.21	40	35	
10	3.28	56	50	
 8	2.06	99	91	
14	8.45	30	25	
12	5.31	43	38	
10	3.35	63	60	
8	2.06	105 -	98	
6	1.29	170	148	
4	0.81	250	237	
2	0.51	380	362	
·o	0.32	600	568	
00	0.26	740	706	
000	0.20	915	877	
0000	0.16	1134	1094	
250	0.14	1352 -	1295	
300	0.11	1600	1539 ·	
400	0.09	2095	2026	
500	0.07	2584	2509	

TABLA # 4

DIAME	AREAS INTERIORES EN MM <sup>2</sup>				
помін	ALES	PARED DELGADA		PARED GRUESA	
PULGADAS	мм	40%	100%	40%	100%
1/2	13	79	196	96	240
3/4	- 19	142	356	158	, 392
1	25	220	551	250	624
1 1/4	32	390	980	422	1056
1 1/2	38	532	1330	570	1424
2	51	874	2185	926	2316
2 1/2	64			1376	3440
3	76			2116	5290
. 4	102	. <b></b>		3575	8938
2 1/2 x 2 1/2	65 x 65			1638	4096
4 x 4	100x 100	,		4000	10000
6 x 6	150x 150 `			9000	22500
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

Caidas de tensión máximas permitidas según el Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas TABLA # 5

SISTEMA	TENS		
5 1 5 1 L M A	127.5	220	440
ALUMBRADO 3%		1	
Alimentadores princi pales 1 %	1.27	2.2	
Circuitos derivados	2.54	4.4	
FUERZA 4 % Alimentadores principa-			
les 3%		6.6	13.2
_Circuitos derivados 1%		2.2	4.4

TABLA # 6

	CALIBRE A.W.G	AREA DEL COBRE EN <sub>2</sub>	CON TODO Y AISLAMIEN	AREA TOTAL I RES ELECTRIC RIAS SEGUN I	OS, PARA SEI A TABLA No.	LECCIONAR EL 4	DIAMETRO DE	E LAS TUBE
	M.C.M	mm _	TO mm	. 2	3	4	5	6
	14	2.08	8.30	16.60	24.90	33,20	41.50	49,80
	12 10 8	3.30 5.27 8.35	10.64 13.99 25.70	21.28 27.98 51.40	31.92 41.97 77.10	42.55 55.96 102.80	53.20 69.95 128.50	63.84 83.94 154.20
	14 12	2.66 4.23	9.51 12.32	19.02 24.64	28.53 36.96	38.04 49.28	47.55 61.60	57.06 73.92
] ]	10	6.38	16.40	32.80 ·	49,20	65.60	82.00	98.40
	8	10.81	29.70	59.40	89.10	118.80	148.50	178.20
	6	12.00	49.26	98.52	147.78	197.04	246.30	295.56
	4	27.24	65.61	131.22	196.83	262.40	328.05	393.66
	2	43.24	39.42	178.84	268.26	357.68	447.10	536.52
	0	70.43	143,99	287.98	431.97	575.96	719.95	863,94
	00	88.91	169.72	339.44	509.16	678.88	848.60	1018.32
	000	111.97	201.06	402.12	503.18	804.24	1005.30	1206.35
	0000	141.23	239.98	479.96	719.94	959.92	1199.90	1439.88
	250	167.65	298.65	597.30	895.95	1194.46	1493,25	1791.19
]	300	201.06	343.07	686.14	1029.21	1372.28	1715.35	2058.42
	400	258.51	430.05	850.10	1290.15	1720.20	2150.25	2580.30
	500	334.91	514.72	1029.44	1544.16	2058.88	2573.36	3088,32

Area promedio de los conductores eléctricos de cobre suave o recocido, con aislante tipo vinanel nylon

TABLA # 7

CALIBRE A.W.G	AREA TOTAL DEL	AREA TOTAL CON TODO Y	<del></del>				
0	СОВВЕ	AISLAMJENTO	<u></u>		<del>,</del>	T	
M.C.M	mm <sup>2</sup>	mm²	2	3	4	5	6
14	2.08	5.90	11.80	17.70	23,60	29.50	35.40
12	3.30	7.89	15.78	26.67	31.56	39.45	47.34
10	5.27	12.32	24.64	36,96	49,28	61.60	73.92
8	8.35	21.16	42.32	63,48	84.64	105.80	126.96
14	2.66	6.88	13.76	20.64	27.52	34.40	41.28
12	4.23	9.24	18.58	27.87	37.16	46.45	55.74
10	6.83	14.65	29.32	43.98	58,64	73.30	87.96
8	10.81	24.98	49.96	74.94	99.92	124.90	149.88
5	12.00	34.21	68.42	102.63	136.84	171.05	205.26
4	27.24	55.15	110.30	165.45	220.60	275.75	330.90
2	43.24	77.13	154.26	231.39	308.52	385.65	462.78
0	70.43	123.50	247.00	370.50	494.00	617.50	741.00
00	88.91	147.62	295,24	442.86	590.48	738.10	885.7
000	111.97	176.71	353.42	530.13	706.84	883.55	1060.20
0000	141.23	211.24	422.48	633.72	844.96	1056.20	1267.4
250	167.65	261.30	522.60	783.90	1045.20	1306.50	1567.8
300	201.06	302.64	605.28	907.92	1210.56	1513.20	1815.8
400	268.51	384.29	768.58	1152.87	1537.16	1921.45	2305.7
500	334.91	463.00	926.00	1380,00	1852.00	2315.00	2778.0

# CANALIZACIONES Y ACCESORIOS

Este tema tiene por objeto describir las diversas clases de tubos que se utilizan, según la instalación eléctrica, sus di
ferertes diámetros y el material de que están fabricados, detal forma que el medio ambiente no los destruya ni bloquee su
funcionamiento. Por otra parte, se explica la forma de utili
zar el material aislante de acuerdo al voltaje que se aplique
y las diferentes denominaciones que adquiere; se esquematizan
los distintos amarres y derivaciones que se realizan para obtener un funcionamiento úptimo de las instalaciones monofásicas.

## DUCTOS

Existe actualmente gran cantidad de tubos, de modo que se pue den seleccionar los más convenientes para cada trabajo en particular.

## TUBO CONDUIT

El tubo conduit es el elemento utilizado en las instalaciones eléctricas, para alojar en su interior a los conductores queno están provistos de aislamiento adecuado para resistir es-fuerzos mecánicos o que están expuestos a ser atacados por -- grasas, aceites, agentes químicos, etc., debido al medio am-biente en que se encuentran. El tubo conduit da a los con-ductores eléctricos máxima protección, ya que pueden incrus-

trarse en muros, losas y pisos, cuando se trata de instal o nes eléctricas ocultas; puede sujetarse en muros, techos, columnas y armaduras por medio de abrazaderas, cuando la instalación es visible, como en el caso de las grandes industrias, locales comerciales y de servicios.

La diferencia del tubo conduit con respecto al tubo para agua, es que las paredes interiores del primero, están perfectamente pulidas, con lo que se evita dañar el aislamiento de los conductores que se introducen y desplazan dentro de él. Se fa-brica de varios diámetros (Ver anexo tabla No. 4) y su longitud es de 3.05 m. (10 pies).

# TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO

Esta construido a base de cintas de acero galvanizado, unidas entre sí a presión y en forma helicoidal.

Su aplicación más común es en la conexión visible de maquinaria, en instalaciones y lugares expuestos al peligro inminente de esfuerzos mecánicos y vibraciones, para conexiones de luminarias en falsos plafones, así como en lámparas de pasi-llos y butacas. Este tubo no es impermeable, pero su interior
está forrado de cartón aislante. Para unir los extremos delos tubos a las cajas de conexión se emplean conectores rectos y conectores curvos.

### TUBO CONDUIT FLEXIBLE PLICA

por su bajo precio, fátil manejo y flexibilidad, se le encuen tra con bastante frecuencia en construcciones pequeñas. Se - construye de laminillas en forma de cintas bastante flexibles y está forrado en su interior con dos capas de papel impregna do de aceite. Su mayor desventaja es que tiene poca resisten cia mecánica, por lo que si no se toman las debidas precaucio nes puede ser aplastado, alterando considerablemente su ade-- cuado funcionamiento.

### TUBO CONDUIT DE ACERO ESMALTADO

El tubo de pared demasiado delgada, impide hacerle cuerda ensus extremos. Para cambios de dirección a 90° se dispone decodos para tubos de 25 mm de diámetro en adelante; para ensamblar los extremos de los tubos a las cajas de conexión se emplean conectores, así como coples para unir tramos. La longitud de este tipo de tubo es de 3.05 m.

El de pared muy gruesa también se fabrica de longitud de - - 3.05 m y con cuerda en sus extremos; para uniones de tubos -- se utilizan coples con rosca interior y para ensamblar los -- extremos de los tubos a las cajas de conexión se dispone de - contras y monitores. Para cambios de dirección a 90° hay - codos para tubos de 25 mm de diámetro en adelante.

### TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO

El tubo de pared delgada, no tiene rosca y su ligereza facilita el trabajo al operario, pero deben tomarse precauciones -- dada su poca resistencia mecánica a la compresión o aplasta-- miento. Los tubos se unen con comples sin rosca y los extremos de éstos a las cajas de conexión con conectores. La longitud de este tipo de tubo es de 3.05 m.; para cambios de dirección a 90°hay codos para tubos desde 25 mm de diámetro enadelante. El galvanizado lo protege de la oxidación e impide hasta cierto punto el ataque de grasas, aceites, humedad, etc.

El tubo de pared gruesa se fabrica de longitud de 3.05 m y -con rosca en los extremos. Para unir tubos, hay coples co
rosca interna y para ensamblar los extremos a las cajas de -conexión, se dispone de contras y monitores. Para cambios de
dirección a 90°se fabrican codos de todas medidas excepto de-

El galvanizado lo protege de la oxidación, por lo que es recomendable para instalaciones de mejor acabado y, especial-mente, para lugares que están a la intemperie, húmedos, corrosivos, etc. Su único inconveniente es el elevado precio, por lo que no es utilizado en todas las instalaciones.

# POLIDUCTO

Es un tubo de plástico conocido con el nombre de manguera. Se caracteriza por ser resistente a la corrosión, flexible en grado sumo, fácil de cortar, de bajo precio, muy ligero yde poca resistencia mecânica, principalmente a la compresión.

Para cambios de dirección a 90°se dispone de codos del mismo material de todas las medidas. Para unir dos tubos entre síse utilizan coples y para ensamblar sus extremos a las cajasde conexión se emplean conectores, todo del mismo material. - El poliducto es utilizado en instalaciones pequeñas en las -- que el monto de la inversión es bajo.

Para trabajar con este material, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar aplastarlo y dañarlo con partes -- puntiagudas.

### DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO

Este ducto es un sistema ideal de canalización que presenta - máxima facilidad para la colocación de los conductores eléc-- tricos en su interior y en toda su longitud. Todos los tra-- mos, las conexiones, los niples, los adaptadores y los reductores se abren y cierran por medio de bisagras.

Dadas sus características no hay necesidad de jalar los con-- ductores eléctricos a lo largo del ducto; simplemente se colo

can en él, con lo cual se facilita grandemente el trabajo y se evita que el forro del aislamiento de los conductores se maltrate.

Cuenta con salidas troqueladas preparadas (chiqueadores) para recibir tubo conduit a todo lo largo, para poder hacer fâcilmente derivaciones, conexiones e interruptores.

#### DIFERENTES TIPOS DE AISLANTES

Un material aislante es aquél que posee una resistencia relativamente alta al paso de la corriente eléctrica, es decir, - no permite la conducción de cantidades considerables de ést lo que ayuda a proteger adecuadamente el equipo eléctrico. - Sin embargo, aún con los mejores materiales, el aislamiento - no es total.

Algunos de los aislantes más comunes son: la pizarra, la porcelana, la esteatita, el vidrio, el bitumen, la cera, la parafina, el hule, el papel, el aceite, la mica, el algodón y laseda.

La pizarra se usa para tableros de control; la porcelana, la esteatita y el vidrio como aisladores de líneas aéreas, mangos o pasadores; el bitumen, la cera y la parafina como compuestos llenadores en cajas de unión y bujes pequeños de i terruptores respectivamente. El hule y el papel, en la magneta.

nufactura de cables; el aceite para transformadores e inte-rruptores; la mica, en aislamiento de máquinas. Finalmente
el algodón y la seda como cubierta de conductores.

Para determinar la utilidad de un material aislante, deben -considerarse los siguientes aspectos:

- Eléctrico.
- Mecánico.
- Físico.
- Químico.
- Eléctrico: se requiere saber su resistencia eléctrica, voltaje al flameo, conductividad y pérdidas dieléctricas. - Mientras mayor sea el voltaje que se aplique a una pieza -- del equipo, más complejo es el problema de aislamiento y el grado de complejidad puede aumentar en el caso de trabajoscon altas frecuencias.

La Dirección General de Electricidad, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establece el voltaje máximo a que puede ser sometido cada tipo de aislante.

- Mecánico: su resistencia a la tensión, compresión, corte eimpacto, así como su maquinabilidad.
- Físico: es importante conocer los efectos que tienen la --

humedad y la temperatura sobre el material aislante.

La absorción de la humedad y la temperatura a que son sometidos los aislantes, disminuyen considerablemente sus propiedades. Si por algún motivo el material aislante se enciende, es necesario saber si tienen la propiedad de apagar se por sí mismos y la facilidad de carbonizarse.

- Químico: la capacidad para resistir el daño producido por .
agentes químicos.

Existen varios tipos de aislamiento con propiedades y calidades distintas que se utilizan para forrar conductores (alam--bres y cables);

- TV
- THW
- Vinanel 900
- Vinanel Nylon
- Cordón flexible con aislamiento SPT

#### AISLAMIENTOS TW

Sirve para recubrir conductores de cobre suave o recocido. Es de cloruro de polivinilo (PVC), termo-plástico a prueba de humedad. Ocupa poco espacio en el interior de los duc-tos por su reducido espesor. Aunque se encuentra firmer te adherido al conductor, se puede desprender con facilidad.
No propaga las llamas.

Es utilizado en instalaciones eléctricas de interiores, con - ambiente húmedo o seco.

Propiedades físicas, mecánicas y eléctricas. (del aislante)

- Tensiôn nominal: 600 Voltios
- Resistencia al calor: 60° C (temperatura máxima)
- Capacidad de corriente en amperios (ver tabla No. 2)
- Temperatura ambiente no mayor de 35°C.

Los diferentes calibres de alambres que puede recubrir el - - aislante TW son los siquientes:

Del 20 al 6 A.W.G. conductor sólido

Del 20 al 16 A.W.G. cordón flexible

Del 14 al 4/0 A.W.G. conductor cableado.

# AISLAMIENTO THW

Recubre conductores de cobre suave o recocido. Este aisla-miento de goma (plastilac) termoplástico es resistente al -calor y a la humedad. Los alambres y cables con este aislan
te tiene mayor capacidad de conducción que con el T.W.; ocupa mayor espacio dentro de los ductos, pero se le considerael mismo si se respeta el factor de relleno\*

<sup>\*</sup>El factor de relleno puede definirse como la relación del área utilizable con respecto al 100% dentro de las canaliza--

Generalmente se le emplea en canalizaciones para edifici - y en las instalaciones eléctricas con ambientes secos o húme-dos.

Propiedades físicas, mecánicas y eléctricas.

- Tensión nominal: 600 Voltios
- Resistencia al calor: 60° C. (temperatura máxima)
- Temperatura ambiente no mayor de 40° C
- Capacidad de corriente en amperios (ver tabla No. 2)

Los calibres de alambres que recubre el aislante T.H.W. son:

Del 20 al 16 A.W.G. cordon flexible

Del 20 al 6 A.W.G. conductor sólido

Del 14 A.W.G. al 500 M.C.M. conductor cableado.

#### **AISLAMIENTO VINANEL 900**

Se utiliza para recubrir conductores de cobre suave o recocido. Es un aislante especial de cloruro de polivinilo (PVC), resistente al calor, a la humedad y a los agentes químicos. - No propaga las llamas. Los alambres y cables tienen gran -- capacidad de conducción de corriente eléctrica con este aislamiento, por lo tanto, se pueden ahorrar calibres en muchas -- ocasiones. Ocupa el mismo espacio que los aislantes T.W. -- T.H.W. dentro de los ductos, además, resiste en forma única --

las sobrecargas continuas. Se puede introducir fácilmente - en las canalizaciones, ya que se le da un tratamiento con compuesto deslizante.

Generalmente se usa en industrias, edificios públicos, hote--les, bodegas e instalaciones donde se requiere mayor seguri--dad.

Propiedades físicas, mecánicas y eléctricas.

- Tensión nominal : 600 Voltios
- Temperaturas máximas:
  - . 75°C cn ambiente seco o húmedo para calibres del 6 A.W.G. al 1000 M.C.M.
  - . 90°C al aire 8 60° C en aceite para calibres del 14 al 8 A.W.G.
- Resistencia al calor: 60° C (temperatura máxima)

## AISLANTE VINANEL NYLON

Es un aislante para conductores de cobre suave o recocido, - formado por dos capas termoplásticas: la primera es de cloruro de polivinilo (PVC) de alta rigidez dieléctrica, gran ca-pacidad térmica y notable flexibilidad; la segunda es de nylon
de alta rigidez dieléctrica y gran resistencia mecánica.

El aislamiento tipo vinanel-nylon es resistente a la humedad,

al calor y a los agentes químicos. Tiene muy bajo coeficiente de fricción, no propaga las llamas, da a los alambres y -- cables gran capacidad de conducción de corriente eléctrica. -- Además, ocupa menos espacio con respecto a los aislamientos -- tipo T.W., T.H.W., y vinanel 900.

Tienc una aplicación universal en circuitos de baja tensión,pues, aparte de sus características singulares incluye las que
corresponden a los conductores eléctricos con aislantes tipoT.W., T.H.W., y vinanel 900. Es decir, pueden utilizarse -como alimentadores secundarios de transformadores a tablero general; alambrado de tableros de distribución en baja tensión;
circuitos de alumbrado y fuerza; acometida y alambrado inte-rior de maquinaria; conexión de controles y señalización, et

Propiedades físicas, mecánicas y eléctricas.

- Tensión nominal: 600 voltios o menos a régimen permanente.
- Temperaturas máximas:
  - . 75°C en locales húmedos o en presencia de hidrocarburos.
  - . 90°C en locales secos
- Resistencia al calor 60° C (temperatura minima)

## CORDON FLEXIBLE CON AISLAMIENTO TIPO SPT

Este aislante se utiliza para conductores de cobre suave o ·

recocido, es de cloruro de polivinilo, especialmente flexible El aislante SPT (simple par termoplástico), no propaga las -- llamas.

Los conductores se mantienen en posición paralela en un mismo plano, por el estrecho aislamiento que los une facilitando la separación de flujo eléctrico.

Se emplea en toda clase de lámparas de pie, radios, televisiones, tocadiscos, etc. Estos cordones (cables bipolares)-tienen grueso su aislamiento y por lo tanto buena protección mecánica, lo que permite que se les emplee para cualquier --aparato doméstico portátil.

### Propiedades físicas, mecánicas y eléctricas.

- Tensión nominal: 300 voltios
- Resistencia al calor: 60° C (temperatura máxima)

### ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

En este tema se incluye un listado de los accesorios eléctricos más usuales, el material de que se fabrican, su aplica---ción y presentación comercial.

También se menciona la clasificación de los tipos de cajas de conexión y sus características.

Por último, se describen los accesorios de protección y seguridad, los cuales tienen como función evitar sobrecargas y -- con ello proteger aparatos y equipos eléctricos.

### CAJAS DE CONEXION

A estas cajas se nace llegar normalmente un número variable - de tuberías de diferente diámetro, por lo que se construyen - de diferentes formas, tamaños y profundidades. Para uso común se tienen cajas negras de acero esmaltado, galvanizadas y plásticas de PVC.

### CAJAS RECTANGULARES

Conocidas también como cajas de conexión chalupas o rectangulares, de 50 x 100 mm (2' x 4") de base, por 38 mm. ( 1 1/2") de profundidad. Se emplean para colocar en ellas apagadores, contactos y botones de timbre, cuando el número de estos dispositivos no excede de tres, aunque se recomienda colocar solamente dos para facilitar su conexión y reposición er 1 momento dado. Sólo tienen perforaciones para hacer llegar a -- ellas tuberías de 13 mm. de diâmetro.

### CAJAS OCTAGONALES

Conocidas como cajas de conexión redondas; existen cajas chicas con perforaciones que permiten también hacerles llegar -tuberías de 13 mm. de diámetro; tienen una perforación por -cada dos lados, otra en el fondo y una en la tapa.

## CAJAS CUADRADAS

Existen en varias medidas y se clasifican según el diámetro de los tubos que pueden ser unidos a ellas; así es como se --

tienen cajas cuadradas de: 19, 25, 31, 38, 51 mm, etc.

Cuando el número de tubos es considerable y de diferentes diá

Todas las cajas de conexión, excepto las chalupas, van con su tapa correspondiente que es del mismo material de aquellas y-con perforaciones para atornillarse.

### CAJAS CONDULET

Se utilizan generalmente, en instalaciones entubadas visibles. Este tipo de cajas de conexión debe acoplarse a tuberías de - pared gruesa, ya que tienen cuerdas interiores correspondientes a todas las medidas.

Se fabrican con una aleación de aluminio y otros metales queno especifica el fabricante. Así pues, se tiene con el aluminio resistencia a la corrosión y dureza con los otros metales.

Tiene un margen excelente de seguridad, ya que quedan perfectamente aisladas al exterior y, por lo tanto, no las perjudican vapores ni gases.

Se fabrican en diferentes formas y tipos, para escoger, según las necesidades de la instalación y son:

Tipo O, que se divide a su vez en:
 Condulet OC, OE, OLB, OLF, OLL, OLR, OT y OX.

Todas estas cajas vienen complementadas con sus tapas, si las conexiones son:

De paso:

tapa ciega

De contacto:

tapa de contacto, doble o sen-

cilla

Para cople exterior:

tapa con niple macho

Para acoplar directamente

tapa con niple hembra

al tubo:

Para sacar conexión para "spot"

tapa con abrazadera para salida de cordón flexible o cable

para uso rudo.

- 2. Tipo V, se divide en: Condulet VGA, VGC, VGH, VGL, VGT y VGX.
- 3. Tipo FS, se divide en:

  Condulet FS, FSC, FSR, FSL, FST y FSCT.

Estas cajas también vienen equipadas con tapas, las cuales -- pueden ser:

FSLC Tapa para contacto sencillo


FST Tapa para apagador de intemperie

FSCDR Tapa para contacto doble

Las cajas tipo O son de forma oval; las de tipo VG son redondas y las del tipo FS son cuadradas.


A continuación se muestran algunos dibujos de las cajas condulet mencionadas:

CAJAS TIPO "O"




VGA	VGT.
VGX	VGT
VGC	VGH

### CAJAS TIPO "FS"



TAPAS PARA CAJAS CONDULET



### ACCESORIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD

Son dispositivos cuya función es interrumpir y restablecer la continuidad de corriente en un circuito eléctrico.

### DIFERENTES TIPOS DE INTERRUPTORES

Un interruptor es un dispositivo que sirve para abrir o cerra: un circuito eléctrico. Existe una gran variedad de interruptores según su forma, función y capacidad pero todos ellos -- pueden ser agrupados en dos clases: manuales y automáticos.

Los interruptores operados manualmente van provistos de un -accesocio aislado de los bornes del interruptor para prevenir
choques eléctricos. Comercialmente se les conoce como inte-rruptores de navajas, de palanca, de botón y rotativos; son -empleados en aparatos e instalaciones domésticas y en table-ros industriales, en donde la corriente no excede de 10 a 30amperios.

Si la corriente y el voltaje en el circuito son más altos, se requieren interruptores automáticos o semiautomáticos, en los que la rapidez de la operación impide que se formen arcos — eléctricos en los bornes del instrumento; en el instante en — que éstos se detengan, ofrecen además protección contra las — sobrecargas sin necesidad de usar fusibles. Dentro de esta — clasificación, se fabrican interruptores de aire ("br; ers") aceite y magnéticos.

## " BREAKERS."

Es aconsejable, como doble protección, que exista un interrup tor general con fusibles o breaker y derivar de él circuitosa los tableros de distribución ("multibreakers") que son muyfuncionales. Además de que estos últimos protegen la instalación, pueden dar corriente únicamente a la parte que se desee, según los circuitos en que se haya dividido la instala--Para instalaciones residenciales, se tiene el breaker tipo MO, como uno de los más funcionales, ya que vienen parauna, dos o tres fases y, por lo tanto, dentro de un tablero de éstos se puede hacer la división de circuitos adecuada a -Se fabrican con dos y hasta 20 circuitos. las necesidades. Si se trata de una casa de apartamentos es muy funcional el tipo MS para medición separada, es decir, se pueden colocar tantos tableros como departamentos tenga el edificio.

La combinación de los elementos térmicos y magnéticos que intervienen en el diseño de los "multibreakers" proporciona una doble protección:

- Contra sobrecargas y altas temperaturas del ambiente que se combinan para producir temperaturas peligrosas en los conductores (elemento térmico)
- Contra cortocircuitos (elemento magnético)

#### **OPERACION DEL ELEMENTO TERMICO**

El disparo térmico es efectuado por un elemento bimetálico en cada polo, debido a la corriente que pasa por el interruptor. Este elemento térmico bimetálico está construido para sopor-tar corrientes de corto circuito muy altas y tienen caracte-rísticas de calentamiento muy parecidas a las de los alambres normales, forrados de goma o de plástico, de tal manera que cuando la temperatura del conductor se eleva por efectos de la corriente, la del elemento bimetálico aumenta proporcional mente y causa una flexión en dicho elemento.

Cuando debido a sobrecargas en el circuito o a la combinación con altas temperaturas ambientales, el conductor alcan. temperaturas peligrosas, la flexión en el elemento bimetálico -- será suficiente para hacer disparar al interruptor. Por lo -tanto, la velocidad del disparo por el elemento térmico es -- proporcional a la carga y se observa un retraso relativamente largo en sobrecargas ligeras y una acción más rápida en sobrecargas mayores.

Una característica importante de este dispositivo es que se compensa así mismo, cuando opera en temperaturas ambientales normales.

#### **OPERACION DEL ELEMENTO MAGNETICO**

Cuando ocurre una sobrecarga elevada o un corto circuito, la

alta corriente que pasa por el interruptor, da energía a una armadura magnética que lo hace disparar instantáneamente a -- un valor de corriente predeterminado. Este disparo magnético es muy valioso cuando se usa en combinación con el térmico, - pero no es efectivo en todas las condiciones. Cuando éste se emplea solo, el elemento térmico dispara en un tiempo inversa mente proporcional a la sobrecarga, mientras que el magnético actúa instantáneamente en corto circuito o en sobrecarga exagerada. Cada uno tiene su ajuste basado en la capacidad no-minal del interruptor y en los valores probables de corrien-tes anormales.

Los "multibreakers" termomagnéticos operan sin la acostumbrada bobina magnética enrollada y hacen pasar la corriente porun circuito magnético muy sensible. Cuando la armadura magnética es excitada por corrientes mayores que las normales,-hace disparar instantáneamente el mecanismo de operación y -abre el circuito antes de que ocurra algún daño. De esta manera se elimina el peligro y las molestias de bobinas quema-das durante cortocircuitos muy severos.

A continuación se muestra una figura de las partes que conforman un multibreaker termomagnético, de las cuales son cinco móviles.

- 10. Cámara del arco: es muy resistente y está provista de cas supresoras del arco, espaciadas entre sí.
- 11. Cuerpo del interruptor: es de baquelita, tiene una tapa de metal a través de la cual sella la unidad completa por medio de remaches.
- 12. Zapatas de presión: se usan en los interruptores de 40 y50 Amperios y en los más pequeños se emplean conectores de tornillo. No es necesario enrollar el alambre alrededor
  de las terminales para conseguir una buena conexión.

#### ARRANCADORES

Una de las clases más sencillas de arrancadores es un interrup tor de acción rápida de cerrado y abierto, que se acciona porque a palanca de trinquete montada en el frente del arrancador.

El motor se conecta directamente a través de la línea en el arranque, lo que usualmente no es necesario para los motoresde un caballo de fuerza o menos.

Los arrancadores manuales de potencia fraccionaria se emplean siempre que se desee tener protección contra sobrecarga para-el motor, así como para el control de abierto y cerrado de --pequeños motores monofásicos de corriente alterna (C.A.) o --corriente directa (C.D.). Los códigos eléctricos exigen tección contra sobrecarga para los motores de potencia fracció.

naria, siempre que se arranquen automáticamente o por control remoto.

Como los arrancadores manuales son dispositivos mecánicos accionados a mano, los contactos permanecen cerrados y la palanca continúa en la posición de cerrado en el caso de una falla de energía. El motor volverá a arrancar automáticamente cuando se restablezca la energía. Por lo tanto, no son posibles-la protección y la desconexión para bajos voltajes con estos-arrancadores accionados a mano; sin embargo, esta acción es una ventaja cuando el arrancador se aplica a motores que funcionan continuamente, como los que se emplean en ventiladores, sopladores, bombas y quemadores de petróleo.

#### FUSIBLES

El fusible es la parte principal dentro de la seguridad de -una instalación. Si es débil, se fundirá a cada rato; si es
demasiado fuerte, resistirá tanto que habrá peligro de que la
instalación se queme. Por lo tanto, los fusibles deben ser de una capacidad adecuada, para que tan pronto como una sobre
carga exceda de lo calculado, se funda como si se tratara deun cortocircuito.

#### FUSIBLES SENCILLOS DE CAUCHO Y NAVAJA

Son los llamados fusibles de tapón de 30 amperios, usados en interruptores de 2 x 30 Amperios y en los de 3 x 30 Amperios

con base de procelana. Una vez que se funde el elemento fusible, por haberse presentado una falla en el circuito al - - que se da protección, ya sea por sobrecarga o por un cortocir cuito, es necesario sustituir el tapón por uno de características iquales.

Para el empleo de estos fusibles existen dos tipos de interruptores:

- a) El más sencillo es aquél en el cual las partes vivas están sobre una base de porcelana; está sobre una madera que sesujeta generalmente a los muros de las construcciones, con lo cual todo el interruptor queda sin protección contra -- esfuerzos mecánicos y el medio ambiente.
- b) El blindado o de seguridad es el que está dentro de una -caja metálica que lo protege contra esfuerzos mecánicos yevita, hasta cierto punto, accidentes, al quedar al exte-rior la planca de operación.

#### **FUSIBLES DE CARTUCHO**

Conocidos como fusibles de tipo industrial. Por la forma - - en que se conectan a la línea, se dividen en:

- Cartuchos con contacto de casquillo con capacidades comerciales de los elementos fusibles de 3, 5, 6, 10, 15, 20, -25, 30, 35, 40, 45, 50 y 60 Amperios.

- Cartuchos de contactos de navaja con capacidades comerciales en los elementos fusibles de 75, 80, 90, 100, 125, 150,
175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 500 y 600 Amperios

Para utilizar los fusibles de cartucho se dispone de los si-guientes tipos de interruptores de seguridad:

LD para servicio ligero

ND para servicio normal

HD para servicio pesado

#### APLICACIONES

Este tipo de interruptores sa recomienda para uso ligero, eninstalaciones residenciales, edificios, comercios, es decir,en lugares donde el número de operaciones (abrir o cerrar) no
sea elevado.

Se les puede utilizar para servicio normal en instalacionesindustriales para protecciones individuales de motores, siempre y cuando el ambiente y local no representen peligro constante.

Se recomiendan para uso pesado en donde el número de operaciones es muy frecuente y los requisitos de seguridad, funcionamiento y continuidad son importantes, por ejemplo, en fábricas, hospitales, servicios públicos, etc.

#### Conexión y Resistencia a Tierra

Valores aceptables recomendados.-

El más elaborado sistema de tierras que sea diseñado, puede ser inadecuado, a menos que la conexión del sistema a tierra sea adecuada y tenga una resistencia baja. Por consiguiente la conexión a tierra es una de las partes mas importantes de todo sistema de tierras. Esto es también la parte más difícil de diseñar y obtener.

La perfecta conexión a tierra deberá tener una resistencia con valor cero, pero esto es imposible de obtener.

Para subestaciones grandes y estaciones de generación, el valor de la resistencia a tierra no deberá exceder de un ohm.

Para subestaciones pequeñas y plantas industriales, el valor de la resistencia a tierra no deberá exceder de 5 ohms. El NEC (National Electrical Code 1968) recomienda que la resistencia máxima no deberá exceder de 25 ohms.

#### La Resistividad de Diferentes Terrenos

	Resistencia (ohms) varillas de 5/8 Pulgs. x 5 piés			Resistividad (ohms por cm³)		
Terreno	Promedio	Mín,	Máx.	Promedio	Mín.	Máx.
Rellenos, escorias, salmuera, deshechos	14	3,5	41	2,370	590	7,000
Arcilla, arcilla esquitosa, suelo arcillo- so, tierra negra	24	2	98	4,060	340	16,300
Igual, con variaciones en las propor- ciones de arena y grava	93	6	800	15,800	1,020	135,000
Grava, arena, piedras, con arcilla pequeña o barro	554	35	2,700	9,400	59,000	458,000

#### El Efecto del Contenido de Agua o Humedad en la Resistividad del Terreno

Contenido de agua	Resistividad (ohms/cm³)			
ó humedad (% del peso)	Terreno superior	Barra arenosa		
. о	>1000 x 106	>1000 x 10 <sup>6</sup>		
2.5	250 000	150 000		
5	165 000	43 000		
10	. 53 000	18 500		
15	19 000	10 500		
20	12 000	6 300		
30	6 400	4 200		

### El Efecto de la Temperatura en la Resistencia del Terreno (Barro arenoso con 15.2% de humedad)

Temp	peratura	Resistividad
°c	°F.	(ohms por cm <sup>3</sup> )
20	68	7 200
10	50	9 900
O (agua)	32	13 800
0 (hielo)	32	30 000
_5	23	79 000
<b>⊣</b> 5	14	330 000
l	<u> </u>	<u> </u>

Cálculo de la resistencia a tierra. – la resistencia a tierra puede ser calculada y / o medida.

(Fórmulas aproximadas incluyendo los efectos de imagenes, Las dimensiones deberán estar en centímetros para obtener la resisten es en ohms).

dimensiones deberán estar en centímetros para obtener la resistencia en ohms)

 $\rho$  = Resistencia específica de la tierra en ohms por cm<sup>3</sup>.

L = Longitud

a=Radio

s = Espaciamiento

Símbolo	Descripción	Fórmula
	Hemisferia,Radio a	$R = \frac{\rho}{2\pi a}$
•	Una varilla a tierra Longitud E,radio a	$R = \frac{\rho}{2\pi L} \left( \log_{\theta} \frac{4L}{a} - 1 \right)$
• •	2 varillas a tierra s > espaciamiento s	$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left( \log_{e} \frac{4L}{a} - 1 \right) + \frac{\rho}{4\pi s} \left( 1 - \frac{L^{2}}{3s^{8}} + \frac{2L^{4}}{5s^{4}} \dots \right)$
• •	2 varillas a tiérra s < L , espaciamiento s	$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left( \log_{e} \frac{4L}{a} + \log_{e} \frac{4L}{s} - 2 + \frac{s}{2L} - \frac{s^{2}}{16L^{2}} + \frac{s^{4}}{512L^{4}} \dots \right)$
_	Alambre enterrado horizotalmente longitud 2 L profundidad s/2	$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left( \log_e \frac{4L}{a} + \log_e \frac{4L}{s} - 2 + \frac{s}{2L} - \frac{s^2}{16L^2} + \frac{s^4}{512L^4} \dots \right)$
	Curva en ángulo recto de alambre longitud de un lado L, prof s/2	$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left( \log_{\frac{a}{2}} \frac{2L}{a} + \log_{\frac{a}{2}} \frac{2L}{s} - 0.2373 + 0.2146 \frac{s}{L} + 0.1035 \frac{s^2}{L^2} - 0.0424 \frac{s^4}{L^4} \dots \right)$
人	Estrella de 3 puntos Longitud de un lado L, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{6\pi L} \left( \log_{e} \frac{2L}{a} + \log_{e} \frac{2L}{s} + 1.071 - 0.209 \frac{s}{L} + 0.238 \frac{s^{3}}{L^{8}} - 0.054 \frac{s^{4}}{L^{4}} \dots \right)$
+	Estrella de 4 puntos. Longitud de un lado L, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{8\pi L} \left( \log_e \frac{2L}{a} + \log_e \frac{2L}{s} + 2.912 - 1.071 \frac{s}{L} + 0.645 \frac{s^2}{L^8} - 0.145 \frac{s^4}{L^4} \dots \right)$
*	Estrella de 6 puntos. Longitud de un lado L, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{12\pi L} \left( \log_{\frac{2}{a}} + \log_{\frac{2}{s}} + 6.851 - 3.128 \frac{s}{L} + 1.758 \frac{s^2}{L^3} - 0.490 \frac{s^4}{L^4} \dots \right)$
*	Estrella-de 8 puntos. Longitud de un lado L, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{16\pi L} \left( \log_{\theta} \frac{2L}{a} + \log_{\theta} \frac{2L}{s} + 10.98 - 5.51 \frac{s}{L} + 3.26 \frac{s^3}{L^3} - 1.17 \frac{s^4}{L^4} \ldots \right)$
0	Anillo de alambre. Diám.del anillo, D Diám.del alambre d, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{2\pi^2 D} \left( \log_e \frac{8D}{d} + \log_e \frac{4D}{s} \right)$
-	Placa enterrada horizontalmente Longitud 2 L, sección a por b, prof. s/2, b < a/8	$R = \frac{\rho}{4\pi L} \left( \log_e \frac{4L}{a} + \frac{a^2 - \pi ab}{2(a+b)^2} + \log_e \frac{4L}{s} - 1 + \frac{s}{2L} - \frac{s^2}{16L^2} + \frac{s^4}{512L^4} \dots \right)$
	Placa redonda enterrada horizon- talmente. Radio a, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{8a} + \frac{\rho}{4\pi s} \left( 1 - \frac{7 a^2}{12 s^2} + \frac{33a^4}{40s^4} \dots \right)$
	Placa redonda enterrada verti- calmente . Radio a, prof. s/2	$R = \frac{\rho}{8a} + \frac{\rho}{4\pi s} \left( 1 + \frac{7}{24} \frac{a^2}{s^2} + \frac{99a^4}{320s^4} \dots \right)$

#### ⊕ Métodos de Sistemas de Conexión a Tierra ` (Conexión a tierra del sistema neutro)

ζ <sub>G</sub>	Reactancia del generador
	o transformador usada para
	conexión a tierra.

- XN Reactancia del reactor para conexión a tierra.
- Resistencia del resistor para conexión a tierra.

Descripcion	: Cacono	· Diagrama Equivalente
1.: No conectado la tierra 1	( <del>)</del>	×c
2. Sólidamente concetado a tierra	(P)	
3. Resistencia conectada a tierra	() ()	× <sub>G</sub> R
4. Reactancia conectada a tierra	(C)	
5. Neutralizador de fallas a tierra,	<b>₩</b>	X <sup>c</sup> X <sup>n</sup>

#### 🔂 Tamaños de Conductores de Conexión a Tierra 🕟

Intensidad de régimen o de disparo del dispositivo contra	Tamaño del conductor de puesta a Tierra			
sobrecargas situado delante del equipo, conducto, etc., que no exceda. Amperes	Hilo de cobre n.º	Hilo de Aluminio n.º		
15	14	12		
20	12	10		
30	10	8		
40	10	8		
60	10	8		
100	8	6		
200	6	4		
400	3	1		
600	1	2/0		
800	0	3/0		
1000	2/0	4/0		
1200	3/0	250 MCM		
1600	4/0	350 ''		
2000	250 NICM	400 "		
2590	350 "	500' "		
3000	400 "	600 "		
4000	500 "	800 "		
5000	700 "	1000 "		
	800 "	1200 "		

#### 😝 Tamaños de Conductores de Tierra

	Tamaño del Conductor de puestá a Tierra				
Tamaño del conductor máximo de acometida o equivalente para conductores múltiples	Hilo de cobre AWG nº	Tubería conducto tamaño comercial pulgadas	eléctrico tamaño comercial		
2 ò mas delgado	8 6 4	17.7	½ 1 1%		
Mayor de 3/0 hasta 350 000 cir.	2	) <sub>4</sub>	11/4		
Mayor de 350 000 cir.mils hasta. 600 000	1/0	. 1	2		
Mayor de 600 000 cir.mils has- ta 1 100 000	2/0 3/0	1	2 2		
Conductor de acometida, de			onductor de		

Conductor de acometida, de aluminio	Conductor de aluminio para conexión a tierra
Ü ό más delgado	. 6
2'0 6 3/0	. 4
4/0 ó 250 MCM	2
Mayor de 250 MCM hasta 500 MCM	Ó
Mayor de 500 MCM a 900 MCM	3/0
Mayor de 900 MCM hasta 1750 MCM	4/0
Mayor de 1750 MCM	250 MCM

# FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

#### **DIVISION DE EDUCACION CONTINUA**

Diplomado:

### MANTENIMIENTO ELECTRICO

**UNIDAD 4** 

#### LOS BENEFICIOS DE LA SUPERVISION EFECTIVA

#### **CAMINOS Y PUENTES FEDERALES**

4, y 5 de Julio 97

INSTRUCTOR: M. en C. JESUS R. M. del C.

MEXICO, D. F.

### 4.-LOS BENEFICIOS DE LA SUPERVISION EFECTIVA

Esta parte del ciclo administrativo, se aplica principalmente a la supervisión y cumplimiento de las actividades, programas preventivos y correctivos; así como todos los planes trazados originalmente, por los responsables del mismo. De la misma manera la supervisión verifica la existencia y suministro de materiales, refacciones, etc. de acuerdo a los procedimientos y reglas establecidas de cada empresa.

La ejecución, supervisión o dirección, está considerada como el corazón de la estructura empresarial; siendo la etapa que dá vida a la planta y coadyuva más directamente al logro de las metas y objetivos.

Para comprender mejor el concepto dirección, a continuación se describen las definiciones de algunos autores documentados en esta materia.

#### A.- DEFINICIONES DE DIRECCION

#### GEORGE R. TERRY.-


"La dirección o el don de mando, es la relación en que una persona líder, influye a otros para trabajar unidos, espontáneamente en las labores relacionadas, para llevar a cabo lo que el líder desea."

#### **AGUSTÍN REYES PONCE.**

Es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya con frecuencia delegando la autoridad y se vigila que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas.

# 4.1.- INFLUENCIA DEL FACTOR HUMANO EN LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO

En la etapa de dirección, se contemplan los elementos;



#### 1.-FACTOR HUMANO.

La dirección, es la etapa más húmana del proceso administrativo, ya que se enfoca a que el personal obtenga los objetivos trazados; además se ha demostrado a través de estudios, que el aspecto humano, es el más importante para toda compañía.

#### REGLAS:

- 1.- Tener el hombre adecuado, para el puesto adecuado
- 2.- Dar la introducción adecuada al personal
- 3.- Provisionar los elementos necesarios (Equipos, Hrrtas.)
- 4.- Selección de personal:
- a) Reclutamiento
- b) Entrevista
- c) Introducción
- d) Capacitación

# EL "CUARTO OBSCURO" DE MANTENIMIENTO

SISTEMAS OBSOLETOS
FALTA DE ADMINISTRACION
ERRORES OCULTOS Y OLVIDADOS

- 1.- RENCORES
- 2.- REBELDIAS
- 3.- RESENTIMIENTOS
- 4.- REGLIGERCIAS
- 5.- TORTUBUISMO
- 6.- COSTUMBRISMO
- 7.- BAJO RENDIMIENTO
- &- "EL PASA RATO"
- 9.- KRYIDIAS
- 10.- AUTORITARISMO

INFORMES
OBJETTVOS
PROGRAMAS
ESTADISTICAS
INVENTARIOS



MANTENIMIENTO

**OTROS:** 

CUADRO: DME 02

#### 2.- COMUNICACION


En toda empresa, la comunicación representa el "lubricante" adecuado, para el buen funcionamiento de la misma. Se ha comprobado a través de la experiencia, que esta técnica, ayuda mucho a la prevención y solución de situaciones, para evitar problemas en potencia, que logicamente afectan los intereses del mantenimiento, como:


a)	b)	c)	
,		 	 

#### A.- DEFINICION DE COMUNICACION.

" Es la trasmisión de ideas, sentimientos, órdenes, peticiones, inquietudes, entre dos ó más personas".

#### B.- ELEMENTOS DE LA COMUNICACION:





#### C.- CINCO PRINCIPIOS PARA LA COMUNICACIÓN EN MANTENIMIENTO:


- 10.- Aclare las ideas propias y el verdadero proposito del mensaje.
- 2o.- Considere antes, el sentido físico y humano de los receptores
- 30. Utilice las técnicas de relacion humana, durante su mensaje
- 4o. Evite las barreras al máximo, sea breve, conciso y preciso.
- 5o Fomente la retroalimentación

#### D.- RETROALIMENTACION. "FEED BACK"

El "feed-back" es la forma de ayudar a un individuo a entender mejor el mensaje enviado con la finalidad de que este, llegue con el máximo de su contenido y se evite el mayor número de barreras.

El "feed back" ayuda a las personas adoptar comportamientos adecuados y cambios en la conducta al darse cuenta que está por el camino equivocado.

El "feed back" debe ser descriptivo y no evaluativo ya que describe la forma de ser de la persona pero no la juzga.



#### 3.- MOTIVACION:

(Es mover, impulsar, conducir las acciones)

#### FACTORES:

- a) Logro de importancia en el puesto
- b) Reconocimiento, eficiencia, voluntad, colaboración
- c) Progreso, desarrollo, avance
- d) Seguridad,
- e) Independencia, proponer iniciativas, libres

"EL QUE NO LO ES"

1.- "Arrea" al subaltemo.

2.- Explota al trabajador.

3.- Actúa negativamente.

4.- No lo instruye.

5.- Dice: "Yo lo hice".

6.- Pasa "El paquete".

7.- Actitud de "egoísta".

#### ANALISIS COMPARATIVO DEL MODELO DE JEFE

"UN BUEN JEFE"

1.- Inspira al subalterno.

4.- Instruye al trabajador.

5.- Dice: "Nosotros"

7.- Participa los éxitos.

2.- Hace progresar al trabajador.

3.- Emplea el enfoque positivo.

6.- Asume responsabilidades.

•		ya que es el nombre que se dá, a quien dirige un trabajo de vigilancia dentro de la empresa.
	o o fracaso, se debe a :	2 do Tiguariola do Na di la diliproda.
<del></del>		
La fund	ción principal del JEFE es :	
¿ Que	" maquinaria" maneja el JEF	E ?
: Con	que herramientas trabaja ?	

#### PASOS PARA FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES HUMANAS

R AZONE NO DISCUTA

E XPLIQUE CON TODA CLARIDAD Y PACIENCIA

LEVANTE LOS PUNTOS DE VISTA POSITIVOS

A PARTESE DE LOS JUICIOS LIGEROS

C UIDE DE LOS DETALLES

I NFORME A SU PERSONAL DE LOS CAMBIOS

O BSERVE LOS DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

N UNCA CRITIQUE EN PUBLICO

E SCUCHE A SU PERSONAL INTERNO Y EXTERNO

S ER GUIA Y MAESTRO EN SUS ACTOS

H ABITOS POSITIVOS Y CONSTRUCTIVOS

U TILICE SUS VALORES, CUALIDADES Y OPORTUNIDADES

M'ANTENGA EL INTERES POR LOS DEMAS

A DMITA SUS ERRORES

N UNCA PROMETA LO QUE NO PUEDA CUMPLIR

A NALICE A FONDO CADA SITUACIÓN

S ..

#### 4.- TOMA DE DECISIONES

Toda organización, debe de contar con un "responsable " o persona" encargada ", que tenga la autoridad y la responsabilidad, para la toma de decisiones de su dependencia; el caso de mantenimiento, no es la excepción, ya que también se requiere de una persona que sea verdaderamente responsable en esta área, con un perfil de profesionista en la rama ingenieril, que tenga cualidades de líder, agresividad en el trabajo y de preferencia con experiencia en los dos campos de la conservación, que son:: El campo administrativo y el técnico.

"El peor enemigo del tiempo, es la indecisión"

#### 5.-SUPERVISION Y LIDERAZGO

- 1.- Planear el trabajo buscando la productividad del mantenimiento
- 2.- Tomar decisiones acertadas en las acciones requeridas
- 3.- Traducir en comunicaciones sus decisiones
- 4.- Coordinar con su personal los programas de conservación
- 5.- Contar con un programa de inspecciones o recorridos preventivos
- 6.- Generar reportes e informes peridicos, para la gerencia.
- 7.- Tener un registro actualizado de los proveedores y contratistas
- 8.- Recabar la información general para las estadisticas del área
- 9.- Realizar juntas de trabajo, para analizar y resolver problemas
- 10.- Contar con un sistema de control para evaluar los resultados.
- 11.- Planear objetivos de acuerdo a las necesidades de la empresa
- 12.- Trabajar en busca de la calidad del servicio
- 13.- Buscar la simplificación del trabajo

#### A.- LA FUNCION DEL LIDER DEL MANTENIMIENTO:

- 1.- Fija objetivos y participa.
  - 2.- Administra y obtiene resultados.
  - 3.- Motiva y comunica a su personal.
  - 4.- Evalúa y mide resultados.
  - 5.- Instruye y desarrolla.
  - 6.- Analiza y toma decisiones.

No. 1981 11 20 20 28 21 31 11 24 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Contract of the state of the st	respirate statement for which	
ส์ ได้เกาย์ รางเรียก เรียก ได้เกาย์ เรียก ได้เกียก เกาย์ ที่ได้ได้ ได้เกาย์ ได้ได้ ได้ ได้				**
AUTORIDAD:	OPERATIVA LEI	TECNICA	FORMAL	Te tre Mit au Lamaeu a sée nam sacassa
TAUTURUAU TO THE SWI	UPERATIVA [ ] ]	I EUNIUA III	FURMAL	1
Anna Anna Anna ann an Anna Air Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann		EA		Te : 110 fe 15 (210 (00 € 680 (00 € 680 (00 € 680 )
in a diagnostic francisco de la companya di la comp	<u> </u>			<ul> <li>In the control of the c</li></ul>
o is the fact of the second of the second	00-80-01-34-250.cd	KUS BANG BANGKATATAN	ARA AMERIKANAN KERALES	

#### Recordando el concepto de:

"La gran diferencia entre el aficionado y el profesional, es que éste tiene la capacidad de progresar."

#### Señala Andrew F.Sikula, que:

"El liderazgo es un proceso administrativo que se relaciona con la dirección de ... las actitudes de las otras personas."

"El liderazgo es un proceso de comportamiento que efectúan los jefes que guían los esfuerzos de los otros".

Con los conceptos definidos, se reafirma que el responsable del mantenimiento, debe tener la capacidad de líder, ya que es una de las características vitales para ser "Un buen jefe de mantenimiento".

#### CUALIDADES DEL BUEN SUPERVISOR.

- 1.- CONOCIMIENTO DE SU TRABAJO
- 2.- HABILIDAD PARA INSTRUIR
- 3.- HABILIDAD PARA SIMPLIFICAR EL TRABAJO
- 4.- HABILIDAD PARA DIRIGIR
- 5.- CONOCIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES

"CON PETALOS DE ROSA NO SE CONSTRUYE UNA COSA"

#### 6.- AUTORIDAD :

En mantenimiento se han clasificado cuatro tipos de autoridad, que se definen como :


TIPOS:

a) Formal .- Indicada en la organización

b) Técnica.- Ganada por los conocimientos

c) Personal.- Por la personalidad del individuo

d) Operativa.- Por la función que desempeña



EL ARCO DEL TRIUNFO

#### 7. DELEGACIÓN:

En esta actividad, se manifiesta la esencia de la dirección, cuando se dá al subordinado la autoridad para actuar. buscando el principio de: "Administrar es obtener resultados a través de los demás " acción que al llevarse a cabo provoca ventajas y desventajas en el mantenimiento, como se mencionan; por lo tanto es necesario recordar que; es necesario recordar que:

"SIEMPRE DE DELEGA EL TRABAJO, NO LA RESPONSABILIDAD "

# 4.2.-LA EFECTIVIDAD DEFINIDA DE LA PLANEACION DEL TRABAJO


La habilidad direccional consiste en lograr resultados a través de los demás, enfocandose los gerentes de mantenimiento más en el **cómo**, que en el **qué** de todas las tareas.

- ¿ Cómo, puedo planear mejor los trabajos de mantenimiento ?
- ¿ Cómo, puedo reducir los costos del departamento ?
- ¿ Cómo, incremento el rendimiento de mi personal ?
- ¿ Como, puedo tener el máximo apoyo de la alta dirección ?


Lograr la creatividad directiva en mantenimiento, no es un punto simple, es un ...

1.- Sentido común
2.- Amplio conocimiento del mantenimiento
3.- Confianza en si mismo
4.- Inteligencia general
5.- Capacidad de lograr que se hagan las cosas

#### **DISTRIBUCION DEL TIEMPO**




# 4.3.-IMPORTANCIA DE LOS ENFOQUES Y SISTEMAS DEL MANTENIMIENTO



#### **ENFOQUE DE CONTROL**

E..T. Newbrough menciona en su texto, "¿ A que nivel de mantenimento se obtiene un beneficio óptimo? la respuesta definitivamente, debe ser buscada por el jefe de mantenimiento en su planta. Para detectar las desviaciones y conocer los resultados como producto del trabajo de mantenimiento, es necesario establecer " controles de medición y prevención".

El control administrativo, se ha convertido como uno de los apoyos más necesarios e importantes para la ingenieria de mantenimiento; siendo este uno de los instrumentos clave que coadyuvan a conocer la productividad del departamento y de la planta. Tomando el enfoque administrativo, a continuación se presentan las definiciones de los tratadistas en esta área.



#### LAS HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE UN JEFE, SON:

\*\* LA COMUNICACION \*\* LA MOTIVACION \*\* LIDERAZGO

\*\* LOS CONTROLES \*\* PARAMETROS DE MEDICION \*\* CONOCIMIENTO

El pensamiento ideal que debe tener un buen jefe de mantenimiento, es aquel que considera, que su actuación como responsable del área, dependerá del apoyo y cooperación que le brinde el personal bajo su cargo. llegando a la filosofia que:

"UN BUEN JEFE, ES AQUEL QUE OBTIENE RESULTADOS
POSITIVOS A TRAVES DE LOS DEMAS"

### 1.4.- ANALISIS DE PROGRAMAS, RESULTADOS, ESTADISTICAS Y REPORTES

Para conocer la eficiencia, calidad, productividad y rendimientos en el mantenimiento, es ecesario establecer sistemas y controles de medición que nos proporcionen la verdad del nantenimiento. Es conocido que los controles " no trabajan solos, " se necesita de una ersona que los mantenga, " activos, actualizados y evalue su información", en pocas valabras se requiere de un liderazgo efectivo en mantenimiento.

#### A.- ESTADISTICAS Y RESULTADOS.

Ourante el curso, se remarcó la importancia de las estadisticas y toda la información oncerniente a la función del mantenimiento, porque de nada serviría la buena planeación y ina excelente dirección, si no se conocen los resultados finales. Por ejemplo:

- a.- Gastos de mantenimiento
- b.- Costo del tiempo extra
- c.- Cantidad de tiempos perdidos
- d.- Consumo de lubricantes

- e.- Cumplimiento de programas
- f.- Costos por contratistas
- g.- Distribución de la mano de obra
- h.- Cumplimiento de objetivos, etc.


#### B.-INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL MANTENIMIENTO


- 1.- Formatos
  - 2.- Controles
    - 3.- Graficas
- 4.- Ordenes de trabajo
  - 5.- Programas, et




# EXPLORACION - PRODUCCION DEPARTAMENTO SISTEMAS DE COMPRESION DISTRITO REFORMA REGION SUR

## OBJETIVOS INDIVIDUALES PARA 1997







CUADRO: DME

4






# EXPLORACION - PRODUCCION DEPTO SISTEMAS DE COMPRESION DISTRITO REFORMA


COSTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "A" CADA 336 HRS. REALIZADO A UNA UNIDAD TURBOCOMPRESORA MARCA SOLAR, MODELO CENTAURO.

ESTACION:	UNIDAD :			FECHA :		
DESCRIPCION DE ACTIVI	DAD	1 HORA		2 HORA	- 2. (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	3 HORA
Recibir orden de trabajo y buscar her	ramienta	dn.				To T Winning to pay the first that the state of the state
:: Lavar el productor de Gases . (Mec. de Ira y Ayte.)				:1786.		
Mantenimiento al cargador de baterias, in de terminales y revisión de bater (Eléctrico Espta. y Ayte.)						
Medir resistencia interna y del aislam servoactuador (Elect, Espta. y Ayte.)	iento del					1.
Limpieza o cambio de mallas y sopleteo admisión de aire (Mec. Ira. y Ayte.)	de filtros de	·				
Reapriete de terminales, resistencia de te pruebas de baterias (Eléct. Espta. y Ayte.)	ermopares y	-			70 4.71	
Limpieza a coladores del sistema hidráu sellos (Elect. Ira. y Ayte.)	lico y gas a					
Ajuste del goteo a lubricadores, inspecc reductores de velocidad y trampas de ace (Mec. 1ra. y Ayte.)	ión visual a eite de sellos			 		

### COBERTURA DE LA PLANEACION DE MANTENIMIENTO

MANTTO. PLANEADO - VS- MANTTO. REALIZADO





#### C.- INDICES DE MEDICION

La tribulación que existe en la dirección general y la jefatura de mantenimiento de la planta, es encontrar la forma idealizada, para llevar indicadores confiables y eficaces, que permitan tener un conocimiento pleno de la función exacta de los costos del mantenimiento. Para que esto suceda y los datos tengan valor, es necesario definir los "Parametros de medición" o "Puntos de referencia", contra los cuales se contrastarán los resultados obtenidos.

#### 1.- MEDICIONES COMPARATIVAS DIRECTAS:

Se mencionó que las condiciones de operación y las necesidades de mantenimiento en la mayoria de las empresas, son diferentes; salvo en aquellas empresas similares que se comparan contra alguna factoria base. Pero en la mayoria de los casos, las plantas industriales diseñan sus propios sistemas de control, para fines de estadisticas e información. Como ejemplos de los indices de medición, señalamos los siguientes:

a.- COSTO DE MANTENIMIENTO - VS - EL COSTO DE VENTAS

b.- COSTOS REALES - VS - PRESUPUESTO

d.- TIEMPOS PERDIDOS - VS - TIEMPOS PROGRAMADOS

d.- MANO DE OBRA DISPONIBLE - VS - TIEMPO EXTRA

#### 2.- MEDICIONES EMPRESAS DEL MISMO GIRO

Las estadisticas registradas de: MOODY'S INDUSTRIAL MANUAL, señalan un ejemplo comparativo de estadistica, con los parametros de:

El costo de mantenimiento - vs - El costo del activo fijo en la planta.

( Estudio realizado, entre diferentes giros de plantas industriales, Ver cuadro: No. M4X O1

#### 3.-PERFIL MULTIFACTORIAL

Este sistema de medición, consiste en graficar los indices aceptados como objetivos y comparar graficamente contra los resultados reales obtenidos, por ejemplo:

(Ver cuadro: No. M4X 02)

a.- Costos de mantenimiento

b.- Tiempo extra

c.- Ausentismo

d.- Tiempos perdido s

e.- Cobertura de la mano de obra

f.- Costo de rafacciones

g.- Costo de contratistas

h.- Costo por ton. de gas

#### 4.- GRAFICO DE W.S. LUCK.

Un consultor industrial, diseñó un metodo gráfico para medir la función de mantenimiento, indicando los parámetros (Ver cuadro: No. M4X 03)



# ANALISIS: MOODY'S INDUSTRIAL MANUAL COSTO DE MANTENIMIENTO- VS- VALOR DEL ACTIVO FIJO

INDUSTRIA	MUESTRA	PROM 5 AÑOS	% ALTO	% BAJO
PETROLERA	7	2. 6	3.9	1.5
RADIO-TV	4	3. 2	3.9	1.3
QUIMICA	6	3. 6	7.9	3.1
FARMACEUTICA	6	3. 9	4.9	21
ALIMENTICIA	5	5. 3	10.0	4.7
ELECTRICAS	5	5. 8	7.0	3.7
ZAPATERIA	3	6. 1	9.1	4.8
HULERA	5	6. 2	13.4	4.2
CARNES	4	7. 5	10.9	5.8
AERONAUTICA	5	7. 6	13.3	2.0
VIDRIO	5	7. 9	20.0	4.5
ACERO	5	8. 6	、15.1	6.3
AUTOMOTRIZ	4	128	20.0	5.3
AUTOMOTRIZ	4	128	20.0	5.3


CUADRO: M4X-0

# PERFIL DE MULTIFACTORES PRESUPUESTO **PLANEACION** PAROS DE PLANTA **EFICACIA** LIMITES: AUSENTISMO ZONA CRITICA ZONA EXCELENTE

CUADRO: M4X-02

**MEDICION DEL MANTENIMIENTO** 

TEORIA DE W. S. LUCK



CUADRO: M4X-03

# FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

#### DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Diplomado:

### MANTENIMIENTO ELECTRICO

UNIDAD 5

#### LA FUNCION PREVENTIVA EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES** 

7 y 8 de Julio 97

INSTRUCTOR: M en C. JESUS R. M. del C.

MEXICO, D. F.

### 5.- LA FUNCION PREVENTIVA EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS

Los equipos nuevos instalados en la planta, supuestamente cuentan con mayor indice de confiabilidad de operación, con respecto a los que tienen cierto tiempo trabajando; Todo dependerá del cuidado y mantenimiento que estos hayan recibido, durante su tiempo de operación.


#### 5.1.- IMPORTANCIA DE LOS DIAGNOSTICOS DE INSPECCION

Cabe mencionar que dichos equipos al estar sometidos a una carga de trabajo, sus partes sufren: desgastes, roturas, desajustes, fatigas, etc. que cuando no son detectadas y corregidas a tiempo, estas se convierten en situaciones de mayor gravedad y pueden llegar a ser problemas en potencia para la empresa. Los departamentos responsables e indicados para evitar dichos efectos y tales consecuencias, es la sección de "mantenimiento". y para que estas secciones sean completamente funcionales, deberan de contar con lo siguientes puntos:

- 1.- APOYO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- 2. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS BIEN DEFINIDOS
- 3.- INSTRUMENTOS DE CONTROL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
- 4 PERSONAL ADECUADO AL PUESTO QUE DESEMPEÑA
- 5 REGISTROS Y ESTADISTICAS DE LOS RESULTADOS
- 6.- MODELOS Y PROGRAMAS COORDINADOS Y EFECTIVOS
- 7. PARAMETROS DE MEDICION Y EVALUACION CONTINUA

Se ha mencionado, que el mantenimiento preventivo; es el que más beneficios proporciona a una empresa y para implantarlo es necesario contar con algunos requisitos, como:

## ESTADISTICA DE MANTENIMIENTO



### MUESTRA DE 37 EMPRESAS CON GIROS DIFERENTES

#### PRINCIPALES CAUSAS:


FALTA DE CULTURA EN LA MATERIA
FALTA DE APOYO DE LA DIRECCION
MALA ADMINISTRACION
SEGUIMIENTO DE LAS COSTUMBRES
FALTA DE RECURSOS
MALOS HABITOS EN RAIZ
FALTA DE ESTADISTICAS

#### **SOLUCIONES:**

CREAR UN BUEN AMBIENTE LABORAL
IMPLANTAR SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
CREAR CONCIENCIA DEL MANTTO.


CUADRO: DME 05

#### MODELO BASICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO





La inspección, tiene un perfil muy esencial en el campo de mantenimiento, ya que por este medio se buscan las necesidades y sirve de instrumento que proporciona la información suficiente, para el análisis y toma de decisiones sobre las fallas detectadas en los equipos.


#### **CLASES DE INSPECCION:**



# FRECUENCIA DE INSPECCION: TIEMPO CALENDARIO HRS DE TRABAJO MUESTREO ALEATORIO







	DIA- 02 DIAGNOSTICO DE INSPECCION										
E	QUIPO:										
Al	REA:										
SI	ECCION:	,									
RE	F MOTOR	AMI P	PERS	P	LTS R	P	MP R	OBSERVACIONES			
				-							
							,				
							:				
No	PARTE	ОК	MÂL	<u> </u>				OBSERVACIONES			
1			1111 12								
2			·								
3 4		ļ			ļ	·		•			
5		<del>                                     </del>		<u> </u>		<u> </u>					
6				<u> </u>				- "			
7				·							
8 9		ļ ·	<del>                                     </del>			<del> </del> -	<u> </u>				
10		,									
			-			===					
							ı				

	A-03 DIAGNOSTIC	CO DE	INSPI	ECCIO	N		
No.	EQUIPO:	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB.
INO.	EQUIPO:	LUN	WAK	WILK	JUE	VIEK	SAB.
,							
NOM	ENCLATURA:				,		

#### 5:2: CICLO ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA SOLICITUD DE TRABAJO

Uno de los	instrumentos admini	istrativos	de may	or ut	ilidad, ne	ces	sarios p	oara llev	var el c	ontrol de	las
actividades	de mantenimiento,	es la :	Orden	de	trabajo	(	OT. );	El dise	ño de e	este form	ato
dependerá	de:				,						
											_
A CONTE	NIDO DE DATOS E	N LA O	Г.:								
						_					•
<del></del>	1		<u></u>		<del>_</del>						_

Los sistemas deben ser sencillos y prácticos; minimizando la cantidad de documentos que intervengan en el campo "

"Los resultados no son automáticos, es indispensable una buena administración para asegurar un beneficio máximo".

Con el análisis de estos conceptos, deducimos que:

"Demasiado análisis, nos lleva a la parálisis".

#### **DEFINICION DE MANTENIMIENTO GENERAL:**

"Mantenimiento, es la función que proveé todos los medios necesarios, para la conservación de los elementos físicos de una empresa en condiciones optimas de operación, trabajando al máximo de eficiencia, economía y seguridad."

El diseñar controles para el mantenimiento no es una labor sencilla, por tal razón, se deben contemplar todos los "PRO Y CONTRAS" de su funcionamiento, para que el formato asegure su buen funcionamiento y cumplan con su cometido propuesto, evitando que sea un tramite burocratico más, que entorpezca la función administrativa de la empresa. por ejemplo:

a)

#### B.- CARACTERISTICAS DE LA ORDEN DE TRABAJO:

- a) Deben ser de simple manejo, de material y tamaño adecuado
- b) Servirá para recabar información breve ,necesaria y de importancia
- c) La información obtenida debe ser de beneficio y utilidad
- d) Deben ser breves y precisos,
- e) Registrar el No.de orden, fecha, causa de la solicitud, datos de la empresa, etc.
- f) Horas y fechas de recepcion, iniciación y Terminación de las ordenes de trabajo
- g) Firmas y nombres del Solicitante, ejecutante y responsable del mantenimiento
- h) Información sobre los materiales, refacciones, mano de obra, tiempo extra, etc

## C.- PRIORIDAD DE LAS ORDENES DE TRABAJO:

Las Ots. se clasifican en:

- NORMALES
- URGENTES :
  - PROGRAMADAS

#### D.- ESTADISTICA DE ORDENES DE TRABAJO:

La fuente principal para alimentar los "HISTORIALES" de los equipos, es la Orden de trabajo, además, el registro de las mismas nos permite conocer.

a)	Į.	d)	
b)		e)	
c)	·	f)	

En algunas empresas, no se elaboran las ordenes de trabajo, porque existen "Programas" establecidos para realizar sus mantenimientos; pero, si es recomendable que todos los jefes de la sección mencionada, elaboren el registro de fallas y las acciones tomadas al respecto ( historial).

ya que este banco de información será de mucho beneficio en lo futuro.

#### EJERCICIO No. 1 .- " Diseño de una orden de trabajo "

Todo departamento de conservación, debe contar con una cantidad de formatos impresos para el control de sus actividades, en el entendido que cada empresa buscará el diseño funcional, que más se adapte a las necesidades . por ejemplo:

- a) Orden de trabajo (OT)
- d) Vales de salida almacen
- b) Requisición de compra e) Reporte de inspección
- c) Control de herramienta
- f) Programa de trabajo


Forma M-01	DRDEN	DE TRABA	םנ	CTA.		
OTHERNING FRAM	MANTENI	MIENTO	SERVICIOS	Dia	F E C rt A Mes	Ana
DEPTO. SOLICITANTE		RACTER:	URGENTE (		. orde 25 <b>1</b>	N
DESCRIPCION DEL TRAB	BAJO		TIEMPO T. ESTIMA T. REAL COSTOS:	NDO		
IIOHA DE HECIBIDO:	HORA DE INICIACION.	HORA DE TERMINADO:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CAUSA y/o RAZON D	EL TRABAJO		————————————————————————————————————			
SOLICITADO POR:	Vo. Bo. MAN	TENIMIENTO	RECIBI DE CO	ONFORMIO	AD	

4

F

# DISEÑO DE LA ORDEN DE TRABAJO


**ANVERSO** 



**REVER80** 

EJERCICIO No.1

### MODELO PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




MODELO DESARROLLO

# SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLAVE:


HOJA:

PASO	CONCEPTO	No. DE CONTROL	ACCIONES A	DESARROLLAR
			·	· .
			<u> </u>	*
				, ·
			. ,	
				·
				·



# 5.3.- EL CONTROL COORDINADO DEL INVENTARIO DE REFACCIONES

El control de refacciones y materiales en el mantenimiento es tan importante, porque una mala administración de los mismos, puede hacer fracasar



#### a.- ¿ QUE DEBE TENERSE EN EXISTENCIA?

A.- EXISTENCIAS:


- a) EQUIPOS:
- b) HERRAMIENTAS:
- c) MATERIALES DE CONSUMO:
- d) REFACCIONES:

\*\* 1.- CONSUMIBLES


\*\* 2 REPARABLES

#### B.- ¿ CUÁNTO DEBE TENERSE EN "STOCK"?

Se ha comentado la conveniencia de mantener un "STOCK" minimo y suficiente, para cumplir con las necesidades de mantenimiento, de acuerdo a los programas de trabajo planeados.




#### CONTROL EXISTENCIA ATTEMPO




#### C.- ¿ CÓMO CONTROLAR LAS EXISTENCIAS ?

Despues de realizar estudios correspondientes, sobre las cantidades que se deben tener en "stock". se determinen calcular la existencia media, la cantidad de reserva, el puntos de reorden




#### GRAFICA PARA DETERMINAR LOTES ECONOMICOS DE REPOSICION



#### TABLA DE PUNTOS BASICOS PARA EL CONTROL IDEALIZADO

- 1.- CODIFICAR PARTES, REFACCIONES Y MATERIALES
  - 2.- ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCION LOGICA
    - 3.- VALE DE ALMACEN FUNCIONAL
      - 4.- TARJETA DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS
        - 5.- SEGUIMIENTO Y EVOLUCION DE LOS PEDIDOS
          - 6.- CONTROL PARA CONOCER LAS EXISTENCIAS FISICAS



# 6.4.- COBERTURA Y PLANEACION DE LA MANO DE OBRA

#### PLANTILLA DE PERSONAL

No.	NOMBRE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PUESTO	EDAD	N	OTROS	SALARIO/DIA	соѕто н.н.м.	соѕто н.н.е.	CALIF	OBSERVACIONES
1					32		193.39	24.17	25.54		·
2					31		185.46	23.18	24.57		
. 3					24		138.33	17.29	18.75		
4					24		138.33	17.29	18.75		
5			-		19		116.12	14.51	15.62		
6			-		19		116.12	14.51	15.62		. i
7	<u> </u>		_		19		116.12	14.51	15.62		<del>, , , , =</del>
8	-				09	1	80.05	10.00	10.99		
9											
10											
11									•		
12			-							,	
13,											
14						···		_			
	PROMEDIOS	RESULTA	NTES								

COORDINDOR:		RESPONSABLE:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	<u>'</u>		

#### EJERCICIO: No.2





#### SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO:

Calcular el tiempo de la mano de obra en H. H. de la reparación de un compresor "X" de acuerdo a las siguientes actividades:


#### **DATOS:**

- 1.- Cambio de dos filtros de succión
- 2.- Limpieza de 4 valvulas de succión, 40 min, por pza.
- 3.- El cambio de anillos requiere de 98 H.H. (cuadrilla No. 1: 1 oF.+ 1 Ay )
- 4.- Inspección de bandas, 10 mins por un mecanico
- 5.- Limpieza de postenfriador 20 H.H. mecanico, 80 H.H. ayudantes
- 6.- Cambio de bandas 4 H.H. cuadrilla No.2
- 7.- Limpieza de purgas 3 H.H. un ....
- 8.- Cambio de aceite al motor 2 H.H. (cuadrilla No.1)
- 9.- Mano de obra pintor: 18 m2 por jornada de 8 hrs. (Considerar el 60 % de eficiencia)
- 10.- Cambio de cinco manometros 15 mins. cada pza

(TRABAJO INDIVIDUAL)

#### 5:5.-CENTRALIZACION:ADMINISTRATIVA DE LOS -CONTRATISTAS

#### ¿ Cuando se deben utilizar los servicios del contratista?




La fuerza de trabajo para mantenimiento, debe ser con personal capacitado en los diferentes oficios relacionados a la conservación. En mantenimiento existe personal auxiliar llamado "Contratista" que desarrolla trabajos de construcción y mantenimiento, apoyando a las empresas en las cargas de trabajo, que no pueden ejecutarse con el personal de planta de la propia empresa. Para seleccionar al mejor personal, existen varios formas de controles de evaluación, por ejemplo:

ANALISIS DE CONT. ATISTAS	SUC.				
CONCEPTOS:	CONTR	ATISTA	·		
	1	2	3	4	5
MAGNITUD DE LA EMPRESA UBICACION CONFIABILIDAD PRESTIGIO-REFERENCIAS CALIDAD DE SU TRABAJO	- -				}
AUSENTISMO RESPUESTA EN CAMPO ADMINISTRACIÓN EJERCIDA EQUIPO DE TRABAJO SUMINISTRO DE MATERIALES SUPERVISION REQUERIDA			-		
ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA DISPONIBILIDAD DE HORARIOS EQUIPO DE SEGURIDAD ROTACION DE PERSONAL EDAD PROMEDIO (TRABAJADORES) CALIDAD DE SUPERVISION	:	·			

#### MANTENIMIENTO ELECTRICO

NOTAS PERSONALES:	-	± <del>=2±</del> *	•		
	•	-			
		.`			
			•		
•	•				
		-			
				•	
	<del> </del>	_ <del>.</del>	,		
					<u> </u>
	•			<b></b>	
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			<u> </u>		
			•		
	<u> </u>	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
	<del></del>				
		- · · · · · · · · · · · · · · ·			
<del>-</del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			,		
		<del></del>		<del></del>	<del></del>
<del></del>					
				-	
		<del></del>	<u></u>		
<del></del>			<del> </del>		
				<del></del>	
	<del></del> -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·····					
					,
			<del></del>	·	
				1	
	•				



#### FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

**CURSOS INSTITUCIONALES** 

Diplomado EN MANTENIMIENTO ELECTRICO

para

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

30 de junio al 11 de julio de 1997

Desarrollo y Operación de Proyectos Eléctricos =

Ing. Telésforo Trujillo Sotelo Palacio de Mineria México D.F.

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285
Teléfonos: 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26

- 6.- DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS.
  - 6.1. Selección y pruebas a plantas de emergencia.
    - 6.2.- Elementos y equipo de protección eléctrico.
    - 6.3.- Protección de sistemas de alumbrado.
  - 6.4.- Protección de descargas atmosféricas.
  - 6.5.- Sistema de pararrayos y tierra.
  - 6.6.- Tipo y funcionamiento de subestaciones.
  - 6.7. Especificaciones eléctricas en lugares especiales.

Ing. Telésforo Trujillo Sotelo. julio 1997

#### 6.- DESARROLLO Y OPERACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS.

#### 6.1.- Selección y pruebas a plantas d emergencia.

Una planta de emergencia se entiende aquella fuente alterna utilizada cuando la fuente principal falla.

De acuerdo al tipo de plantas o fuentes de emergencia básicamente se pueden tener de dos tipos:

- a).- Sistema Motor Generador.
- b).- Sistema de alimentación ininterrumplibles.

El sistema motor - generador. El primo motor generalmente es un motor de combustión interna ya sea de gasolina o diesel el cual para su puesta en marcha puede ser con un motor eléctrico (marcha) o bien a través de un impulso manual, esto dependerá del tamaño de la planta. Si la planta arranca con un motor eléctrico se contara con baterías que proporcionen la energía inicial y posteriormente una vez puesto en servicio a la planta se cargaran para estar disponibles en el momento requerido, para la puesta en operación de ese tipo de plantas se requiere de algunos ciclos en que la carga se queda sin energía.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida, están fabricados con las nuevas tecnologías de la electronica de potencia, los cuales básicamente consisten en elementos semiconductores y un conjunto de baterías que almacenan la energía en el estado normal entregándola en los momentos de emergencia, estas fuentes de acuerdo a el tipo de control pueden tener un tiempo de puesta en servicio tan pequeño que la carga mas sensible no es capaz de enterarse de esta emergencia.

Sin embargo, hay casos que se requiere alimentar grandes cargas en un período muy largo y en las cuales se requiere que la transferencias de la fuente principal a la de emergencia sea en forma instantánea de tal manera que la carga no se entere de la contingencia bajo estas condiciones se podrán utilizar una combinación de las dos fuentes antes citadas.

Independientemente del sistema a utilizar el sistema de emergencia deberá tener una capacidad nominal para alimentar simulataneamente todas las cargas indispensables.

Fundamentalmente las cargas prioritarias se pueden considerar básicamente de dos tipos:

- a) la carga motriz o de operación variable. Donde se incluyen los motores eléctricos indispensables para la ejecución o conclusión de una actividad y/o proceso.
- b) la carga de operación continua. En este tipo de carga se encuentra el alumbrado, dispositivos o equipo de seguridad y/o control indispensables para concluir o realizar una actividad y/o función.

Una vez identificadas las cargas indispensables será necesario determinar sus parámetros básicos como son tensiones, corrientes, potencias aparentes (V.A.), reales (W), reactivas (VAR), factor de potencia, tanto en estado normal de operación como en el momento de energización.

Para determinar las cargas de alumbrado se debe de considerar la potencias que consuma el equipo auxiliar de tal forma que todas las lámparas de descarga que requieren equipo auxiliar para su funcionamiento (balastros) se considera que estos dispositivos consumen el 25% de la potencia de las lámparas.

Para el caso de motores será necesario considerar las características de arranque (tensión, corriente, potencia aparente y real) y las de operación normal.

nota: el F.P. de arranque de motores se podrá considerar de:

- 0.68 para motores hasta 5 C.P.
- 0.45 para motores de 7.5 a 40 C.P.
- 0.32 para motores de 50 a 250 C.P.
- 0.20 para motores mayores.

Dado que es equipo de emergencia se consideraría el caso mas critico de arranque de motores que seria que todos los motores arrancaran en forma simultanea y en ese momento estuvieran trabajando la demás carga.

Una vez que se conoce la carga que va a tener la planta será necesario determinar el factor de utilización de la planta en función de las expectativas de crecimiento y de la utilización óptima.

Interruptor de transferencia.


Es el interruptor que permite realizar el cambio de alimentación preferente a emergente este interruptor puede ser automático o manual.

En caso de que sea automático debe de contar con señalización de fallas y operación.

En el equipo de entrada de acometida se debe de indicar el tipo y ubicación de las fuentes de emergencia en el lugar.

Los conductores de las cargas indispensables deben de alojarse en canalizaciones independientes identificando las cajas, cubiertas y elementos del circuito de emergencia.

#### DIAGRAMA UNIFILAR BASICO DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA






Figure 700-1. A typical generator installation 1...55 ying standby pouler in ratings from 55 kW/ to -5 +kW, 60 Hz. (Caterpillar)

Pruebas básicas a plantas de emergencia tipo motor - generador.

Dado que el elemento eléctrico principal es un alternador las pruebas básicas dependerán del tipo de control de la excitatriz ya que la mayoría de las plantas son del tipo autorreguladas que independientemente de la carga (desde vacío hasta plena carga) la tensión de salida permanece constante son plantas auto reguladas que en forma automática inyectan mas combustible para generar mas potencia real o bien mas potencia reactiva a través de la corriente de excitación.

#### 6.2. Elementos y equipo de protección eléctricos.

En los circuitos eléctricos de baja tensión deben de ser protegidos sobre corrientes ya sean originadas por una sobrecarga y corrientes de circuitos en corto.

Entendiéndose como sobrecarga un aumento de la corriente nominal del equipo en funcionamiento el cual puede tener valores mayores a la corriente nominal y puede alcanzar 2, 3, 4, 5,6 ó 7 veces la corriente nominal pero nunca llega a tomar corrientes de cortocircuito que llegan a ser de cientos de veces la corriente nominal generalmente del orden de los kA, por tal motivo una corriente originada por un corto circuito no se considera como una sobrecarga.

Esto implica que se protejan los equipos y conductores (sin perder de vista a los seres humanos como número uno).

Los elementos de protección se pueden clasificar de la siguiente forma:

- \* Fusibles. que esencialmente tienen un elemento que con el paso de una corriente mayor a la normal se funden y se rompen de ahí que el fusible deba de ser cambiado o bien elemento fusible deba de ser reemplazado. De acuerdo a esto podemos encontrar fusibles:
  - \*\* Renobables
  - \*\* De doble elemento
  - \*\* Limitadores (desechables)

Los fusibles renobables son dispositivos que en caso de corrientes de cortocircuito liberan la falla en un tiempo de 4 a 8 ciclos y los fusibles limitadores empiezan a funcionar antes de alcanzar el valor máximo de la corriente de cortocircuito (1/3 ciclo aprox) y liberan la falla hasta en 1/2 ciclo limitando con esto la corriente de corto circuito.

estos fusibles se pueden encontrar en baja y mediana tensión.

- \* Interruptores o disyuntores. son dispositivos que pueden operar repetidamente (dentro de sus características) sin que sean reemplazados los cuales los podemos encontrar de los siguientes tipos: \*\* Termomagneticos.
  - \*\* Electomagneticos.
  - \*\* Potencia

Los interruptores termomagneticos basan su principio de funcionamiento en una parte térmica (bimetal) que atiende a una sobrecarga y una parte magnética que atiende a corrientes de corto circuito. Estos elementos son de baja capacidad y baja tensión y no hay posibilidad de modificar su calibración.

Los interruptores electromagnéticos también conocidos como de caja moldeada basan su principio de funcionamiento en el concepto termomagnetico censando su corriente en forma directa o bien con elementos auxiliares aprovechando el flujo magnético originado por la corriente estos elemento pueden tener elementos intercambiables para ajustes de corrientes y en ultimas fechas la incorporación de equipo con microprocesadores para una mejor calibración, son mas robustos que los termomagneticos y con capacidades interruptivas mayores sin embargo son diseñados para utilizarse en baja tensión. Los interruptores de potencia son empleados en mediana y alta tensión estos dispositivos basan su principio de funcionamiento en equipo auxiliar como transformadores de instrumento y relevadores y la apertura y cierre automático de estos equipos es energizando una bobina que libera un mecanismo que cierra o abre unos contactos están alojados en un ambiente que permite los cuales a su vez tener altas capacidades interruptivas por lo que se tienen interruptores en aceite, vacío, exafloruro de azufre.

#### ELEMENTOS BASICOS DE PROTECCION EN BAJA TENSION








Figure 430-15. A Fusetron cartridge-type fuse. (Bussmann M/g. Co.)





Figure 430-16. Class R dual-element fuse with physical rejection feature to prevent interchangeability. (International Association & Electrical Inspectors)



#### Parámetros básicos para su selección.

Los principales parámetros que identifican una elemento de protección son:

- a) tensión de operación.
- b) Corriente nominal.
- c) Corriente de marco.
- d) Capacidad interruptiva.

Tensión de operación es la tensión que se tiene en el circuito donde se instalara este dispositivo.

Corriente nominal será la corriente de operación normal y que al ser rebazada la protección esta en posibilidades de operar.


Corriente de marco se refiere al tamaño físico del interruptor de tal forma que sea compatible con el medio que lo alojara y con la uniformidad de otro dispositivos que sean colocados en el mismo gabinete.

Para poder entender y seleccionar adecuadamente una protección no solo se debe de ver los datos nominales sino también sus curvas características de operación.

Dado que las protecciones deben de desconectar el circuito o elemento donde se presenta una sobrecorriente se debe de buscar la selectividad de tal forma que dejen fuera el menor equipo para lo cual se debe de realizar una cordinación de protecciones para asegurarse que estas van a funcionar escalonadamente.

#### Interruptores Termomagnéticos en caja moldeada : CLASE 1000 CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO


#### PORCIENTO DE LA CORRIENTE NOMINAL



#### Interruptores Termomagnéticos en caja moldeada CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO

Marco: E. EF


#### PORCIENTO DE LA CORRIENTE NOMINAL




# Interruptores Termomagnéticos en caja moldeada curva caracteristica de disparo

Marco: E. EF

#### PORCIENTO DE LA CORRIENTE NOMINAL





Fusibles para 250 volts o menos. Curvas características tiempo de fusión-corriente.

Estas curvas fueron trazadas para vatores promedio que se obtuvieron a partir de pruehas efectuadas con una temperatura inicial de 23°C, a baja tensión y altofactor de potencia; sin sobrecorriente previa-


MERCURY ELECTRIC PRODUCTS, S.A.


\*\*\*Period 122 No. 672 Col. Ind. Vallejo.


\*\*Mexico 13, D. F.

17


## curvas características








#### fusible ECS doble elemento





18

#### 6.3 Protección de sistemas de alumbrado.

Clasificación de los tipos de lámparas. Las lámparas de pueden clasificar básicamente de dos tipos las incandesentes que no requieren de dispositivos auxiliares para su funcionamiento y las lámparas de descarga que requieren de dispositivos auxiliares para su funcionamiento (balastro) dentro de estas lámparas podremos encontrar las fluorescentes, vapor de sodio, vapor de mercurio, aditivos metálicos.

Los circuitos derivados son clasificados de acuerdo a la capacidad de la protección, para el calculo y selección de esta deberá incluirse la potencia de todo el luminario para lo cual en lámparas de descarga se debe de considerar la potencia que toma los equipos auxiliares, en caso de no contar con esta información se debe de considerar que estos dispositivos consumen un 25 % de la potencia de la lámpara.

Si los circuitos derivados son de uso continua la carga de los circuitos derivados no debe de ser mayor al 80% de la capacidad de la protección o bien la capacidad del circuito derivado no debe de ser menor del 125 % de la carga.

#### CIRCUITOS DERIVADOS.

Definición: Conductores, dispositivos y elementos del circuito que se encuentran entre el ultimo dispositivo de protección contra sobrecorriente (que protege al circuito) y a las cargas conectadas.

Clasificación de circuitos derivados: Estos se clasifican en función de la capacidad de la protección contra sobrecorriente del circuito derivado los cuales pueden ser de 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A etc. (art 210-3).

#### CARGAS DEL CIRCUITO DERIVADO.

En general la carga de los circuitos derivados deberá de ser:

- a).- Si la carga no es de uso continuo la carga del circuito derivado será igual a la capacidad del circuito derivado.
- b).- Si la carga es una combinación de carga continua y discontinua la capacidad del circuito derivado deberá ser no menor del 125% de la carga continua mas la carga no continua.

carga del C.D.= Carga continua(1.25) + carga no continua

c).- Si la carga es continua la capacidad del circuito derivado deberá ser 25% mayor a la carga, o bien la carga deberá ser máximo el 80% de la capacidad de la protección, para evitar que la curva de la protección se corra a la izquierda por la temperatura generado por las demás protecciones que se encuentran en el centro de carga, y se interrumpa el circuito sin que en este se allá presentado una falla.

Nota: Carga continua es aquella carga que se mantiene su corriente máxima durante un tiempo de tres horas o mas.

### PROTECCIÓN DE ACUERDO AL CALIBRES MÍNIMOS

CAPACIDAD	15 A	20A	30A	40A	50A
NOMINAL DEL			ļ		
CIRCUITO					
CONDUCTOR	2.082 mm <sup>2</sup>	3.07 mm <sup>2</sup>	5.26 mm²	8.367	13.30
PRINCIPAL	(14 AWG)	(12 AWG)	(10 AWG)	mm²	mm²
		ĺ		(8 AWG)	(6 AWG)
		,			
CONDUCTOR	2.082 mm <sup>2</sup>	2.082 mm²	2.082 mm²	3.07 mm²	3.07 mm <sup>2</sup>
DERIVADO	(14 AWG)	(14 AWG)	(14 AWG)	(12 AWG)	(12 AWG)

NOTAS:1.- La ampacidad debe de ser mayor o igual a la corriente de la carga.

USOS Y CARGAS DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS (art. 210-23).

CIRCUITO	USO	CARGAS
DERIVADO		
Α		
15 Y 20	Unidades de alumbrado y	La carga de cualquier
	aparatos .	aparato no debe de ser
	••	mayor al 80% de la
		capacidad del circuito
		derivado. La carga de
		los aparatos fijos no
,	·	debe de ser mayor al
		50% de la capacidad
		del circuito derivado
		donde también se
		conecten unidades de
		alumbrado, aparatos
	•	que no sean conectados
		con cordón no fijos.
30	Alimentar unidades fijas de	La carga de cualquier
	alumbrado con portalámparas de	aparato no debe de ser
	uso pesado en lugares	mayor del 80% de la
	diferentes a las de vivienda.	capacidad del circuito
		derivado
40 y 50	Alimentar unidades fijas de	La carga de cualquier
	alumbrado con portalámparas de	aparato no debe de ser
	uso pesado o unidades	mayor del 80% de la
	infrarrojas de iluminación que	capacidad del circuito
	no sea en casa habitación.	derivado
mas de	Para cargas que no sean de	La carga de cualquier
50	alumbrado	aparato no debe de ser
		mayor del 80% de la
<u> </u>		capacidad del circuito
		derivado

6.4 Protección de descargas atmosféricas.

Los equipos y sistemas eléctricos están frecuentemente expuestos a sobretensiones que pueden dañar sus aislamientos.

Las sobretensiones se pueden presentar por:

- a) Descargas atmosféricas. Tienen una frecuencia de los microsegundos y su tamaño depende de las características de las líneas y del tamaño de la descarga en "kA" que probabilisticamente el 90% son de 10 kA.
- b) Maniobras u operación de interruptores. Estas sobretensiones se presentan por los transitorios que se presentan al desconectar y conectar carga y tiene una frecuencia del orden de 10 kHz o milisegundos.
- c) Propias del sistema (desbalanceo, cortocircuito, etc.) estas sobretensiones son de frecuencias fundamental (60 Hz). Un elemento de protección es el apartarrayos el cual se define como supresor de sobretensiones y tiene como función:
  - Descargar las sobretensiones de descargas atmosféricas o de maniobra.
  - Condúcir a tierra las corrientes que originan la sobretensiones.
  - \* Ser un aislador a tensiones nominales y a sobretensiones del sistema.
  - \* La tensión residual cuando circula por el la corriente de descarga debe de ser menor a la tensión que soporta el equipo al cual esta protegiendo.

El apartarrayos se considera como una resistencia no lineal.

Clasificación de apartarrayos.

Por su forma.

- \*Cuernos de arqueo.
- \*Apartarrayos autovalvulares (convencionales).
- \*Apartarrayos de oxido de zinc (metálicos).

Por su tamaño.

- \*Clase estación utilizados generalmente en alta tensión.
- \*Clase intermedia utilizados en mediana tensión y donde se requiere alta confiabilidad.
- \*Clase distribución. utilizados en mediana y baja tensión. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL APARTARRAYOS

TIPOS CRITERIOS	ESTACIÓN	INTERMEDIO	DISTRIBUCIÓN
Tensión máxima del sistema	2.6 - 765 kV	2.6 - 150 kV	2.6 - 37 kV
Capacidad térmica (impulso del ciclo inicial)	10 kA	5 <b>k</b> A	5 kA
descargas atmosféricas severas	100 kA	65 KA	65 kA
Corriente de alivio de la presión (simétrica) mayor a la corriente de cortocircuito	65kA-3 a 15 kV 40kA-20 a 19kV 25kA-240a294kV	1601-3a120kV	

Las sobretensiones que se pueden presentar a frecuencia fundamental (60 Hz) básicamente dependen de la forma de aterrizamiento que se tenga en el sistema y las sobretensiones esperadas para fallas de fase a tierra en las fases no falladas serán:

#### SOBRETENSIONES ESPERADAS EN LAS FASES NO FALLADAS.

tipo de	sistema de	Xo/X1	Ro/X1	tensión	tensión
sistema	tierra			de fase a	de fase a
				tierra	tierra
A	efectivamente		<b>-</b>	0.75 V <sub>1</sub>	
	aterrizada				
В	efectivamente	0 a 3	0 a 1	0.8 V <sub>1</sub>	
	aterrizada				
С	a través de	3 a ∞	1 a ∞	1 V <sub>1</sub>	
	una reactancia				
D	neutro aislado	-40 a ∞	<del>-</del>	1.1 V <sub>1</sub>	
Е	neutro aislado	0 a -40		estudio	
				especial	


En el articulo 280-4 de la norma oficial mexicana indica que:

La tensión del apartarrayos para carburo de silicio deberá ser:

tensión de línea	tensión del	calibre mínimo del
	apartarrayo	conductor
menor a 1000 V	mayor o igual a la tensión de fase	2.82 mm <sup>2</sup> (14 AWG)
mayor a 1000 V	mayor o igual a 1.25 la tensión de fase	13.30 mm <sup>2</sup> (6 AWG) ·

para apartarrayos de oxidos metálicos se debe de tomar en cuenta la máxima tensión de fase a tierra que se pueda presentar que dependen de las técnicas de las puesta a tierra.

### Estación



Empaime a tierra

Cable de

empalme a tierra

#### 6.5 Sistemas de pararrayos y tierras.

El pararrayos es un elemento que tiene la función de atraer los rayos y drenarlos a tierra con la finalidad que no incidan en el equipo o elemento que se quiera proteger. Estos dispositivos basan su principio de funcionamiento en el efecto de puntas que se presenta principalmente en corriente continua o alterna de alta frecuencia.

La zona de protección de un pararrayos es un ángulo de  $30^{\circ}$  de tal forma que la distancia horizontal que protegerán esta en función con la altura que la punta tenga relacionadas con la tangente.

tag (30) = distancia horizontal/ altura.


El conductor que conecta el pararrayos a tierra debe de ser en una dirección lo mas recta posible y en caso de que sea inevitable algún dobles procurar en lo posible angulos rectos para evitar el efecto de puntas, este conductor debe de estar conectado directamente a la red o electrodo de tierra y estar a una distancia mayor a 1.8 m de las canalizaciones del sistema eléctrico o comunicación.

#### RED DE TIERRA.

La configuración de la red de tierra dependerá la corriente que deba drenar y la resistencia de la red para que esta cumpla su función adecuadamente entre los que se tienen:

- a) Tener un circuito de baja impedancia para drenar la corriente de corto circuito y la corriente del apartarrayos y pararrayos.
- b) Cuando circula esta corriente por la red no se presenten diferencias de potencial altos.
- c) Facilitar la operación del equipo de protección.
- d) Evitar el desplazamiento del neutro y tener sobretensiones en el sistema.

Las formas de la red se prodran hacer de diferentes maneras entre las que se tienen:



zona de protección por el pararrayos

tg 30 = 
$$dht/nt$$
  
tg 30 =  $dho/((he-ho)+hp)$   
 $dho = tg 30 ((he-ho)+hp)$ 

se recomienda que el objeto se coloque a una distancia menor que dho

En sistemas de baja tensión:


- 1.- Con una varilla de copperweld de una longitud no menor a 3 m y un diámetro de 13 mm (1/2") o 16 mm y 19 mm (3/4")
- 2.- Tubería de agua, siempre y cuando tenga una longitud de 3 m o mas enterrada.
  - Sin embargo es recomendable que este método se combinen con el anterior.
- 3.- Estructura metálico del inmueble siempre y cuando esta este puesta a tierra.
- 4.- Electrodo embebido en concreto siempre que este a una profundidad de 5 cm y una longitud de 6 m como mínimo, el diámetro del electrodo será:
  - de 1.25 cm (1/2") para acero reforzado.
  - de 21.15 mm² (4 AWG) para barra desnuda de cobre.
- 5.- Anillo de conductor de cobre desnudo de un calibre como mínimo de 33.6 mm² (2 AWG) y una longitud no menor de 6 m a una profundidad no menor de 0.80 m.
- 6.- Electrodos multiplex se utilizan mas de un electrodo y en la mayoría de los casos se emplean en una configuración de triángulo equilátero los cuales están separados un distancia no menor de 1.8 m y no mayor a 3 m.

Electrodos artificiales (construidos especialmente)

Se utilizan cuando la resistencia de puesta atierra es mayor a 25  $\Omega$  debido a terrenos muy seco, arenoso o rocoso, este sistema es recomendado para equipo de computo.


No se recomienda el uso de sal común por disolverse muy fácilmente con la lluvia ni tampoco el uso de sulfatos por corroer los electrodos.

En mediana tensión la red de tierra debe de realizarse con cálculos en los que intervienen la corriente de corto circuito, tipo de terreno (resistividad), tipo de resistividad superficial en los que de acuerdo a estas características se deben de calcular las tensiones de paso y contacto seguros para el personal que labora o esta en el lugar, esta maya de tierra debe de estar compuesta por




CONECTER MECANICO PARA CABLE A LIMILLA LAS LA PALELMANIA PLINCY

TARE DE CONCECTO FABRICADA EN GIMPI CON PAURDERAS



THE LA TE THEMA THE VOTE THE TE LONGITUDE HIM HADWELD

VARILLA DE TIERRA EN REGISTRO DETALLE No 1



CONEXION SOLIZABLE DE CARLE DE PASO A
VA LLA Z CLAUSER ALTURE


D E T A L L E No 2

COMEX :

BARRA DE "ENRAS DEL TABLERA)

CASUE OF STORE DESAUCK Comment of contract of the comments.


> CENEXION SOLCABLE TIPO "TA" CETALLE N. 5



CONEXION SOLDABLE TIPE 'A &' SETALLE N. 6

POSTE DE

SOUTTO "




DETALLE No 3

CANSETURE OF STATE 
CONCREON A T ERRA DE THAN EMPLOYED

DE TABLE E No. 4

CCCABLE TAT XBM - 2020 NA 200 MA VOA CADWELD

.. 2



	GAR CAT No	
2.6 #**	- GAR 1726	1 66 (1 - 15
\$1 mm	1 4 F 1 6 2 F	20 18 - 13
64 +=	3541 RAL ( 6291 453	33 16 - 5
76	SAR 2028	69 20 - 2

CONEXION A TIERFA DE CERCAS METALICAS


DETALLE N. 7

NISSAN MUNICANA

TOTAL TOTAL CENTED TO COMPACTA

FED DE TUELAN

CETALLES DE USTAD



cabla 2/0

conductores horizontales y verticales formando en lo posible cuadriculas, uniéndolos en cada uno de las intersecciones, colocando electrodos en los vértices y en los sitios en donde se instalara el equipo que deberá ser puesto a tierra. Esta maya debe de estar enterrada a una profundidad entre 0.3 a 1 m y utilizar un conductor no menor a 107.2 mm² (4/0 AWG). La resistencia mínima de la red debe de ser menor o igual a:

25 ohms para transformadores menores o iguales a 250 kVA y 34.5 kV.

10 ohms para transformadores mayores de 250 kV $\lambda$  y menor a 34.5 kV.

5 ohms para tensiones mayores a 34.5 kV.


Los medios de conexión de los conductores de puesta a tierra del equipo y la red de tierra puede ser:

- \* soldable.
- \* conexión mecánica o de compresión.
- \* zapatas o abrazadera

El conductor de puesta atierra del equipo dependerá de la capacidad de la protección eléctrica de acuerdo a la siguiente tabla.

CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO.

CAPACIDAD DE	CALIBRE	CAPACIDAD DE	CALIBRE
SOBRECORRIENTE A.	AWG	SOBRECORRIENTE	AWG
15	. 14	1000	2/0
20 ·	12	1200	3/0
30 .	10	1600	4/0
40	10	2000	250
60	10	2500	3,50
100	8	3000	400
200	6	4000 .	500
300	4	5000	. 700
400	3	6000	800
500	2		
600	1		
800	1/0		



#### 6.6 TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DE SUBESTACIONES.

Definición: Conjunto de elementos para distribuir y/o cambiar los parámetros eléctricos.

#### Clasificación.

Por su operación en Corriente alterna o corriente continua.

Por el servicio Elevadores, reductoras, receptoras, de enlace, de distribución, maniobra, convertidoras o rectificadoras.

Por su construcción en intemperie, exterior, blindada (SF<sub>6</sub>)

Por el nivel de tensión en subestaciones de potencia y de distribución.

Elementos constitutivos de una subestación de distribución tipo industrial (usuario).

- 1 Acometida. Dependiendo del tipo de subestación y del sistema de distribución de la compañía suministradora la acometida puede ser aérea o subterránea.
- 2 Equipo de medición es el espacio en donde la compañía suministradora instalara su equipo de medición y equipos auxiliares, generalmente este equipo se instala en el lado de mediana tensión cuando la demanda en mayor a 200 kVA y en el lado de baja tensión cuando la demanda es menor a 200 kVA.
- 3 Cuchilla de paso y/o prueba generalmente son trifasicas para operar en grupo (sin carga) de tiro sencillo con dispositivo de apertura y cierre rápido. Esta sección tiene como objetivo proporcionar un medio de desconexión visible para la realización de mantenimiento o reposición de alguna protección o la conexión de un equipo de medición patrón sin necesidad de interrumpir el servio.
- 4 Apartarrayos. Equipo para drenar las sobretensiones que lleguen a la subestación.

- 5 Interruptor el interruptor es un dispositivo que puede abrir o cerrar con carga ya sea en forma manual o automática operando los tres polos simultáneamente por medio de una palanca o volante con energía almacenada para una apertura y cierre rápida, el mecanismo autonamatico de disparo esta conectado mecánica o electricamente con los fusibles de tal manera que si opera un fusible el interruptor abre las tres fases. Este interruptor lo podremos encontrar en aire, aceite, vacío o gas (SF<sub>6</sub>)
- 6 Fusible. En subestaciones interiores se instalan fusibles limitadores y en aéreas pueden ser de tipo de expulsión, este fusible debe de seleccionarse en función de la capacidad del transformador, la selectividad con las protecciones de baja tensión y con el ultimo fusible o protección de la compañía suministradora.
- 7 Sección de acoplamiento son los medios de conexión del fusible a las terminales del transformador.
- 8 Transformador. Este elemento puede ser adquirido con todo el conjunto o bien en forma individual para sistemas de mediana a baja tensión las capacidades mas usuales son de 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 760 y 1000 kVA.
- 9 Protección principal del lado de baja tensión, esta protección debe de atender las necesidades y requisitos de la carga y a su vez la del proteger al transformador de sobrecarga.
- 10 Tablero general de baja tensión.
- 11 Sistema de tierra.

## PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES. (450.3 a 1) Máximo rango de ajuste para dispositivos de sobrecarga.

Z%	PRIMARIO		SECUNDARIO	SECUNDARIO V1>600 V	
	interruptor	fusible	interruptor	fusible	fusible o interrup.
MENOR A 6%	600 %	300 %	300 %	250 %	125 %
mas de 6%	400 %	300 % -	250 %	225 %	125 %
maneje personal capacitado	300 %	250 %			

Cuando se tiene una subestación en gabinete este esta compuesto básicamente por los siguientes módulos:

- a) De medición.
- b) Cuchillas de prueba.
- c) De seccionamiento (apartarrayos, fusible e interruptor).
- d) Acoplamiento.

De acuerdo a las necesidades estos módulos se pueden tener de diferentes formas y numeros.

#### OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Una vez que se tiene instalada la subestación de deben seguir los siguientes pasos para su operación y conservación.

Revisión en la recepción.

- 1. Medir la regides dielectrica de los aislamientos con un megger.
- 2. Confirmar las tensiones y derivaciones del transformador.
- 3. Revisar que los puntos de conexión estén bien apretadas así como los puntos de contactos y funcionamiento de las cuchillas.
- 4. Revisar apertura y cierre del interruptor tanto de la forma de operar como de los contactos de apertura y cierre.
- 5. Revisar que los fusibles sean los adecuados así como estos se encuentren en su posición correcta para su operación.

Pasos para la puesta en marcha:

Antes de iniciar alguna maniobra en la subestación se debe de colocar el equipo de protección (guantes, casco, tarimas y tapetes, zapatos etc.) aprobado y garantizado para ese fin.

- 1. Cierre todas las puertas del gabinetes.
- 2. Cierre las cuchillas (sin carga).
- 3. Cierre el interruptor (se energiza el transformador en vacío).
- 4. Cierre los interruptores de baja tensión

Para el reemplazo o revisión de los fusibles.

- 1. En caso de falla verifique en donde se presento.
- 2. Abra los interruptores de baja tensión.
- 3. Opere el interruptor de alta tensión.
- 4. Abra la cuchilla de paso.
- 5. Abra las puertas.
- 6. Espere unos 30 seg. a que se desionize el ambiente.
- 7. Conecte la parte donde va a trabajar a tierra.

Una vez que se reviso y/o se reparo algún elemento de la subestación los pasos para su puesta en servicio son:

- 1. Cierre las puertas.
- 2. Cierre las cuchillas de paso.
- 3. Cierre el interruptor de alta tensión.
- 4. Cierre el interruptor de baja tensión.


Nunca se confié un error es el ultimo.

De acuerdo a la capacidad y confiabilidad de la subestaciones estas pueden tener uno o mas transformadores teniendo diferentes esquemas entre los que podemos citar.

- a) Radial simple con un solo transformador para capacidades máximas de 1000 kVA.
- b) Secundario selectivo.
- c) Red interconectada.
- d) Primario selectivo.
- e) Primario en anillo.

Los arreglos "b", "a", "e" generalmente son utilizados para subestaciones mayores a 1000 kVA.


## DIAGRAMA UNIFILAR TIPICO DE UNA SUBESTACIÓN INDUSTRIAL EN GABINETE




- 1.- Acometida
- 2.- Cuchilla de paso y/o prueba.
- 3.- apartarrayos, interruptor, fusible.
- 4.- Acoplamiento.

transformador.


5.- Interruptor gral de B.T.




SECUNDARIO SELECTIVO



RED INTERCONECTADA





PRIMARIO SELECTIVO

#### 6.7 Especificaciones eléctricas en lugares especiales.

Todos las tuberías en estas instalaciones deben de ser roscadas y apretadas con firmeza en caso contrario utilizar puentes unión para evitar arcos debidas a corrientes circulantes por la canalización.

#### CLASIFICACIÓN:

CLASE I. son los lugares donde en el aire se encuentran gases o vapores inflamables en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables.

GRUPO A: Atmósferas que contengan acetileno.

GRUPO B: Atmósferas que contengan hidrógeno, combustibles y procesos de gases combustibles que contengan mas del 30 % de hidrógeno en volumen en gases o vapores de peligrocidad equivalente.

GRUPO C: Atmósferas con éter etilico, gases o vapores de peligrosidad equivalente.

GRUPO D: Atmósferas con acetona, amoníaco, benceno, butano, ciclopropano, etanol, gasolina, hexano, metanol, metano, gas natural, nafta, gases o vapores equivalentes.

DIVISIÓN I. Hay o puede haber concentración de gases o vapores inflamables, como donde se llenan tanques.

DIVISIÓN II. Donde los liquidos vapores o gases, están confinados dentro de un recipiente cerrado y puede escapar solo en caso de ruptura accidental.

CLASE II. son lugares donde se tienen presencia de polvo

DIVISIÓN I. Hay polvo en el aire o bien en caso de una falla mecánica puede producir una explosión o bien hay polvos conductivos del grupo E.s

DIVISIÓN II. El polvo combustible no esta en el aire pero ocasionalmente se puede acumular.

- GRUPO E: Atmósfera que contengan polvos metálicos combustibles como el aluminio, magnesio y aleaciones, donde el numero de partículas, abrasivos y conductibidad presenten peligros similares en la utilización de equipo eléctrico.
- GRUPO F: Atmósfera que contiene polvos de carbón combustible como carbón negro, carbón mineral, carbón o coque, con mas<sup>®</sup> del 8% del total de los materiales volátiles o polvos sensibilizados por otros materiales, de modo que presenten un peligro de explosión.
- GRUPO G: Atmósfera que contengan polvos combustibles no incluidos en los grupos E y F como flúor, granos, madera, plásticos y químicos.

CLASE III. presencia de fibras o partículas volátiles de fácil ignición pero con poca probabilidad que se mantengan juntas para producir mezclas inflamables.

- DIVISIÓN 1. Se manejan, manufacturan o usan fibras inflamables, como es el manejo de telas.
- DIVISIÓN 2. Se almacenan o manejan fibras fácilmente inflamables.

Todos los equipos, utilizados en esta areas deben de estar certificado y estar marcados indicando, clase, grupo y temperatura ambiente  $40^{\circ}$ C.

T1-842, T2-576, T2A-536, T2B-500, T2C-446, T2D-419,  $\sqrt{T}$ 3-392, T3A-356, T3B-329, T3C-320, T4-375, T4A-248, T5-212, T6-185.

estas temperaturas deben de ser menores a las temperaturas de ignición que son:

GRUPO A - 280 , GRUPO B - 280 , GRUPO C 180 , GRUPO D 280 , POLVOS ORGÁNICOS 165.

Todas estas instalaciones debe de contar con sellos que no permitan que en el interior de las canalizaciones o de los ductos de estos se pueda propagar el fuego por lo que cada vez que se cambie de ambiente se deberán colocar sellos que garanticen un aislamiento.

-- <sub>1</sub>

3.0




Figure 501-1. Hot gases are cooled as they pass through the threads of a screw-type cover of an explosion proof junction box.




Figure 501-2. Hot gases are cooled as they pass across a machined-flanged joint. The clearance between the machined surfaces is kept very small.

(3) Where two or more enclosures for which seals are required under (a)(1) and (a)(2) above are connected by nipples or by runs of conduit not more than 36 inches (914 mm), long, a single seal in each such nipple connection or run of conduit shall be considered sufficient if ocated not more than 18 inches (457 mm) from either enclosure.

See Figure 501-8.




Figure 501-8. Two seals are required here so that the ran of conduit between Enclosure No. 1 and Enclosure No. 2 is sealed. Even if Enclosure No. 3 were not required to be sealed, the seal in the vertical run of conduit to Enclosure No. 3 would be required to be sealed within 18 inches of Enclosure No. 1 because the vertical conduit run to the "T" fitting is a conduit run to Enclosure No. 1.







Figure 501-10. A sealing fitting for a horizontal or vertical conduit run with a removable screwtype fitting for drawing purposes. (Appleton Electric Co.)

Figure 501-9. A sealing fitting paced in a run of conduit to minimize the passage of gases from one portion of the electrical installation to another. (Crouse-Hinds)



501-3. Effect of internal explosion on cover-to-body joint becein explosion proof enclosure. (Underwriters Laborato-bec.)