

## **Índice de tablas.**

|  |    |
|--|----|
| Tabla 3.1 Características de trabajo de la CPU 317-2 PN/DP.  |    |
| S7-300 CPU 31xC y CPU 31x. Datos técnicos.....   | 19 |
| Tabla 3.2 Número de temporizadores, contadores y bloques<br>para almacenar información. S7-300 CPU 31xC y CPU 31x. |    |
| Datos técnicos .....   | 22 |
| Tabla 3.3 Cantidad de señales que se pueden utilizar.  |    |
| S7-300 CPU 31xC y CPU 31x. Datos técnicos .....  | 22 |
| Tabla 3.4 Interfaces de comunicación con otros dispositivos.   |    |
| S7-300 CPU 31xC y CPU 31x, Datos técnicos.....   | 23 |
| Tabla 4.1 Condiciones para acceder a cada combinación de<br>la mesa principal.....                                 | 40 |
| Tabla 4.2 Condiciones para acceder a cada combinación de<br>la mesa Quench. ....                                   | 51 |
| Tabla 6.1 Representación de los bytes del tipo de datos<br>Date and time. ....                                     | 90 |
| Tabla 7.1 Tarifas regionales por consumo de energía eléctrica<br>Enero 2008. ....                                  | 92 |
| Tabla 7.2 Valores a sumar de acuerdo a cargas y botón de paro<br>de emergencia.....                                | 97 |
| Table 7.3 Ejecución de la función smart después de 10 ciclos<br>con 3 cargas.....                                  | 98 |

## Índice de figuras.

|   |    |
|---|----|
| Figura 2.1 Vidrio templado de tipo arquitectónico .....   | 7  |
| Figura 2.2 Vidrio de seguridad para autobuses, la empresa<br>produce medallones para Volvo.....   | 9  |
| Figura 2.3 Horno de templado horizontal.....  | 10 |
| Figura 2.4 Quench. Sistema de enfriado a presión.....   | 11 |
| Figura 2.5 Etapas del proceso de templado. ....   | 14 |
| Figura 3.1 Arquitectura general del proceso a automatizar. ....   | 17 |
| Figura 3.2 Relación memoria y tiempo de ejecución de las<br>CPU's de la familia S7-300. Folleto Controladores Simatic,<br>Siemens AG Noviembre 2007. .... | 20 |
| Figura 3.3 Pirámide de automatización. ....   | 26 |
| Figura 3.4 Herramienta de configuración de Hardware.<br>Arquitectura del Horno de Templado.....   | 27 |
| Figura 3.5 Controlador, módulos analógicos y digitales. ....  | 28 |
| Figura 3.6 Variadores de Velocidad Micromaster 440.....   | 29 |
| Figura 3.7 Análisis de tiempos necesarios para cada tarea.....  | 31 |
| Figura 4.1 Diagrama de movimientos del sistema de transporte. ....  | 34 |
| Figura 4.2 Puesta en servicio rápida. Micromaster 440<br>Instrucciones de uso. ....   | 37 |
| Figura 4.3 Oscilaciones en la mesa principal.....   | 39 |
| Figura 4.4 Programación de las combinaciones en AWL. ....   | 41 |
| Figura 4.5 Combinaciones a partir de la oscilación. ....  | 41 |
| Figura 4.6 Combinación 2, movimiento de la banda a la<br>derecha. ....  | 42 |
| Figura 4.7 Combinación 1, cambio en el sentido de giro de<br>la banda. ....   | 43 |
| Figura 4.8 Combinación 3, decremento de reversas para<br>conocer próximo movimiento del sistema de transporte. ....                                       | 44 |
| Figura 4.9 Activación de aspersores por medio de<br>comparación de posiciones. ....   | 46 |
| Figura 4.10 Temporizador para cada aspersor. ....   | 47 |
| Figura 4.11 Función para sincronizar el movimiento del<br>sistema de transporte. ....   | 48 |
| Figura 4.12 Obtención de velocidades a partir de la velocidad<br>en la mesa principal. ....   | 50 |

|   |    |
|---|----|
| Figura 4.13 Diagrama de oscilaciones dependiendo de la presión requerida para el templado. ....   | 51 |
| Figura 4.14 Programación para acceder a las combinaciones. ....   | 52 |
| Figura 4.15 Estado o combinación en cualquier punto de la oscilación.....   | 52 |
| Figura 4.16 Incremento de la posición actual y activación de la mesa de salida. ....  | 53 |
| Figura 4.17 Activación del motor con la velocidad de preposición. ....  | 54 |
| Figura 4.18 Inicio de movimiento de la banda de salida. ....  | 55 |
| Figura 4.19 Función para detener el movimiento de la banda comparando la posición con un límite definido. ....                                | 56 |
| Figura 5.1 Sistema de ventilación y Quench. ....  | 57 |
| Figura 5.2 Funciones de encendido y apagado del sistema de enfriamiento. ....   | 59 |
| Figura 5.3 Funcionamiento del variador dependiendo del estado elegido.....  | 60 |
| Figura 5.4 Sistema de enfriado para un vidrio delgado. ....   | 61 |
| Figura 5.5 Sistema de enfriado para un vidrio grueso. ....  | 62 |
| Figura 5.6 Rampas lineales para el templado de vidrio grueso o delgado.....   | 62 |
| Figura 5.7 Rampas escalonadas para el templado de vidrio grueso o delgado.....  | 64 |
| Figura 5.8 Funcionamiento del tiempo de Delay. ....   | 66 |
| Figura 5.9 Opciones para el tiempo de Delay. ....   | 67 |
| Figura 5.10 Rampas para el templado de vidrio delgado. ....   | 68 |
| Figura 5.11 Rampas para el templado de vidrio grueso. ....  | 68 |
| Figura 5.12 Incrementos o decrementos cada segundo. ....  | 69 |
| Figura 5.13 Función para calcular la pendiente de las variaciones de la frecuencia. Función programada en formato lista de instrucciones..... | 71 |
| Figura 5.14 Estados del Quench para el enfriamiento de un vidrio delgado.....   | 72 |
| Figura 5.15 Partes mecánicas del Quench. ....   | 73 |
| Figura 5.16 Posición de las ventilas en el Quench y conveyor.....   | 74 |
| Figura 5.17 Funciones de arranque y paro del movimiento de la Y. Función para indicar que el movimiento del Quench terminó. ....              | 75 |
| Figura 6.1 División del horno por zonas. ....   | 76 |
| Figura 6.2 Relación de porcentaje de los grupos de resistencias. ....   | 77 |

|  |     |
|--|-----|
| Figura 6.3 Función para el encendido de cada zona.....   | 78  |
| Figura 6.4 Función de los grupos de cada zona. ....  | 79  |
| Figura 6.5 Ajustes para los tiempos de encendido de las resistencias para cada zona. ....  | 80  |
| Figura 6.6 Ajustes para las tarjetas de señales analógicas.<br>Hardware Configuration – Step7.....   | 83  |
| Figura 6.7 Función para escalar señales analógicas.....  | 84  |
| Figura 6.8 Bloque de datos para cada lazo de control. ....   | 85  |
| Figura 6.9 Algoritmo PID para el bloque de lazo de control.....  | 86  |
| Figura 6.10 Respuesta inicial en el margen del tiempo.....   | 86  |
| Figura 6.11 Bloques PID y regulación para cada termopar.<br>Ajuste de tiempo de encendido para cada grupo de resistencias. ....                            | 88  |
| Figura 7.1 Diagrama de flujo de cambio de horario.....   | 93  |
| Figura 7.2 Funciones para bloqueo o desbloqueo del sistema.....  | 94  |
| Figura 7.3 Diagrama de flujo de la función de enfriado inteligente. Se considera al botón de paro de emergencia como un contacto normalmente cerrado. .... | 96  |
| Figura 7.4 Representación de las zonas que permiten conservar el calor. ....   | 99  |
| Figura 7.5 Encendido de las resistencias con respecto al tiempo.....   | 100 |
| Figura 8.1 Ajuste de la frecuencia a la que debe girar el variador.....  | 101 |
| Figura 8.2 Ejemplos de recetas y tendencias en software SCADA Movicon. ....  | 104 |
| Figura 9.1 Diagrama de tiempos real del proyecto. ....   | 107 |
| Figura 9.2 Cuarto de control, tableros. ....   | 108 |